

第3章 S800的嵌入式实验

■ 3.1 实验一 时钟选择与 GPIO 实验

(ref. B-chapter5, 10, C-chapter26,14)

■ 3.2 实验二 I2C扩展及SYSTICK中断实验

(ref. B-chapter3,18, C-chapter16,17,28)

■ 3.3 实验三 UART串行通讯口实验

(ref. B-chapter16, C-chapter30)

本章节参考资料:

- A. 自编讲义《嵌入式系统实验教程》
- B. Tiva™ TM4C1294NCPDT
 Microcontroller Data Sheet
- C. TivaWare™ Peripheral Driver Library User's Guide
- D. S800板介绍V0.65



实验二 I2C扩展及SYSTICK中断实验

- 实验目的
 - 了解I2C 总线标准及在TM4C1294 芯片的调用方法
 - 掌握用I2C总线扩展GPIO芯片PCA9557及TCA6424 的方法
 - 能够通过扩展GPIO 来输出点亮LED 及动态数码管
 - 进一步熟悉SYSTICK 定时中断的使用,掌握利用软定时器模拟多任务切换的方法



实验二 I2C扩展及SYSTICK中断实验

- 预备知识
 - 3.2.1 I²C串行总线 (ref. B-chapter18, C-chapter16)
 - 3.2.2 I²C转8位I/O扩展芯片PCA9557PWR (ref. pca9557.pdf)
 - 3.2.3 I²C转24位I/O扩展芯片TCA6424 (ref. tca6424.pdf)



3.2.1 IIC串行总线(Inter-Integrated Circuit)

■ 概述

- IIC (或I²C、I2C) 总线接口是Philips推出的一种简单的双向两线制串行总线方式,用于IC器件之间的通信
- I²C总线仅使用两个信号:双向串行数据线SDA和串行时钟线SCL。数据 线上的信号与时钟同步
- 多个符合I2C总线标准的器件都可以通过同一条I2C总线进行通信,器件 地址采用硬件设置方法,扩展简单灵活
- 通过软件寻址识别每个器件,不需要额外的地址译码器




IIC串行总线的基本概念

- I2C总线的设备分类
 - 主机 (Master): 初始化发送、产生时钟信号和终止发送的器件, 如微控制器
 - 从机 (Slave): 被主机寻址的器件
 - ※ 发送器: 本次传送中发送数据(不包括地址和命令)到总线的器件
 - ※接收器:本次传送中从总线接收数据(不包括地址和命令)的器件
- I2C总线的操作模式
 - 主发送、主接收、从发送、从接收
- I2C总线接口的传输速率
 - 标准100Kbit/s、快速400Kbit/s、快速附加1Mbit/s、高速3.33Mbit/s



■ I2C信号线与连接方式


- I2C总线仅使用两个信号: SDA和SCL。SDA是双向串行数据线, SCL 是串行时钟线。
- I2C总线接口均为开漏或开集电极输出,因此需要为总线增加上拉电阻 Rp,且主机和从机之间要共GND。





■ I2C连接方式

• 器件地址采用硬件设置方法,使用 7比特地址空间,有16个保留地址。 因此理论上同一I2C总线能够支持的最大通信结点数是2⁷-16=112个






■ I²C总线会话过程

- 主机首先产生一个起始 (START) 条件;
- 主机发送它想访问的器件地址;
- 总线上的所有器件将接收到的地址与自己的地址相比较,地址匹配成功的器件产生一个应答信号(ACK)
- 主机收到应答信号后, 开始发送或接收数据
 - 数据传输格式:最高有效位(MSB)在前、最低有效位(LSB)在后
- 当主机发送或接收完全部数据后,产生一个停止 (STOP) 条件,告知所有连接在总线上的设备总线被释放。




- I2C总线时序
- 总线空闲状态
 - 当SDA和SCL线皆为高电平时,总线为空闲状态
- 数据有效性
 - 在时钟SCL的高电平期间,SDA线上的数据必须保持稳定。SDA仅可在时钟SCL为低电平时改变





■ 起始和停止条件


- 起始条件(START):当SCL为高电平时,在SDA线上从高到低的跳变
- 停止条件(STOP): 当SCL为高电平时,在SDA线上从低到高的跳变总线在起始条件之后被看作为忙状态;总线在停止条件之后被看作为空闲






■ 字节格式

- SDA线上的每个字节必须为8位长,不限制每次传输的字节数
- 每个字节后面必须带有一个应答位
- 当接收器不能接受另一个完整的字节时,它可以将时钟线SCL拉到低电平,以 迫使发送器进入等待状态。当接收器释放时钟SCL时继续进行数据传输
- 数据传输时高位(MSB)在前,低位(LSB)在后






- 应答和非应答信号(ACK)
 - SDA线上传输的每个字节后面必须带一个应答位(A),由接收器在应答时钟脉冲期间拉低SDA形成
 - 当主机作为接收器时,如果要结束通信,将在停止位之前发送非应答信号(Ā)





■ 7位从机地址的数据格式

■ 起始信号后传送的第一字节数据具有特别的意义,其前7位为从机地址 (Slave Address),第8位为数据方向位R/S,0表示主机发送(写), 1表示主机接收(读)





■ 数据地址(也称子地址)

数据地址也像普通数据一样进行传输,区分传输的到底是要读写的数据 地址还是要读写的数据要靠收发双方具体的逻辑约定

※ 从机地址:器件在I2C总线上被主机寻址的地址

※ 数据地址:器件内部不同部件或存储单元的编址

■ 重复起始

- 总线上的数据传输由主机产生的停止条件来终止
- 通过产生重复的起始条件和寻址另一个从机,主机可以继续在总线上通信而无需先产生停止条件




■ I2C总线操作模式

主发送(从接收)模式:	
S 从机地址 W A 数据地址 A 数据… A P	
主接收(从发送)模式:当前数据地址	
S 从机地址 R A 数据 A 数据… A	
主接收(从发送)模式:指定数据地址	
S 从机地址 W A 数据地址 A Sr 从机地址 R A	
数据 P	
A = 应答 $S = $ 起始信号 $Sr = $ 重复起始信号 $A = $ 非应答 $P = $ 停止信号	




■ 例1: I2C主发送模式的操作过程 (写操作)



- 第一个字节: 7位**从机地址** + 1位数据方向R/W (0)
- 第二个字节:命令字节,8位**数据地址**给出写操作的起始地址
- 第3~N个字节:发送的数据,每个字节8位




■ 例2: I2C主接收模式的操作过程(读操作)



- 第一个字节: 7位**从机地址** + 1位数据方向R/W (0)
- 第二个字节:命令字节,8位**数据地址**给出读操作的起始地址
- 第三个字节:重启命令,7位从机地址+1位数据方向R/W(1)
- 第4~N个字节:接收的数据,每个字节8位





S800实验板上的I2C资源





- S800实验板上的I2C资源
 - I2C转8位I/O扩展芯片PCA9557PWR
 - I2C转24位I/O扩展芯片TCA6424








3.2.3 I²C转I/O扩展芯片PCA9557PWR

- PCA9557PWR芯片
 - REMOTE 8-BIT I2C AND SMBus LOW-POWER I/O EXPANDER
 - I2C to 8-BIT Parallel Port Expander
 - 400-kHz Fast I2C Bus
 - Three Hardware Address Pins Allow for Use of up to Eight Devices on I2C/SMBus
 - Noise Filter on SCL/SDA Inputs
 - 工作电压 2.3V~5.5V




■ PCA9557PWR功能框图




- A. Pin numbers shown are for the D, DB, DGV, PW, and RGY packages.
- B. All I/Os are set to inputs at reset.



■ 从机地址格式





Address Reference

	INPUTS		I ² C BUS SLAVE ADDRESS
A2	A1 A0		TC BUS SLAVE ADDRESS
L	L	L	24 (decimal), 18 (hexadecimal)
L	L	Н	25 (decimal), 19 (hexadecimal)
L	Н	L	26 (decimal), 1A (hexadecimal)
L	H	Н	27 (decimal), 1B (hexadecimal)
Н	L	L	28 (decimal), 1C (hexadecimal)
Н	L	Н	29 (decimal), 1D (hexadecimal)
Н	H	L	30 (decimal), 1E (hexadecimal)
Н	н	Н	31 (decimal), 1F (hexadecimal)

#define PCA9557_I2CADDR 0x18



■命令字节

 在成功收到从机对从机地址的应答后,I2C主机将发送一个命令字节,给 出要读写的内部寄存器的地址(即子地址或数据地址),该子地址通过数 据寄存器发送。命令字节的格式为:

0 0	0	0	0	0	B1	В0
-----	---	---	---	---	----	----

■ PCA9557PWR内部有四个端口寄存器

CONTROL REGISTER BITS		COMMAND BYTE	DECICTED	PROTOCOL	POWER-UP	
B1	В0	(HEX)	REGISTER		DEFAULT	
0	0	0x00	Input Port	Read byte	xxxx xxxx	
0	1	0x01	Output Port	Read/write byte	0000 0000	
1	0	0x02	Polarity Inversion	Read/write byte	1111 0000	
1	1	0x03	Configuration	Read/write byte	1111 1111	

0为输出, 1为输入




3.2.3 I²C转I/O扩展芯片TCA6424

- TCA6424芯片
 - Low-Voltage 24-Bit I2C AND SMBus I/O Expander
 - I2C to 24-BIT Parallel Port Expander
 - 400-kHz Fast I2C Bus
 - Low Standby Current Consumption of 1 μA
 - Schmitt-Trigger Action Allows Slow Input Transition and Better Switching Noise Immunity on SCL/SDA Inputs
 - Latched Outputs With High-Current Drive Maximum Capability for Directly Driving LEDs
 - 工作电压1.65V~5.5V



■ TCA6424功能框图



- A. All I/Os are set to inputs at reset.
- B. Pin numbers shown are for the RGJ package.



■从机地址格式





Table 3. Address Reference

ADDR	I ² C BUS SLAVE ADDRESS
L	34 (decimal), 22 (hexadecimal)
Н	35 (decimal), 23 (hexadecimal)



#define PCA6424 I2CADDR 0x22



■命令字节格式

B6 B5 **B4 B3** B₂ **B**1 B0

■ 3组端口共有12个内部寄存器

Table 4. Command Byte

	(CONT	ROL R	EGIS	TER BI	TS		AUTO-	COMMAND				POWER-LIP
AI	В6	B5	B4	В3	B2	B1	ВО	INCREMENT STATE	BYTE (HEX)	REGISTER	PROTOCOL	DEFAULT	
0	0	0	0	0	0	0	0	Disable	00	Input Port 0	Read byte	xxxx xxxxx ⁽¹⁾	
1	0	0	0	0	0	0	0	Enable	80	Input Port 0	Read byte	XXXX XXXX	
0	0	0	0	0	0	0	1	Disable	01	Innut Dart 4	Band buta	(1)	
1	0	0	0	0	0	0	1	Enable	81	Input Port 1	Read byte	xxxx xxxx ⁽¹⁾	
0	0	0	0	0	0	1	0	Disable	02	Input Port 2	Read byte	xxxx xxxx ⁽¹⁾	
1	0	0	0	0	0	1	0	Enable	82	input Port 2	Read byte	XXXX XXXX	
0	0	0	0	0	0	1	1	Disable	03	Reserved	Reserved	Reserved	
1	0	0	0	0	0	1	1	Enable	83	Reserved	Reserved	Reserved	
0	0	0	0	0	1	0	0	Disable	04	Output Port 0	Read/write	1111 1111	
1	0	0	0	0	1	0	0	Enable	84	Output Port 0	byte	1111 1111	
0	0	0	0	0	1	0	1	Disable	05	Output Port 1	Read/write	1111 1111	
1	0	0	0	0	1	0	1	Enable	85	Output Port 1	byte	111111111	
0	0	0	0	0	1	1	0	Disable	06	Output Port 2	Read/write byte	1111 1111	
1	0	0	0	0	1	1	0	Enable	86	Output Port 2			
0	0	0	0	0	1	1	1	Disable	07	Reserved	Reserved	Reserved	
1	0	0	0	0	1	1	1	Enable	87	Reserved	Reserved	i vesei veu	
0	0	0	0	1	0	0	0	Disable	08	Polarity Inversion	Read/write	0000 0000	
1	0	0	0	1	0	0	0	Enable	88	Port 0	byte	3000 0000	
0	0	0	0	1	0	0	1	Disable	09	Polarity Inversion	Read/write	0000 0000	
1	0	0	0	1	0	0	1	Enable	89	Port 1	byte	0000 0000	
0	0	0	0	1	0	1	0	Disable	0A	Polarity Inversion	Read/write	0000 0000	
1	0	0	0	1	0	1	0	Enable	8A	Port 2	byte	0000 0000	
0	0	0	0	1	0	1	1	Disable	0B	Reserved	Reserved	Reserved	
1	0	0	0	1	0	1	1	Enable	8B	Reserved	Reserved	Reserved	
0	0	0	0	1	1	0	0	Disable	0C	Configuration Port 0	Read/write	1111 1111	
1	0	0	0	1	1	0	0	Enable	8C	Comiguration Fort 0	byte	11111111	
0	0	0	0	1	1	0	1	Disable	0D	Configuration Port 1	Read/write	1111 1111	
1	0	0	0	1	1	0	1	Enable	8D	Configuration Fort 1	byte	111111111	
0	0	0	0	1	1	1	0	Disable	0E	Configuration Port 2	Read/write	1111 1111	
1	0	0	0	1	1	1	0	Enable	8E	Configuration Port 2	byte	11111111	

0为输出, 1为输入



实验二 I2C扩展及SYSTICK中断实验

- 实验内容
 - 例程exp2-1.c: I2C和两个扩展芯片的初始化, PCA9557点亮所有 LED; TCA6424控制数码管显示0在第一位。
 - 编程要点
 - 1. 程序结构 (初始化+3个任务)
 - 2. 初始化: I2C初始化配置
 - 3. 任务1: PCA9557控制LED灯
 - 4. 任务2: TCA6424控制数码管显示



通过系统外设控制函数设置



- I2C模块初始化配置步骤 (S800_I2C0_Init())
 - 1. 使能I2C模块
 - 2. 使能提供I2C接口信号的GPIO端口
 - 3. 将GPIO引脚设置为I2C复用功能 —— 通过GPIO控制函数设置
 - 4. 配置并使能I2C主模式 ———— 通过I2C控制函数设置



■ I2C接口信号

■ I2C接口信号由GPIO引脚的复用功能提供

※ GPIO引脚功能

■ 数字输入/输出:控制按键、LED灯等

■ 模拟输入: ADC的输入等

■ 复用功能: I2C、UART、USB、SSI、CAN等




Table 18-1. I2C Signals (128TQFP)

Pin Name	Pin Number	Pin Mux / Pin Assignment	Pin Type	Buffer Type	Description
I2C0SCL	91	PB2 (2)	I/O	0.500	I ² C module 0 clock. Note that this signal has an active pull-up. The corresponding port pin should not be configured as open drain.
I2C0SDA	92	PB3 (2)	I/O	OD	I ² C module 0 data.



- TivaWare的I2C库函数
 - 驱动程序参见driverlib/i2c.c, API定义在driverlib/i2c.h
- I2C主机模式初始化设置
 - I2CMasterInitExpClk(): 配置I²C模块为主机模式,并选择时钟和通信速率(100Kbps或400Kbps)
 - I2CMasterEnable(): 使能主机模式

void I2CMasterInitExpClk (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32I2CClk, bool bFast); void I2CMasterEnable (uint32_t ui32Base);

其中: ui32Base: I2C模块基地址, ui32I2CClk: 时钟频率

bFast: true表示传输率 400Kbps, false为100Kbps



工程技术与科技创新II-A

1. 使能I2C0模块 (调用系统外设控制函数)

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C0)

2. 使能提供I2C接口信号的GPIOB端口
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB)

3. 将GPIO引脚PB2, PB3设置为I2C复用功能

GPIOPinConfigure(GPIO_PB2_I2C0SCL)

GPIOPinConfigure(GPIO_PB3_I2C0SDA)


GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_2)

GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_3)

4. 配置并使能I2C0主模式

I2CMasterInitExpClk(I2C0_BASE, ui32SysClock, true); //400Kbps I2CMasterEnable(I2C0_BASE);

I2C模块名和GPIO端 口名都定义在 sysctl.h中



详见S800_I2C0_Init()



实验二 I2C扩展及SYSTICK中断实验


- 实验内容
 - 例程exp2-1.c: I2C和两个扩展芯片的初始化, PCA9557点亮所有 LED; TCA6424控制数码管显示0在第一位。
 - 编程要点
 - 1. 程序结构 (初始化+3个任务)
 - 2. 初始化: I2C初始化配置
 - 3. 任务1: PCA9557控制LED灯
 - 4. 任务2: TCA6424控制数码管显示





- I2C扩展芯片PCA9557PWR和TCA6424的控制
 - I2C控制引脚: PB2 I2C0SCL, PB3 I2C0SDA
 - PCA9557PWR的初始化配置和读写
 - TCA6424的初始化配置和读写

通过I2C总线操作设置





- TivaWare的I2C主机模式总线操作控制函数
 - I2CMasterSlaveAddrSet(): 设置从机地址和读写控制位
 - I2CMasterDataPut()、I2CMasterDataGet(): 将发送的数据送输出寄存器、 或者从输入寄存器读取数据
 - I2CMasterControl(): 启动主模式下收发数据的总线动作

```
void I2CMasterSlaveAddrSet ( uint32_t ui32Base, uint8_t ui8SlaveAddr, bool bReceive ); void I2CMasterDataPut ( uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Data ); void I2CMasterControl ( uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Cmd ); 其中: ui32Base: I2C模块基地址, ui8SlaveAddr: 从机地址 bReceive: true表示读操作, false为写操作 ui8Data: 发送的数据, ui32Cmd: 发送的控制命令
```




■ I2C主机控制命令 (参见driverlib\i2c.h)


#define I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND	0x00000007
#define I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE	0x00000007
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START	0x00000003
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT	0x0000001
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH	0x00000005
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_ERROR_STOP	0x00000004
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START	0x0000000b
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT	0x00000009
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH	0x00000005
#define I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_ERROR_STOP	0x00000004



■ I2C总线操作编程——写单字节数据 (主发送模式)




- ■程序流程图(省略了出错检测)
- ■可以采用查询方式或者中断方式






工程技术与科技创新II-A

```
uint8 t I2C0 WriteByte(uint8 t DevAddr, uint8 t RegAddr, uint8 t WriteData) //写操作函数
  uint8 t rop;
  while (I2CMasterBusy(I2C0_BASE)){}; //遇忙等待
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0 BASE, DevAddr, false); //设置从机地址, 写
  I2CMasterDataPut(I2C0 BASE, RegAddr); //设置数据地址(命令字节)
  //启动"总线发送开始"
  I2CMasterControl(I2C0 BASE, I2C MASTER CMD BURST SEND START);
  while(I2CMasterBusy(I2C0 BASE)){}; //等待传输结束
  rop = (uint8 t)I2CMasterErr(I2C0 BASE); //检测错误, 0-无错
  I2CMasterDataPut(I2C0 BASE, WriteData); //设置数据字节
  //启动"总线发送后结束"
  I2CMasterControl(I2C0 BASE, I2C MASTER CMD BURST SEND FINISH);
  while(I2CMasterBusy(I2C0 BASE)){};
  rop = (uint8 t)I2CMasterErr(I2C0 BASE); //检测错误, 0-无错
  return rop;
```






■ I2C总线操作编程——读单字节数据 (主接收模式)




- ■程序流程图(省略了出错检测)
- 可以采用查询方式或者中断方式






工程技术与科技创新II-A

```
uint8 t I2C0 ReadByte(uint8 t DevAddr, uint8 t RegAddr) //读操作函数
  uint8 t value, rop;
  while(I2CMasterBusy(I2C0 BASE)){};
                                        //遇忙等待
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0 BASE, DevAddr, false); //设置从机地址, 写
  I2CMasterDataPut(I2C0 BASE, RegAddr); //设置数据地址
  //启动"总线发送"
  I2CMasterControl(I2C0 BASE,I2C MASTER CMD SINGLE SEND);
  while(I2CMasterBusBusy(I2C0 BASE)) {};
  rop = (uint8 t)I2CMasterErr(I2C0 BASE);
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0 BASE, DevAddr, true); //设置从机地址, 读
  //重启"总线接收"
  I2CMasterControl(I2C0 BASE,I2C MASTER CMD SINGLE RECEIVE);
  while(I2CMasterBusBusy(I2C0 BASE)) {};
  value = I2CMasterDataGet(I2C0 BASE); //读取数据
  return value;
```






- 任务1: PCA9557PWR控制LED灯
 - 从机地址:A2=A1=A0=0,从机地址=0x18



■ 数据地址:四个端口,地址为0x00~0x03

定义从机地址和数据地址:	
#define PCA9557_I2CADDR	0x18
#define PCA9557_INPUT	0x00
#define PCA9557_OUTPUT	0x01
#define PCA9557_POLINVERT	0x02
#define PCA9557_CONFIG	0x03





1. PCA9557PWR的初始化配置


- Configuration端口(数据地址0x03)用于引脚P0-P7的输入/输出设置
- 通过I2C写操作,往Configuration端口送0x0, 将P0-P7配置为输出

I2C0_WriteByte(PCA9557_I2CADDR, PCA9557_CONFIG, 0x00);

2. PCA9557PWR控制LED灯的亮灭

■ 往PCA9557的Output端口送数据以控制LED 灯的亮灭,低电平点灯。如:

```
I2C0_WriteByte(PCA9557_I2CADDR, PCA9557_OUTPUT, ~(0x01<<2));
```





■ 例: LED跑马灯 (流水灯)

```
int main(void)
  volatile uint8_t cnt=0;
  while (1) {
   //点LED灯
    I2C0_WriteByte(PCA9557_I2CADDR, PCA9557_OUTPUT, ~(1<<cnt));
    cnt = (cnt+1) \% 8;
    SysCtlDelay(ui32SysClock/6); //延时0.5s
```




■任务2: TCA6424控制数码管显示

■ 从机地址: ADDR=0, 从机地址=0x22

■ 数据地址: 3组端口12个端口寄存器


定义从机地址和数据地址:	
#define PCA6424_I2CADDR	0x22
#define TCA6424_CONFIG_PORT0	0x0c
#define TCA6424_CONFIG_PORT1	0x0d
#define TCA6424_CONFIG_PORT2	0x0e
#define TCA6424 INPUT PORT0	0x00
#define TCA6424 INPUT PORT1	0x01
#define TCA6424 INPUT PORT2	0x02
#define TCA6424 OUTPUT PORT0	0x04
#define TCA6424_OUTPUT_PORT1	0x05
#define TCA6424_OUTPUT_PORT2	0x06








- ■任务2: TCA6424控制数码管显示
 - P0口 (P01-08) : 8位, 输入, 接蓝 板上按键SW1-SW8
 - P1口 (P09-16) : 8位,输出,接蓝板上8个动态共阴数码管的脚位信号, 高电平时点亮相应的笔划
 - P2口 (P17-24) : 8位,输出,接蓝板上8个动态共阴数码管的片选信号,高电平时导通三极管,从而选通对应的数码位



1. 初始化TCA6424将 P0口配置为输入,P1和P2口配置为输出

```
I2C0_WriteByte(TCA6424_I2CADDR,
    TCA6424_CONFIG_PORTO,0x0ff); //设为输入
I2C0_WriteByte(TCA6424_I2CADDR,
    TCA6424_CONFIG_PORT1,0x00); //设为输出
I2C0_WriteByte(TCA6424_I2CADDR,
    TCA6424_CONFIG_PORT2,0x00); //设为输出
```

2. 数码管显示: 往P1口的Output寄存器送字模, 往P2口的Output寄存器送选中的数码位



I2C0_WriteByte(TCA6424_I2CADDR,TCA6424_OUTPUT_PORT1, 0x3f); // P1口送字模'0'

I2C0_WriteByte(TCA6424_I2CADDR,TCA6424_OUTPUT_PORT2, 0x01<<2); //点亮第3个码管



■ 例:数码管和LED的跑马灯

```
uint8_t seg7[] = \{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,...\};
int main(void)
                                           ▶ 数码管同时显示多个字符的要点
                                             1) 防拖影: 先往P2口写0, 再给码管值和位选
  volatile uint8 t cnt=0;
                                             2) 防频闪:循环刷新+控制延时
  while (1) {
    //点数码管
    I2C0 WriteByte(TCA6424 I2CADDR,TCA6424 OUTPUT PORT1,seg7[cnt+1]);
    I2C0_WriteByte(TCA6424_I2CADDR,TCA6424_OUTPUT_PORT2,(uint8_t)(1<<cnt));
    //点LED灯
    I2C0 WriteByte(PCA9557 I2CADDR, PCA9557 OUTPUT, ~(1<<cnt));
    cnt = (cnt+1) \% 8;
    SysCtlDelay(ui32SysClock/6); //延时0.5s
```



- TCA6424按键读取(蓝板上的SW1~8)
 - ■读P0口的Input寄存器,按下为低电平

R3 R0603_10K R4 R0603_10K VCC_3V3 VCC_3V3 R7 R0603_10K R8 R0603_10K VCC_3V3 R11 R0603 10K R12 R0603_10K R25 R0603_10K R26 R0603_10K

VCC_3V3

VCC_3V3



实验二 I2C扩展及SYSTICK中断实验

- 实验内容
 - 例程exp2-3.c,利用SysTick定时器实现实验2-2,并控制数码管和 LED跑马灯的频率为500ms,PF0闪烁频率为50ms。

- 编程要点
 - 1. 程序结构 (前后台程序)
 - 2. SysTick定时器控制多任务调度




前后台程序

- SysTick设置基本定时1ms(时间片)
- 根据需要定义软件计时器

```
void SysTick_Handler(void)
{
    if (systick_100ms_couter == 0) { //100ms计时器
        systick_100ms_couter = 100; //全局变量
        systick_100ms_status = 1; //全局变量
    }
    else systick_100ms_couter--;

if (systick_10ms_couter == 0) { //10ms计时器
        systick_10ms_couter = 10; //全局变量
        systick_10ms_status = 1; //全局变量
    }
    else systick_10ms_couter--;
}
```







- 完成实验二, 提交实验报告和源程序 -