O. Gaia: Paritate bita. Errore detektatzaile/zuzentzaileak. Hamming

1. Zenbat paritate bit (r) behar dira Hamming aplikatzeko, jatorriko datuen bit kopurua (m) taulakoak badira?

m	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	26	39
r												

- 2. Suposatzen bada hurrengo bit multzoak datuak + Hamming aplikatuta kalkulatutako paritate bitek osatuta daudela, zein izango litzateke kasu bakoitzean jatorriko datua (errorerik egon den konprobatu gabe)?
 - a) 11011 (b6 b5 b4 b3 b2 b1)
 - b) 1010111 (b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1)
 - c) 111100010 (b9 ... b1)
- 3. Aplikatu Hamming hurrengo datuei.
 - a) 10 (d2 d1)
 - b) 1011 (d4 ... d1)
 - c) 11100 (d5 ... d1)
- 4. Beheko bit multzoak Hamming aplikatu zaien datuak dira. Jatorriko datua atera, horretarako errorerik egon den konprobatu, baiezkoan errorea zuzenduz.
 - a) 11000011111 (b11 ... b1)
 - b) 0111010 (b7 ... b1)
- 5. Zer gertatzen da bi errore gertatzen badira?
- 6. Nola kalkulatu, zein ate logiko edo zirkuitu integratuekin, paritate eta kontrol bitak? Eta nola zuzendu errorea duen bit bat?
- 7. Proposatu hurrengo zirkuitu elektronikoak:
 - a) 4 biteko informazioari Hamming kodea gehitzeko.
 - b) 7 biteko Hamming kodetik errorea egotekotan zuzentzeko.