

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO 20 de Noviembre - Garita	UBICACIÓN Acapulco	TÉCNICO RESPONSABLE Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA 25/04/2026 02:29	TIPO DE MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐	Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐	Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐	Gabinete Doble Cerradura	☒	☐	☐
Gabinete Doble Cerradura	☒	☐	☐	Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	SpeedWay 4 Conectores S: 370-12-38-0269	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Cambio de baterias medio uso

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE