

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
Cayaco - Las Cruces	Acapulco	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
12/05/2026 13:03	☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Bateria Solar S: 5661015500079	☐	☒	☒
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Bateria Solar S: 5661015500080	☐	☒	☒
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐	SpeedWay 4 Conectores S: 370-22-21-2568	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek S: PS306GF-UPS-15A2408MX266	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se cambiaron baterias por deterioro

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE