

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
Hospital	Chilpancingo	Jose Luis Romero Palacios
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
01/08/2026 12:55	☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Gabinete 1 nivel	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	SpeedWay 4 Conectores S: 370-14-22-0101	☒	☐	☐
Cable 1+1	☒	☐	☐	Switch 5 Puertos TP Link	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐	Gabinete con soporte en forma L	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti M5	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se arreglo la luz electrica que viene desde el Hospital General hacia el arco

JOSE LUIS ROMERO PALACIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE