

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
OMETEPEC-IGUALAPA	Ometepec	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
30/03/2026 16:11	☐ Preventivo ☒ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Bateria Solar	☐	☒	☒	Panel Solar Epcom 19V 150W	☐	☒	☒
Bateria Solar	☐	☒	☒	Panel Solar Epcom 19V 150W	☐	☒	☒
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Negativo	☐	☒	☒	SpeedWay 2 Conectores	☐	☒	☒
Cable FotoVoltaico Positivo	☐	☒	☒	Gabinete con soporte en forma L	☐	☒	☒
Cable TNC	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti AC ISO	☒	☐	☐				

III. OBSERVACIONES

vestido de arco por daño causado por huracan,

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE