

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
OMETEPEC-LAS IGUANAS	Ometepec	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
31/03/2026 14:11	☒ Preventivo ☐ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Gabinete con soporte en forma L	☒	☐	☐	Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐	Cable TNC	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐	SpeedWay 4 Conectores	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	Enlace Ubiquiti AC ISO	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Limpieza de paneles Solares y cambio de baterías

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE