

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
OMETEPEC-XOCHIS	Ometepec	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
31/03/2026 14:04	☒ Preventivo ☐ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Bateria Solar	☐	☒	☒	Enlace Ubiquiti AC ISO	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Gabinete con soporte en forma L	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐	UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Cable TNC	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Cambio de baterias vida util proxima acabar

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE