

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO	UBICACIÓN	TÉCNICO RESPONSABLE
Tres Palos - Acapulco	Acapulco	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez
FECHA Y HORA	TIPO DE MANTENIMIENTO	
11/08/2026 15:52	☒ Preventivo ☐ Correctivo	

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.	Componente	Bueno	Malo	Camb.
Bateria Solar	☐	☒	☒	Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒	Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	☒	☐	☐
Antena Yagi RFID 5 Elementos	☒	☐	☐	Cable TNC	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐	SpeedWay 4 Conectores S: 370-12-39-0108 IP: 10.24.19.6 MAC: 00:16:25:10:A8:DB	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐	Enlace Ubiquiti M5 IP: 10.24.19.71 MAC: 28:70:4E:B8:71:38	☒	☐	☐
UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐	Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se cambio baterias por nuevas de la marca Epcom 12v

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE