

I. DATOS DEL SERVICIO

SITIO / INFRAESTRUCTURA

Cuartel de Policías - Horquetas

UBICACIÓN

Acapulco

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Serafin Chavelas Gonzalez

FECHA Y HORA

25/04/2026 03:54

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

II. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Gabinete con soporte en forma L	☒	☐	☐
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek S: PS306GF-UPS-15A2408MX023	☒	☐	☐
Bateria Solar	☐	☒	☒
Bateria Solar	☐	☒	☒
Cable FotoVoltaico Negativo	☒	☐	☐
Cable FotoVoltaico Positivo	☒	☐	☐

Componente	Bueno	Malo	Camb.
Enlace Ubiquiti AC	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
Panel Solar Epcom 19V 150W	☒	☐	☐
UTP Cat 5e Exterior	☒	☐	☐
Enlace Ubiquiti AC	☒	☐	☐
Estructura metálica	☒	☐	☐

III. OBSERVACIONES

Se cambio baterias por medio uso

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE