

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO / UBICACIÓN

Lazaro Cardenas - Chilpancingo

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Serafin Chavelas Gonzalez

FECHA Y HORA

25/08/2026 23:06

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

II. PRUEBAS POR CARRIL

Carril	Lectura exitosa	Sistema de monitoreo	Observaciones
ALTA DERECHO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto
ALTA IZQUIERDO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto
BAJA DERECHO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto
BAJA IZQUIERDO	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	funcionamiento correcto

III. RESULTADO GENERAL

FUENTE DE ENERGÍA OPERANDO

☒ Luz eléctrica (1+1)
☐ Paneles solares / baterías

ENLACE FUNCIONANDO

☒ Sí ☐ No

SISTEMA DE MONITOREO

☒ Sí ☐ No

RESULTADO DE LA PRUEBA

☒ Exitosa ☐ Fallida

ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS:

Todo funcionando correctamente

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE