

I. DATOS DEL ARCO

NOMBRE DEL ARCO		UBICACIÓN
Mozimba		Acapulco
FECHA INSTALACIÓN	LATITUD	LONGITUD
25/09/2026 05:26	16.5145.09	99.5504.03

II. DATOS DE BAJA

FECHA DE BAJA	HORA DE BAJA	ESTADO
30/07/2026	06:51 AM	Baja
MOTIVO DE BAJA	TÉCNICO RESPONSABLE	
Daño por choque	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez	

III. COMPONENTES REGISTRADOS

COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.	COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.
Bateria Solar	1.00 pz	Enlace Ubiquiti AC	1.00 pz
Bateria Solar	1.00 pz	Gabinete Doble Cerradura	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Cable FotoVoltaico Negativo	4.00 m	SpeedWay 2 Conectores	1.00 pz
Cable FotoVoltaico Positivo	4.00 m	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	1.00 pz
Cable TNC	14.00 m	UTP Cat 5e Exterior	6.00 m

IV. OBSERVACIONES

Choque de camión provocando caída del arco completo siendo perdida total equipos del arco se lo quedaron para peritaje

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE