Protections respiratoires











Sciure de bois, résines, poussière métalliques





Gaz et vapeurs organiques (cf couleur du filtre)

Protections respiratoires

Fumées

de découpe

Quand vous utilisez la laser allumez le compresseur





Fumées de soudure Quand vous soudez allumez l'extracteur de fumée

Poussières

Pensez aux autres utilisateurs

Utilisez un aspirateur muni d'un sac adéquat (HEPA ou M)



Protections cutanées



Coupure

Perçage, sciage



Chaleur

Plateau chauffant, presse à chaud



Chimique

Nitrile (résine Stratasys) ou latex

Protections oculaires



Eclats

Perçage,



Laser

Protection en fonction de la longueur d'onde

Protections sonores



37 dB

Pics

Fraisage

Electroportatif