

主讲人: 程建华 教授

2022.03

误差分析方法

解析法

1.推导导航系统误差与误差源的关系式(方程或方程组);

2.设定误差源的表达式;

3.带入方程(或方程组)中求解导航误差的解析表达式。

优点: 从数学角度描述, 更易理解。

仿真法

1.编制理想情况下的惯导系统导航定位算法;

2.编制带误差源情况下的系统导航定位算法;

3.给定误差源,运行程序,保存导航误差数据,图形显示。

优点: 直观, 且不受误差源规律及载体运动特征影响。

导航系统误差: 姿态误差 α 、 β 、 γ , 速度误差 δV_x 、 δV_y , 位置误差 $\delta \varphi$ 、 $\delta \lambda$ 。

目录



一 捷联式惯导系统仿真方法

一捷联式惯导系统仿真实例





算法解算流程

1) 姿态速率计算:
$$\omega_{pb}^b = \omega_{ib}^b - \omega_{ip}^b = \omega_{ib}^b - T_p^b \omega_{ip}^p = \omega_{ib}^b - T_p^b (\omega_{ie}^p + \omega_{ep}^p) = \omega_{ib}^b - \left(T_b^p\right)^{-1} (\omega_{ie}^p + \omega_{ep}^p)$$

2) 姿态速率计算:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_{0} \\ \dot{q}_{1} \\ \dot{q}_{2} \\ \dot{q}_{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{pbx}^{b} & -\omega_{pby}^{b} & -\omega_{pbx}^{b} \\ \omega_{pbx}^{b} & 0 & \omega_{pbx}^{b} & -\omega_{pby}^{b} \\ \omega_{pby}^{b} & -\omega_{pbx}^{b} & 0 & \omega_{pbx}^{b} \\ \omega_{pbx}^{b} & \omega_{pbx}^{b} & -\omega_{pbx}^{b} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} q_{0} \\ q_{1} \\ q_{2} \\ q_{3} \end{bmatrix}$$

$$Q = q_{0} + q_{1}i_{b} + q_{2}j_{b} + q_{3}k_{b}$$

3) 四元数最佳归一化:

$$\overset{\circ}{Q} = \overset{\circ}{q_0} + \overset{\circ}{q_1} i_b + \overset{\circ}{q_2} j_b + \overset{\circ}{q_3} k_b = \frac{1}{\sqrt{\widehat{q}_0^2 + \widehat{q}_1^2 + \widehat{q}_2^2 + \widehat{q}_3^2}} \widehat{Q} \qquad \widehat{Q} = \widehat{q}_0 + \widehat{q}_1 i_b + \widehat{q}_2 j_b + \widehat{q}_3 k_b$$





算法解算流程

4) 捷联矩阵T的计算:

$$T = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

5) 姿态速率计算:

$$T_b^p = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos H - \sin\theta\sin\phi\sin H & -\cos\phi\sin H & \sin\theta\cos H + \cos\theta\sin\phi\sin H \\ \cos\theta\sin H + \sin\theta\sin\phi\cos H & \cos\phi\cos H & \sin\theta\sin H - \cos\theta\sin\phi\cos H \\ -\sin\theta\cos\phi & \sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

$$\varphi_{\pm} = \sin^{-1}T_{32} \qquad \theta_{\pm} = tg^{-1}(-T_{31}/T_{33}) \qquad H_{\pm} = tg^{-1}(-T_{12}/T_{22})$$

$$\varphi = \varphi_{\pm} \qquad \theta = \theta_{\pm} \qquad H = \begin{cases} H_{\pm} \\ H_{\pm} + 360^{\circ} & T_{22} > 0 \\ H_{\pm} < 0 \end{cases}$$

$$H_{\pm} = tg^{-1}(-T_{12}/T_{22})$$



1 算法解算流程

6) 比力的坐标变换:
$$\begin{bmatrix} f_x^p \\ f_y^p \\ f_z^p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x^b \\ f_y^b \\ f_z^b \end{bmatrix}$$

7) 速度V的及时修正:
$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{x}^{p} \\ \dot{V}_{y}^{p} \\ \dot{V}_{z}^{p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{x}^{p} \\ f_{y}^{p} \\ f_{z}^{p} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -(2\omega_{iez}^{p} + \omega_{epz}^{p}) & 2\omega_{iey}^{p} + \omega_{epy}^{p} \\ 2\omega_{iez}^{p} + \omega_{epz}^{p} & 0 & -(2\omega_{iex}^{p} + \omega_{epx}^{p}) \\ -(2\omega_{iey}^{p} + \omega_{epy}^{p}) & 2\omega_{iex}^{p} + \omega_{epx}^{p} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_{x}^{p} \\ V_{y}^{p} \\ V_{z}^{p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

8) 位置修正:
$$\dot{\varphi} = \frac{V_y^p}{R_M} \qquad \dot{\lambda} = \frac{V_x^p}{R_M} \sec \varphi$$

9) 计算重力加速度: $g = g_0(1 + 0.0052884 \sin^2 \varphi - 0.0000059 \sin \sin^2 2\varphi) - 0.0000003086 h$





导航算法分析结论



由SINS解算流程可以得到的分析结论:

- 1. SINS输入信息是相对惯性系的角速率信息 $\omega_{ibx}^b, \omega_{iby}^b, \omega_{ibz}^b$ 和相对惯性系的比力信息 $f_{ibx}^b, f_{iby}^b, f_{ibz}^b$ 。
- 2. SINS输出信息相对地球的位置、速度和相对地理系的姿态。

SINS如何完成导航功能的?

- 1. 由速率陀螺仪敏感角速率,由加速度计敏感比力信息,提供SINS输入信号;
- 2. 由流程1) -流程9) 完成导航定位信息解算。

SINS仿真怎么办?

- 1. 需要通过模拟器来模拟角速率信息和比力信息(由modle.cpp模拟产生);
- 2. 通过流程1-流程8完成导航定位功能解算。

目 录



— 捷联式惯导系统仿真方法

二 捷联式惯导系统仿真实例

2. 捷联式惯导系统仿真实例



仿真条件设置

1.设定仿真步长: modle.hn=0.02; cyzq=0.02;

modle.Lat=45.7796*PI/180.0; 2.设定初始位置状态:

sins.phi=45.7796*PI/180.0;

modle.Lon=126.6705*PI/180.0;

sins.lamda=126.6705*PI/180.0;

3.设定初始速度:

ins.Vcx=0.0;

ins.Vcy=0.0;

ins.Vx=0.0;

ins.Vy=0.0;

4.设定陀螺漂移:

modle.G drift=0.01*D2R/3600.0;

5.设定加速度计零偏: modle.A bias=1.0*1e-5*g0;

6.设定仿真时间:

for(jj=0;jj<12000000;jj++)

2.捷联式惯导系统仿真实例





课堂仿真作业

1.仿真惯导系统的三种周期振荡:

(陀螺漂移激励、加速度计零偏激励)

2.仿真不同陀螺漂移对惯导系统的影响:

(三轴漂移均小于0.01度/小时)

3.仿真不同加速度计零偏对惯导系统的影响:

(两轴零偏均小于1.0×10-4g)

- 4.结合仿真结果进行定量描述:
- 5.不同工作状态下的误差仿真:
- 6.通过对仿真软件的理解, 仿真出不含傅科振荡的误差曲线。



谢谢大家!