


Leistungsfähigkeit Prüfung

- 1) Kunde, Management, Administrative System-Mitarbeiter
- 2) Anforderung ist eine Beschreibung die ein Gerät / System erfüllen muss um einen Vertrag / Standard / Norm zu entsprechen.
Eigenschaften einer guten Anfr.: vollständig, konsistent (entspricht der Vorstellung des Stakeholder), abgestimmt (mit den anderen Stakeholdern), prüfbar, realistisch
- 3) Strukturiertes System Design Ablauf



- 4) Anforderung Kollektion: Darstellung, Gesamtheit aller Anforderungen die Auftraggeber stellen soll. Je mehr je möglich aber so einschränkend wie nötig sein.

Spezifikation: formale Beschreibung eines Systems Maßstab zur quantitativen Beschreibung

- 5) Qualifikation: Überprüfung ob Gerät die geforderte Funktionen erfüllt.
Also Nachweise für die Erfüllung der geforderten Fkt.

Design for testability: Strukturaler Test. wird davon das Qualifizierung abgeleitet ist. Überprüfung nach Herstellungsprozess auf Teile & Anw.

- 7) Design for manufacturing: Viel Info kommt aus der Produktion. Gutes Design berücksichtigt diese um eine effiziente Herstellung zu erreichen

Einflussfaktoren: Produktionsstandort, Grad der Automatisierungsmöglichkeiten, Fertigungsmittel, Stückzahlen

- 8) Ablauf:
1. Simulationsmodell erstellen & wichtigste Einflussgrößen bestimmen
 2. Variationsbreite der Parameter bestimmen
 3. Ausgangsgrößen & Anzahl der Runs definieren

Zentraler Prinzip: Simulation wird n -mal durchgeführt. Bei jedem Durchlauf werden für die Eingangsgrößen die Werte zufällig innerhalb der Toleranzen gewählt.

Stärke: nicht jede Run es muss nicht für jede Toleranzkombi eine Berechnung

Analyse z.B. Trend- / Sensitivity

10)

11 d)

a)	Falsches Effortniveau Design	Stückzahl unterschätzt	Überholen
	Ursache	Fehler	Folge
b)	Überholung	Ausfall Leistung FET	Schaltverlust defekt