


Während Hauptschleife volatile Zähler



Idee: Durchgehender Tick-Zähler,
ab schwachwert wird LED ein/ausgeschaltet
Bei drücken des Tasters Schrittweite
vergrößern

Configure Output:

Output Enable Register W1TS setzen

Configure Input

ID_MUX FUN_IE auf 0x1 setzen

Pin reset

ID_MUX FUN_WPU → 0x1

FUN_IE → 0x0

MCU_SEL → 0x1
(2 bits)

Output set/reset

Output W1- W1TS_C Bit setzen

input lesen

(Inputreg >> gpioNum) & 1 == 1
→ ref true