
Teoria Sygnałów w zadaniach



$$f(t) = A \cdot \Pi\left(\frac{t}{2 \cdot t_0}\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{t_0} \cdot t\right) \qquad F(\jmath \omega) = A \cdot t_0 \cdot [Sa\left(\omega \cdot t_0 + 2\pi\right) - Sa\left(\omega \cdot t_0 - 2\pi\right)]$$

Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Telekomunikacji Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań

www.et.put.poznan.pl www.multimedia.edu.pl

Copyright © Krzysztof Wegner, 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-939620-1-3 Wydrukowano w Polsce

Podstawowe własności sygnałów


- 1.1 Podstawowe parametry i miary sygnałów ciągłych
- 1.1.1 Wartość średnia
- 1.1.2 Energia sygnału
- 1.1.3 Moc i wartość skuteczna sygnału

Analiza sygnałów okresowych za pomocą szeregów ortogonalnych

2.1 Trygonometryczny szereg Fouriera

2.2 Zespolony szerego Fouriera

Zadanie 1. Wyznacz współczynniki zespolonego szeregu Fouriera dla okresowego sygnału f(t) przedstawionego na rysunku. Narysuj widmo amplitudowe i fazowe sygnału.



W pierwszej kolejności należy ustalić wzór funkcji przedstawionej na rysunku. Jest to funkcja przedziałowa, którą możemy opisać w następujący sposób:

$$f(x) = \begin{cases} A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) & t \in \left(0 + k \cdot T; \frac{T}{2} + k \cdot T\right) \\ 0 & t \in \left(\frac{T}{2} + k \cdot T; T + k \cdot T\right) \end{cases} \land k \in C$$
 (2.1)

Współczynnik F_0 wyznaczamy ze wzoru:

$$F_0 = \frac{1}{T} \int_T f(t) \cdot dt \tag{2.2}$$

Podstawiamy do wzoru wzór naszej funkcji w pierwszym okresie k=0

$$F_0 = \frac{1}{T} \int_T f(t) \cdot dt =$$

$$\begin{split} &=\frac{1}{T}\left(\int_{0}^{\frac{T}{2}}A\cdot\sin\left(\frac{2\pi}{T}\cdot t\right)\cdot dt+\frac{1}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{T}0\cdot dt\right)=\\ &=\frac{A}{T}\left(\int_{0}^{\frac{T}{2}}\sin\left(\frac{2\pi}{T}\cdot t\right)\cdot dt+0\right)=\\ &=\frac{A}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}\sin\left(\frac{2\pi}{T}\cdot t\right)\cdot dt=\\ &=\begin{cases} z&=\frac{2\pi}{T}\cdot t\\ dz&=\frac{2\pi}{T}\cdot dt\\ dt&=\frac{dz}{\frac{2\pi}{T}}\end{cases}\\ &=\frac{A}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}\sin\left(z\right)\cdot \frac{dz}{\frac{2\pi}{T}}=\\ &=\frac{A}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}\sin\left(z\right)\cdot dz=\\ &=\frac{A}{2\pi}\cdot\left(-\cos\left(z\right)|_{0}^{\frac{T}{2}}\right)=\\ &=-\frac{A}{2\pi}\cdot\left(\cos\left(\frac{2\pi}{T}\cdot t\right)|_{0}^{\frac{T}{2}}\right)=\\ &=-\frac{A}{2\pi}\cdot\left(\cos\left(\frac{2\pi}{T}\cdot T\right)-\cos\left(\frac{2\pi}{T}\cdot 0\right)\right)=\\ &=-\frac{A}{2\pi}\cdot\left(\cos\left(\pi\right)-\cos\left(0\right)\right)=\\ &=-\frac{A}{2\pi}\cdot\left(-1-1\right)=\\ &=-\frac{A}{2\pi}\cdot\left(-2\right)=\\ &=\frac{A}{\pi}\end{split}$$

Wartość współczynnika F_0 wynosi $\frac{A}{\pi}$.

Współczynniki F_k wyznaczamy ze wzoru

$$F_k = \frac{1}{T} \int_T f(t) \cdot e^{-\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt$$
 (2.3)

Podstawiamy do wzoru wzór naszej funkcji w pierwszym okresie k=0

$$\begin{split} F_k &= \frac{1}{T} \int_T f(t) \cdot e^{-\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} A \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t \right) \cdot e^{-\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 \cdot e^{-\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \left(A \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t \right) \cdot e^{-\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 \cdot dt \right) = \\ &= \left\{ \sin \left(x \right) \right. \\ &= \frac{e^{\jmath \cdot x} - e^{-\jmath \cdot x}}{2\jmath} \right\} = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \left(A \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t}}{2\jmath} \cdot e^{-\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + 0 \right) = \end{split}$$

$$\begin{split} &=\frac{1}{T}\cdot \left(\frac{A}{2}\right)\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}-e^{-j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\right)\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot dt\right)=\\ &=\frac{1}{T}\cdot \frac{A}{2}\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}-e^{-j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\right)\cdot dt=\\ &=\frac{A}{T\cdot2}\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}-e^{-j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\right)\cdot dt=\\ &=\frac{A}{T\cdot2}\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}-e^{-j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\right)\cdot dt=\\ &=\frac{A}{T\cdot2}\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\right)\cdot dt=\\ &=\frac{A}{T\cdot2}\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot dt\right)\cdot dt\\ &=\frac{A}{T\cdot2}\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot dt\right)=\\ &=\frac{A}{t^{2}\cdot 1}\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot dt\right)\\ &=\frac{A}{T\cdot2}\cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-j\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac{2\pi}{2}\cdot t}\cdot e^{-jk\cdot\frac$$

$$\begin{split} &=\frac{A}{-4\cdot\pi}\cdot\left(\frac{-e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}-2-k\cdot e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}-e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}+k\cdot e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}}{1-k^2}\right)=\\ &=\frac{A}{-4\cdot\pi}\cdot\left(\frac{-2\cdot e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}-2}{1-k^2}\right)=\\ &=\frac{A}{4\cdot\pi}\cdot\left(\frac{2\cdot e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}+2}{1-k^2}\right)=\\ &=\frac{A}{4\cdot\pi}\cdot2\cdot\left(\frac{e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}+1}{1-k^2}\right)=\\ &=\frac{A}{2\cdot\pi}\cdot\left(\frac{e^{-\jmath\cdot\pi\cdot k}+1}{1-k^2}\right)\\ &=\frac{A}{2\cdot\pi}\cdot\left(\frac{(-1)^k+1}{1-k^2}\right) \end{split}$$

Wartość współczynnika F_k wynosi $\frac{A}{2\cdot\pi}\cdot\left(\frac{(-1)^k+1}{1-k^2}\right)$ dla $k\neq 1 \land k\neq -1$.

Współczynnik F_k dla k=1 musimy wyznaczyć raz jeszcze, tak więc wyznaczmy go wprost z definicji F_1 :

$$\begin{split} F_1 &= \frac{1}{T} \int_T f(t) \cdot e^{-\jmath \cdot 1 \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) \cdot e^{-\jmath \cdot 1 \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 \cdot e^{-\jmath \cdot 1 \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \left(A \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) \cdot e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 \cdot dt \right) = \\ &= \left\{ \sin\left(x\right) \right. = \frac{e^{\jmath \cdot x} - e^{-\jmath \cdot x}}{2\jmath} \right\} = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \left(A \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t}}{2\jmath} \cdot e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + 0 \right) = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \left(\frac{A}{2\jmath} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \left(e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right) \cdot e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{1}{T} \cdot \frac{A}{2\jmath} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \left(e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right) \cdot dt = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \left(e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right) \cdot dt = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} \left(e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot (1-1) - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot (1+1) \right) \cdot dt = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot 0 \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot 0 \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt - \int_0^{\frac{T}{2}} e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2\jmath} \cdot \left(\int_0^{$$

$$= \begin{cases} z = -j \cdot \frac{4\pi}{T} \cdot t \\ dz = -j \cdot \frac{4\pi}{T} \cdot dt \\ dt = \frac{-j \cdot \frac{4\pi}{T}}{2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{z} \cdot \frac{dz}{-j \cdot \frac{4\pi}{T}} \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} dt - \frac{1}{-j \cdot \frac{4\pi}{T}} \cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{z} \cdot dz \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(t \Big|_{0}^{\frac{T}{2}} + \frac{1}{j \cdot \frac{4\pi}{T}} \cdot e^{z} \Big|_{0}^{\frac{T}{2}} \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\left(\frac{T}{2} - 0 \right) + \frac{1}{j \cdot \frac{4\pi}{T}} \cdot e^{-j \cdot \frac{4\pi}{T} \cdot t} \Big|_{0}^{\frac{T}{2}} \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\left(\frac{T}{2} - 0 \right) + \frac{1}{j \cdot \frac{4\pi}{T}} \cdot \left(e^{-j \cdot \frac{4\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}} - e^{-j \cdot \frac{4\pi}{T} \cdot 0} \right) \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\frac{T}{2} + \frac{1}{j \cdot \frac{4\pi}{T}} \cdot (1 - 1) \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\frac{T}{2} + \frac{1}{j \cdot \frac{4\pi}{T}} \cdot (1 - 1) \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\frac{T}{2} + \frac{1}{j \cdot \frac{4\pi}{T}} \cdot 0 \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\frac{T}{2} + 0 \right) = \\ = \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \frac{T}{2} = \\ = \frac{A}{4j} = \\ = -j \cdot \frac{A}{4}$$

Wartość współczynnika F_1 wynosi $-\jmath \cdot \frac{A}{4}$.

Współczynnik F_k dla k=-1 musimy wyznaczyć raz jeszcze, tak więc wyznaczmy go wprost z definicji F_{-1} :

$$F_{-1} = \frac{1}{T} \int_{T} f(t) \cdot e^{-j \cdot (-1) \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt =$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} A \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t \right) \cdot e^{-j \cdot (-1) \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T} 0 \cdot e^{-j \cdot (-1) \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) =$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \left(A \cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}} \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t \right) \cdot e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T} 0 \cdot dt \right) =$$

$$= \left\{ \sin \left(x \right) \right. = \frac{e^{j \cdot x} - e^{-j \cdot x}}{2j} \right\} =$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \left(A \cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}} \frac{e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t}}{2j} \cdot e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt + 0 \right) =$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \left(\frac{A}{2j} \cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}} \left(e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right) \cdot e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt \right) =$$

$$\begin{split} &= \frac{1}{T} \cdot \frac{A}{2j} \cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}} \left(e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right) \cdot dt = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}} \left(e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t + j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t + j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right) \cdot dt = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}} \left(e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t \cdot t + j \cdot t} - e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t \cdot t \cdot (1-1)} \right) \cdot dt = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t \cdot t \cdot t + 1} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t \cdot t \cdot t} \right) dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t \cdot t} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{0} \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} 1 \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} 1 \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} 1 \cdot dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} \frac{e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt}{j \cdot \frac{4\pi}{T} \cdot t} \cdot (e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} dt \right) = \\ &= \frac{A}{T \cdot 2j} \cdot \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} \frac{e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt}{j \cdot \frac{4\pi}{T} \cdot t} \cdot (e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot e^{-j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \cdot dt - \int_{0}^{\frac{T}{2}} e^{j \cdot$$

Wartość współczynnika F_{-1} wynosi $j \cdot \frac{A}{4}$.

Ostatecznie współczynniki zespolonego szeregu Fouriera dla funkcji przedstawionej na rysunku przyjmują wartości.

$$F_0 = \frac{A}{\pi}$$

$$F_{-1} = \jmath \cdot \frac{A}{4}$$

$$F_1 = -\jmath \cdot \frac{A}{4}$$

$$F_k = \frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{(-1)^k + 1}{1 - k^2}\right)$$

Podstawiając to wzoru aproksymacyjnego funkcję f(t) możemy wyrazić jako

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_k \cdot e^{\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t}$$


$$f(t) = \frac{A}{\pi} + \jmath \cdot \frac{A}{4} \cdot e^{\jmath \cdot (-1) \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - \jmath \cdot \frac{A}{4} \cdot e^{\jmath \cdot 1 \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} + \sum_{\substack{k=-\infty\\k\neq 0\\k\neq -1 \land k\neq 1}}^{\infty} \left[\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{(-1)^k + 1}{1 - k^2} \right) \right] \cdot e^{\jmath \cdot k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t}$$

$$(2.4)$$

Możemy wyznaczyć kilka wartości współczynników F_k


F_k	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
F_k	$-\frac{A}{35\pi}$	0	$-\frac{A}{15\pi}$	0	$-\frac{A}{3\pi}$	$j \cdot \frac{A}{4}$	$\frac{A}{\pi}$	$-\jmath\cdot\frac{A}{4}$	$-\frac{A}{3\pi}$	0	$-\frac{A}{15\pi}$	0	$-\frac{A}{35\pi}$
$ F_k $	$\frac{A}{35\pi}$	0	$\frac{A}{15\pi}$	0	$\frac{A}{3\pi}$	$\frac{A}{4}$	$\frac{A}{\pi}$	$\frac{A}{4}$	$\frac{A}{3\pi}$	0	$\frac{A}{15\pi}$	0	$\frac{A}{35\pi}$
$Arg\{F_k\}$	$-\pi$	0	$-\pi$	0	$-\pi$	$\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$	π	0	π	0	π

Na podstawie wyznaczonych współczynników F_k możemy narysować widmo amplitudowe $|F_k|$ sygnału f(t).




Widmo aplitudowe sygnału rzeczywistego jest zawsze parzyste.

Podobnie n podstawie wyznaczonych współczynników F_k możemy narysować widmo fazowe $\arg\{F_k\}$ sygnału f(t).




Widmo fazowe sygnału rzeczywistego jest zawsze nieparzyste.


W przypadku sumowania od $k_{\min}=-1$ do $k_{\max}=1$ otrzymujemy:




W przypadku sumowania od $k_{\min}=-2$ do $k_{\max}=2$ otrzymujemy:




W przypadku sumowania od $k_{min} = -4$ do $k_{max} = 4$ otrzymujemy:



W przypadku sumowania od $k_{\min}=-6$ do $k_{\max}=6$ otrzymujemy:




W przypadku sumowania od $k_{\min}=-12$ do $k_{\max}=12$ otrzymujemy:



W granicy sumowania od $k_{min}=-\infty$ do $k_{max}=\infty$ otrzymujemy oryginalny sygnał.

2.3 Obliczenia mocy sygnałów - twierdzenie Parsevala

Zadanie 1. Wyznacz stosunek mocy parzystych harmonicznych do mocy całkowitej dla sygnału przedstawionego na rysunku poniżej. Wykorzystaj współczynniki zespolonego szeregu Fouriera obliczone w zadaniu 1



W pierwszej kolejności należy ustalić wzór funkcji przedstawionej na rysunku. Jest to funkcja przedziałowa, którą możemy opisać w następujący sposób:

$$f(x) = \begin{cases} A \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) & t \in \left(0 + k \cdot T; \frac{T}{2} + k \cdot T\right) \\ 0 & t \in \left(\frac{T}{2} + k \cdot T; T + k \cdot T\right) \end{cases} \land k \in C$$
 (2.5)

Cele jest obliczenie stusunku mocy parzystych harmonicznych P_{par} do mocy całkowitej P.

$$\frac{P_{par}}{P}$$

Moc sygnału możemy wyznaczyć z definicji:

$$P = \frac{1}{T} \int_{T} (f(t))^{2} \cdot dt$$

Podstawiając wzór naszej funkcji otrzymujemy

$$\begin{split} P &= \frac{1}{T} \int_{0}^{T} (f(t))^{2} \cdot dt = \\ &= \frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} \left(A \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t \right) \right)^{2} \cdot dt + \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^{T} (0)^{2} \cdot dt = \\ &= \left\{ \sin \left(x \right) = \frac{e^{\jmath \cdot x} - e^{-\jmath \cdot x}}{2 \cdot \jmath} \right\} = \\ &= \frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} \left(A \cdot \frac{e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t}}{2 \cdot \jmath} \right)^{2} \cdot dt + 0 = \\ &= \frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} A^{2} \cdot \frac{\left(e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right)^{2}}{2^{2} \cdot \jmath^{2}} \cdot dt = \\ &= \frac{1}{T} \int_{0}^{\frac{T}{2}} A^{2} \cdot \frac{\left(e^{\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} - e^{-\jmath \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot t} \right)^{2}}{-4} \cdot dt = \end{split}$$

$$\begin{split} &=\frac{1}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}A^{2}\cdot\frac{e^{j\frac{2\pi}{T}\cdot t^{2}}2-2\cdot e^{j\frac{2\pi}{T}\cdot t-j\frac{2\pi}{T}\cdot t}+e^{-j\frac{2\pi}{T}\cdot t}2}{-4}\cdot dt=\\ &=\frac{1}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}A^{2}\cdot\frac{e^{j\frac{4\pi}{T}\cdot t}-2\cdot e^{0}+e^{-j\frac{4\pi}{T}\cdot t}}{-4}\cdot dt=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}\left(e^{j\frac{4\pi}{T}\cdot t}-2\cdot 1+e^{-j\frac{4\pi}{T}\cdot t}\right)\cdot dt=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\int_{0}^{\frac{T}{2}}e^{j\frac{4\pi}{T}\cdot t}\cdot dt-\int_{0}^{\frac{T}{2}}2\cdot dt+\int_{0}^{\frac{T}{2}}e^{-j\frac{4\pi}{T}\cdot t}\cdot dt\right)=\\ &=\left\{ \begin{aligned} &\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\int_{0}^{\frac{T}{2}}e^{j\frac{4\pi}{T}\cdot t}\cdot dt-\int_{0}^{\frac{T}{2}}2\cdot dt+\int_{0}^{\frac{T}{2}}e^{-j\frac{4\pi}{T}\cdot t}\cdot dt\right)=\\ &=\left\{ \begin{aligned} &\frac{A^{2}}{dt_{1}}&=j\cdot \frac{4\pi}{T}\cdot dt &dz_{2}&=-j\cdot \frac{4\pi}{T}\cdot dt\\ dt&=j\cdot \frac{4\pi}{T}\cdot dt &dz_{2}&=-j\cdot \frac{4\pi}{T}\cdot dt\\ dt&=\frac{d_{2}}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}&dt&=\frac{d_{2}}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}} \end{aligned} \right\}=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\int_{0}^{\frac{T}{2}}e^{2i}\cdot \frac{dz_{1}}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}-2\cdot \int_{0}^{\frac{T}{2}}dt+\int_{0}^{\frac{T}{2}}e^{2i}\cdot \frac{dz_{2}}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}}\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\frac{1}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot e^{2i}|_{0}^{\frac{T}{2}}-2\cdot t|_{0}^{\frac{T}{2}}+\frac{1}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot e^{2i}|_{0}^{\frac{T}{2}}\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\frac{1}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot e^{j\frac{4\pi}{T}\cdot t}|_{0}^{\frac{T}{2}}-2\cdot t|_{0}^{\frac{T}{2}}+\frac{1}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot e^{-j\frac{4\pi}{T}\cdot t}|_{0}^{\frac{T}{2}}\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\frac{1}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot \left(e^{j\frac{2\pi}{T}}-e^{j\frac{4\pi}{T}\cdot 0}\right)-2\cdot \left(\frac{T}{2}-0\right)+\frac{1}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot \left(e^{-j\frac{2\pi}{T}\cdot \frac{T}{2}}-e^{-j\frac{4\pi}{T}\cdot 0}\right)\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\frac{1}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot \left(e^{j\frac{2\pi}{T}}-e^{0}\right)-2\cdot \left(\frac{T}{2}\right)+\frac{1}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot \left(e^{-j\frac{2\pi}{T}}-e^{0}\right)\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\frac{1}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot \left(1-1\right)-T+\frac{1}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot \left(1-1\right)\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(\frac{1}{j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot 0-T+\frac{1}{-j\cdot \frac{4\pi}{T}}\cdot 0\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(0-T+0\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(0-T+0\right)=\\ &=\frac{A^{2}}{-4\cdot T}\left(0-T+0\right)=\end{aligned}$$

Moc sygnału wynosi wiec: $P = \frac{A^2}{4}$

Moc sygnału możemy wyznaczyć na podstawie współczynników zespolonego szeregu Fouriera F_k za pomocą twierdzenia Parsevala

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |F_k|^2$$

Dla sygnałów rzeczywistych widmo amplitudowe sygnału jest parzyste a wiec mamy

$$|F_{-k}|^2 = |F_k|^2 \Rightarrow P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |F_k|^2$$

= $|F_0|^2 + 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} |F_k|^2$

A wiec moc parzystych harmonicznych można wyznaczyć odejmując od mocy całkowitej moc nieparzystych harmonicznych i moc składowej zerowej

$$P_{par} = P - |F_0|^2 - 2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} |F_{2 \cdot k+1}|^2$$

Współczynniki zespolonego szeregu Fouriera dla sygnału przedstawionego powyżej wyznaczone w ramach zadania 1 wynoszą

$$F_0 = \frac{A}{\pi}$$

$$F_{-1} = \jmath \cdot \frac{A}{4}$$

$$F_1 = -\jmath \cdot \frac{A}{4}$$

$$F_k = \frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{(-1)^k + 1}{1 - k^2}\right)$$

A wiec moc parzystych harmonicznych wynosi

$$\begin{split} P_{par} &= P - |F_0|^2 - 2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} |F_{2 \cdot k + 1}|^2 = \\ P_{par} &= P - |F_0|^2 - 2 \cdot |F_1|^2 - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} |F_{2 \cdot k + 1}|^2 = \\ &= \frac{A^2}{4} - \left|\frac{A}{\pi}\right|^2 - 2 \cdot \left|-\jmath \cdot \frac{A}{4}\right|^2 - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{(-1)^{2 \cdot k + 1} + 1}{1 - (2 \cdot k + 1)^2}\right)\right|^2 = \\ &= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{(-1)^{2 \cdot k} \cdot (-1)^1 + 1}{1 - (2 \cdot k + 1)^2}\right)\right|^2 = \\ &= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{((-1)^2)^k \cdot (-1)^1 + 1}{1 - (2 \cdot k + 1)^2}\right)\right|^2 = \\ &= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{(1)^k \cdot (-1) + 1}{1 - (2 \cdot k + 1)^2}\right)\right|^2 = \\ &= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{1 \cdot (-1) + 1}{1 - (2 \cdot k + 1)^2}\right)\right|^2 = \\ &= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{1 \cdot (-1) + 1}{1 - (2 \cdot k + 1)^2}\right)\right|^2 = \\ &= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{-1 + 1}{1 - (2 \cdot k + 1)^2}\right)\right|^2 = \end{split}$$

$$= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{A}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{0}{1 - (2 \cdot k + 1)^2} \right) \right|^2 =$$

$$= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{4^2} - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} |0|^2 =$$

$$= \frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2} - 2 \cdot \frac{A^2}{16} - 0 =$$

$$= \frac{2 \cdot A^2}{8} - \frac{A^2}{\pi^2} - \frac{A^2}{8} =$$

$$= \frac{A^2}{8} - \frac{A^2}{\pi^2} =$$

$$= A^2 \cdot \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{\pi^2} \right)$$

A wiec moc parzystych harmonicznych wynosi: $P_{par} = A^2 \cdot \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{\pi^2}\right)$

A wiec poszukiwany stosunek parzystych harmoniczych do całkowitej mocy synału wynosi:

$$\frac{P_{par}}{P} = \frac{A^2 \cdot \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{\pi^2}\right)}{\frac{A^2}{4}} =$$

$$= \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{\pi^2}\right) \cdot 4 =$$

$$= \frac{4}{8} - \frac{4}{\pi^2} =$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}$$

A wiec poszukiwany stosunek parzystych harmoniczych do całkowitej mocy synału wynosi: $\frac{1}{2}-\frac{4}{\pi^2}$

Analiza sygnałów nieokresowych. Przekształcenie całkowe Fouriera

- 3.1 Wyznaczanie transformaty Fouriera z definicji
- 3.2 Wykorzystanie twierdzeń do obliczeń transformaty Fouriera
- 3.3 Obliczenia energii sygnału za pomocą transformaty Fouriera. Twierdzenie Parsevala

Transmisja sygnałów przez układy liniowe o stałych parametrach (LTI)

- 4.1 Obliczanie splotu ze wzoru
- 4.2 Filtry

