
1) 1.1)
$$\frac{I}{U_1}(p) = \frac{0.02p}{1+0.04p}$$
 et $\frac{\Omega}{U_1}(p) = \frac{30}{1+0.04p}$
 $U_1 = \frac{U_{10}}{p} \Rightarrow I(p) = \frac{0.02.U_{10}}{1+0.04p} \rightarrow I(t) = 0.5.U_{10}.e^{-0.04t}.u(t)$




Valeur MAX de I : $I_{MAX} = 0.5.U_{10} = 5A$

1.2)
$$\frac{\Omega}{U_2} = \frac{9,375}{1 + 2,5.10^{-3} p}$$
 et $\frac{\theta}{U_3} = \frac{0,67}{\frac{2,5.10^{-3}}{14,1.G} p^2 + \frac{p}{14,1.G} + 1}$

L'amortissement : Z = 1 pour : G = 7,1

$$\frac{\theta}{U_3} = \frac{0.67}{\left(1 + 5.10^{-3} \, p\right)^2}$$

2) 2.1)
$$BO = \frac{2}{(1+5.10^{-3} p)^2}$$




$$M_\phi=90^\circ$$

$$\frac{\theta_1}{\alpha} = \frac{0.67}{\frac{25.10^{-6}}{3}p^2 + \frac{10^{-2}}{3}p + 1} \implies Z' = 0.58$$


Dépassement $\approx 10\%$ et régime permanent de $\theta_1=0,\!067$ rad

2.2) Régulateur PI. Amélioration de la précision statique.

Régulateur R₁:



BO corrigée :
$$\frac{4.10^3}{p(1+5.10^{-3} p)}$$



$$(\arg BO)_{\omega=800} = -90^{\circ} - \arctan(5.10^{-3}.800) = -166^{\circ}$$

Passage par 0dB : ω > 800rad/s \Rightarrow M_{φ} < 14° : boucle fermée très mal amortie II faut diminuer G pour augmenter la marge de phase.

Pour G=1, l'amortissement en boucle fermée : Z'=0.35 (31% de dépassement). Donc réponse indicielle encore mal amortie.