
Code des couleurs et tolérance des résistances

I. Code des couleurs.

Couleur	Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc	Argent	Or
Valeur	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Coefficient multiplicateur	1	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶				10-1	10 ⁻²
Tolérance											10%	5%

II. Utilisation



Valeur de la résistance : 47 . $10^2 \Omega = 4700 \Omega$

La tolérance est de 10% de la valeur indiquée soit : 0,1x 4700 = 470 Ω

La valeur exacte de la résistance est comprise entre (4700-470) Ω et (4700+470) Ω

soit $4230 \Omega \le R \le 5170 \Omega$

Remarque : On peut retenir cette formule :

Ne Mangez Rien Ou Jeûnez, Voilà Bien Votre Grande Vêtise.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9