问题: STM32 涉及到 PB3 端口的功能无法使用,比如 PB3 进行正常的 GPIO 配置为推挽输出后,实际无输出。

原因: STM32 数据手册有讲,PB3 复位后主功能为 JTDO,用作 PB3 时须重定义功能,不止PB3,除了 PB3,PB4 和 PA15 都为 JTAG 接口,如不使用 JTAG 而用作其他功能,都需要重定义

解决方法:

GPIO 配置前打开端口重定义时钟,再重定义端口(禁用 JTAG)

__HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE();

__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();