



REPARACIÓN DE MOTORES DIESEL- TUBO E INYECCIÓN- ELECTRICIDAD- CAMBIOS Y GRUPOS
FRENOS Y VÁLVULAS DE AIRE- PUESTA A PUNTO DE TURISMOS

El mundo del transporte



TURBINSA, S.A.L

Calle Els Partidors nº 6 ,46500 Sagunto Valencia
CIF A46606695 Tel.96 26614 40 962661528
correspondencia :Apdo de Correos 142, 46500 Sagunto V

SEL S.A

C/ Galileo Galilei, nave 43
46520 PTO SAGUNTO
VALENCIA

C.I.F.: A96064928 TELF 962650400

Nº Registro: 4654655- Nº Reg. Especial: V-0012

sel@selsel.com direccion@selsel.com

Hoja 1

Nº FACTURA 23 488 CODIGO CLIENTE 3495
FECHA FACTURA 30/06/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
OT-332 RENAULT 1713FHR	2	48,00	96,00
Cambiar filtro deshidratador, desmontar tubo escape, reparar y volver a montar			
Reforzar y reparar tubo escape	1	136,00	136,00
Filtro Deshidratador	1	156,00	156,00

Esta reparación está garantizada según ley 23/03 y Decret 298/93,salvo material de desgaste que lo está, por su naturaleza, según el kilometraje y uso indicado del fabricante

BRUTO	DTOS	B.IMPONIBLE	IVA 21%	TOTAL FACTURA
388,00		388,00	81,48	469,48
VTO 30/08/2023	469,48			