



REPARACIÓN DE MOTORES DIESEL- TUBO E INYECCIÓN- ELECTRICIDAD- CAMBIOS Y GRUPOS
FRENOS Y VÁLVULAS DE AIRE- PUESTA A PUNTO DE TURISMOS

El mundo del transporte



TURBINSA, S.A.L

Calle Els Partidors nº 6 ,46500 Sagunto Valencia
CIF A46606695 Tel.96 26614 40 962661528
correspondencia :Apdo de Correos 142, 46500 Sagunto V

SEL S.A
C/ Galileo Galilei, nave 43
46520 PTO SAGUNTO
VALENCIA
C.I.F.: A96064928 TELF 962650400

Nº Registro: 4654655- Nº Reg. Especial: V-0012

sel@selsel.com direccion@selsel.com

Hoja 1

Nº FACTURA 23 861 CODIGO CLIENTE 3495
FECHA FACTURA 15/11/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
OT-609 RENAULT 1713 FHR 645.399 Km	3	48,00	144,00
Cambiar casquillos de barra estabilizadora trasera.			
Pegar catadióptico trasero izquierdo.			
Buje goma barra estabilizadora	2	28,00	56,00
Tornillos, arandelas y tuercas	2	21,30	42,60
Casquillo barra	2	18,00	36,00
Catadióptico	1	2,20	2,20

Esta reparación está garantizada según ley 23/03 y Decret 298/93,salvo material de desgaste que lo está, por su naturaleza, según el kilometraje y uso indicado del fabricante

BRUTO	DTOS	B.IMPONIBLE	IVA 21%	TOTAL FACTURA
280,80		280,80	58,97	339,77
VTO	15/01/2024	339,77		

TRANSFERENCIA

Reg. mercantil de Valencia, tomo 2505 general 1534,, secc.3^a, libro socios folio 134, hoja 16418, inscripcion 1^a del 28-04-83 A46606695