



TURBINA, S. A. L.

Carretera de Sagunto-Burgos, km. 1
Apartado de Correos, 142
Tel. 96 266 14 40 - Fax: 96 266 15 28
46500 SAGUNTO (Valencia)

N.º Registro: 4654655 - N.º Reg. Especial: V-0012

SEL S.A
C/ Galileo Galilei, nave 43
46520 PTO SAGUNTO
VALENCIA
C. I. F.: A96064928

TELF 962650400

Hoja 1

sel@selsel.com direccion@selsel.com

Nº FACTURA 23 324 CODIGO CLIENTE 3495
FECHA FACTURA 30/04/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1713-FHR TRABAJO EN RENAULT 1713 FHR Comprobar averia. Desmontar inyectores para revisar y reparar. Limpiar y preparar montaje. Cambiar aforador y captador. Cambiar bomba alimentacion y filtros de Montaje de todo. Pruebas y terminar.	2	48,00	96,00
Filtro gasoil	2	22,20	44,40
Captador	1	113,45	113,45
Valvula presion	1	89,00	89,00
Aforador	1	315,66	315,66
TRABAJO EN INYECTORES FI-81 Comprobar seis inyectores en banco prueba.	3	97,75	293,25
Junta	6	1,20	7,20
Anillo torico	6	1,43	8,58
Bomba alimentacion 0440020028	1	357,10	357,10

Esta reparación está garantizada según ley 23/03 y Decret 298/93, salvo material de desgaste que lo está, por su naturaleza, según el kilometraje y uso indicado del fabrica

BRUTO	DTOS	B.IMPONIBLE	IVA 21%	TOTAL FACTURA
1.324,64		1.324,64	278,17	1.602,81
VTO	30/06/2023	1.602,81		