
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
a b c d e
f g h i j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

```
///////////// Lec 14

int main(void)
{

        DDRD = 0b01000000; // bit 6 in port D is an output, the rest
are inputs
        DDRB = 0b00000000; // all pins in port B are inputs
        //light up the LED
        //PORTD = 0b01000000; //setting bit 6 in port D to 1

        //_delay_ms(1000);

    while (1)
    {

      if(PINB & 0b00001000){

        //light up the LED
        PORTD = 0b01000000; //setting bit 6 in port D to 1
      }
      else{
        //turn off the LED
        PORTD = 0b00000000; //setting all bits in port D to 0
      }
      _delay_ms(10);
        }
}
```