
# クリップモーターを作ろう

# ①用意するもの


- 1. クリップ x2 (できるだけ柔らかいものが好ましい)
- 2. エナメル線 約1m (0.4~0.5mmぐらいの太さのものを使います)
- 3. 単3電池 x1
- 4. 単2電池 x1
- 5. 丸型フェライト磁石 x1
- 6. セロハンテープ
- 7. 紙ヤスリx1
- 8. はさみ x1とカッターx1
- 9. 厚紙 x1
- 10. アルミのシール x1 (ホームセンターなどで売っています) (注)ヤスリを使う場合は、擦れても良い所(新聞紙の上等)で実験を行ってください。

# ②クリップモーターの作り方

1. クリップと箱の準備




クリップは上の図の通り折りましょう。 小さな輪を作り、ペンチで微調整してください。 できたら、同じものをもう一つ作りましょう。



箱は、厚紙に上の図を描き、実線の部分をはさみとカッターを使って切りましょう。 切り終えたら、次に点線の部分を山折か谷折りのどちらかで折ってください。


## 2.折ったクリップを箱に取り付ける



## 3. コイルを作る

コイルは、エナメル線を単2電池に10回巻きした後、両端をそれぞれ2,3回巻いて固定しましょう。 その際、両端をそれぞれ4cmぐらい残してください。


片方の端の表面のエナメルを、図のように半分だけ紙ヤスリ、またはカッターで削って、もう片方の端は全部削ってください。(エナメルは電気を通さない物質(絶縁体)です。しっかり削りましょう。)



### 4.組み立てて、完成!

できたコイルを先ほど作った箱の、クリップの小さな輪の中に通します。次に、箱の中に下から単3電池を入れます。(+と-の向きはどちらでも構いません。)さらに、箱の上にフェライト磁石を置き、完成です。成功したら回ります!

もし、回らなかったら、失敗です。その場合は、コイルの削りが足りない、またはクリップの小さな輪の調整が必要です。回るまであきらめずに何度でも調整しましょう。



#### (注意!!)

クリップモーターは、電池を使った実験です。そのまま放置していたり、長い間金属に触れていると、火災の原因になります。終わったら、必ず磁石を取り、電池を外してください。