Señales y Sistemas I cod: 2016506

Docente Claudia Caro Ruiz

8 de noviembre de 2021

El material que se presenta en estas diapositivas es de autoría de Jorge Iván Sofrony Esmeral.

Series de Fourier

- La ingeniería tiende a plantear problemas complejos como la suma de problemas más pequeños (y por lo tanto menos complejos)
- Un ejemplo es la serie de Taylor, donde

$$f(t) \cong f(0) + \frac{df(0)}{dt} \cdot t + \frac{d^2 f(0)}{dt^2} \cdot t^2 + \cdots$$

- Observe que f(t) puede ser aproximada mediante la suma de un escalón, una rampa y una parábola, y términos de mayor orden
- Sin embargo, para que nuestra aproximación sea aceptable, debemos cumplir tres requisitos.
 - Factibilidad \Rightarrow Existen derivadas.
 - 2 Linealidad
 - 3 Simplicidad ⇒ si requerimos de un número infinito de problemas, esto puede complicar la solución.



Aproximación de Señales Periódicas

- En esta sección estudiaremos la "Serie de Fourier", la cual permite expresar una señal periódica, como la suma de señales periódicas de menor complejidad.
- Se asume que las señales son función deltiempo (variable independiente) y son de tipo real

$$x(t) \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

• Inicialmente se consideran señales senoidales puras, y posteriormente se aproximan señales periódicas no senoidales por medio de senos/cosenos.

Señales Periódicas

• Una señal es periódica si existe un T tal que

$$x(t) = x(t+T) \quad \forall t$$

- Suposiciones y Definiciones
 - La señal existe para todo $t \in \mathbb{R}$, es decir, la señal es persistente
 - 2 Una señal periódica tiene periodo nT, $n \in \mathbb{Z}$, i.e.

$$x(t) = x(t + nT) = x(t + T)$$
 $\forall t$

El periodo fundamental este dado por el mínimo tiempo de "repetición" y la frecuencia fundamental de oscilación es

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$



Aproximación de Señales Periódicas

- Considere un señal de entrada como se muestra en la Figura (señal tren de pulsos de amplitud 1, centrada en 0,5, ciclo útil del 50 % v periodo T_0).
- La salida de un sistema debido a esta entrada puede ser compleja de hallar, por lo cual se puede acudir a una aproximación "adecuada".

- Esta señal puede aproximarse por medio de una señal senoidal, lo cual facilitaría encontrar aproximadamente la señal y(t).
- En este ejemplo asumimos que una señal seno es la "mejor" aproximación.
- Se puede obtener una solución **óptima** si se minimiza el error cuadrático en un periodo.

$$J[e(t)] = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} e^2(t)dt \qquad e(t) = y(t) - B_1 \sin(\omega_0 t)$$

donde $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ y B_1 es un parámetro por determinar.

• Problema de Optimización

$$\min_{B_1>0} J[e(t)] = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} e^2(t) dt$$

• Para de terminar el "mínimo" con respecto a B_1

$$\frac{\partial J(e)}{\partial B_1} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} -2[y(t) - B_1 \sin(\omega_0 t)] \sin(\omega_0 t) dt = 0$$

$$\Rightarrow \int_{0}^{T_{0}} y(t) \sin(\omega_{0}t) dt = B_{1} \int_{0}^{T_{0}} \sin^{2}(\omega_{0}t) = \int_{0}^{T_{0}} \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)] dt$$

$$\Rightarrow \int_{0}^{T_{0}} y(t) \sin(\omega_{0}t) dt = B_{1} \frac{T_{0}}{2}$$

• Ahora debemos confirmar que es un mínimo (no un máximo).

$$\frac{\partial^2 J(e)}{\partial B_1^2} = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} \sin^2(\omega_0 t) > 0$$

• Utilizando la primera derivada, y las ecuaciones anteriores, podemos hallar B_1 tal que

$$B_1 = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} u(t) \sin(\omega_0 t) dt$$

• Este valor de B_1 garantiza el menor error de aproximación, asumiendo una aproximación senoidal.

Ejemplo

- Considere una señal cuadrada, periódica e impar
- Para encontrar la aproximación óptima

$$B_{1} = \frac{2}{T_{0}} \int_{0}^{T_{0}} u(t) \sin(\omega_{o}t) dt$$

$$= \frac{2}{T_{0}} \left[\int_{0}^{T_{0}/2} \sin(\omega_{o}t) dt + \int_{T_{0}/2}^{T_{0}} -\sin(\omega_{o}t) dt \right]$$

$$= \frac{2}{T_{0}} \left[\frac{-\cos \omega_{0}t}{\omega_{0}} \Big|_{0}^{\frac{T_{0}}{2}} + \frac{\cos(\omega_{0}t)}{\omega_{0}} \Big|_{\frac{T_{0}}{2}}^{T_{0}} \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\cos(\pi) + 1 + \cos(2\pi) - \cos(\pi) \right] = \frac{4}{\pi}$$

Series de Fourier

• Para introducir el uso de las series de Fourier, considere la señal

$$x(t) = 10 + 3\cos(\omega_0 t) + 5\cos(2\omega_0 t + 30^\circ) + 4\sin(3\omega_0 t)$$

 Es fácil demostrar que dicha señal es periódica y que se puede expresar como

$$\begin{split} x(t) &= 10 + \frac{3}{2} \left[e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} \right] + \frac{5}{2} \left[e^{2j\omega_0 t} + e^{-2j\omega_0 t} \right] e^{j30^\circ} + \frac{4}{2j} \left[e^{3j\omega_0 t} - e^{3j\omega_0 t} \right] \\ &= \sum_{k=-3}^3 C_k e^{j\omega_0 kt} \end{split}$$

• Acá se puede observar que la suma de señales senoidales se puede expresar como la suma de exponenciales complejas.



• De forma general, una señal **periódica** real x(t) puede expresarse como una serie armónica

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{j\omega_0 kt} \qquad C_k = C_{-k}^*$$

- La frecuencia fundamental ω_0 es considerada como el primer armónico, y la frecuencia $k\omega_0$ son el k-esimo armónico.
- Decimos que esta serie armónica es una serie de Fourier si los coeficientes C_k son los coeficientes de Fourier.
- En general los coeficientes de Fourier son números complejos que se pueden expresar de la forma

$$C_k = |C_k|e^{j\theta_k} \qquad C_{-k} = |C_k|e^{-j\theta_k}$$



• Si consideramos la suma de las serie para "k" fijo, sabemos que

$$C_{-k}e^{-j\omega_0kt} + C_ke^{j\omega_0kt} = |C_k|\cos(\omega_0kt + \theta)$$

• De esta manera, si conocemos los coeficientes C_k , la señal periódica (real) está dada por

$$x(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|C_k| \cos(\omega_0 kt + \theta_k)$$
$$= C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|C_k| [\cos(\theta_k) \cos(\omega_0 kt) - \sin(\theta_k) \sin(\omega_0 kt)]$$

• Asumiendo que C_k es un número complejo tal que.


$$2C_k = 2|C_k|e^{j\theta_k} = 2|C_k|\cos(\theta_k) + 2j|C_k|\sin(\theta_k)$$

y definiendo

$$A_k = 2|C_k|\cos(\theta_k)$$
 $B_k = 2|C_k|\sin(\theta_k)$

• La serie de Fourier se define (implícitamente)como

$$X(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k \cos(\omega_0 kt) + B_k \sin(\omega_0 kt) \right]$$



Coeficientes de Fourier

• Para determinar los coeficientes de Fourier, asumimos que la respuesta armónica exponencial se cumple tal que

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{j\omega_0 kt}$$

• Ahora post-multiplique ambos lados de la ecuación por $e^{-j\omega_0 nt}$ e integre ambos lados sobre un periodo

$$\int_{0}^{T_{0}} x(t)e^{-j\omega_{0}nt}dt = \int_{0}^{T_{0}} C_{k}e^{j\omega_{0}(k-n)t}dt$$

 Tomando la parte derecha de esta expresión y utilizando la respuesta de Euler, tenemos

$$\int_0^{T_0} x(t)e^{-j\omega_0 nt}dt = \int_0^{T_0} C_k(\cos((k-n)\omega_0 t) + j\sin((k-n)\omega_0 t))dt$$

donde podemos observar que

•
$$\int_0^{T_0} \sin((k-n)\omega_0 t) dt = 0$$
 $\forall k \neq n$

•
$$\int_0^{T_0} \cos((k-n)\omega_0 t) dt = 0$$
 $\forall k \neq n$

•
$$\int_0^{T_0} \cos((k-n)\omega_0 t) dt = T_0$$
 $\forall k = n$

• Por tal motivo, podemos obtener la siguiente expresión

$$C_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t)e^{-j\omega_0 nt} dt$$

• Considerando que

$$C_k \int_0^{T_0} e^{j\omega_0 kt} e^{-j\omega_0 nt} dt = 0 \qquad \forall k \neq n$$

- Este tipo de funciones se llaman ortogonales ente $(0, T_0)$
- Considere el coeficiente $C_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$ lo cual representa el promedio de la señal sobre un periodo, o el valor **D.C.**

Espectro de Frecuencia

- Ahora encontremos la serie de Fourier de una señal tipo tren de pulsos (square wave signal)
- Considere que la señal está centrada en 0 y tiene una frecuencia T_0 tal como se muestra en la Figura

$$C_{n} = \frac{1}{T_{0}}x(t)e^{-j\omega_{0}nt}dt = \frac{V}{T_{0}}\int_{0}^{\frac{T_{0}}{2}}e^{-j\omega_{0}nt}dt - \frac{V}{T_{0}}\int_{\frac{T_{0}}{2}}^{T_{0}}e^{-j\omega_{0}nt}dt$$
$$= \frac{V}{T_{0}(-j\omega_{0}n)}\left[e^{-j\omega_{0}nt}\Big|_{0}^{\frac{T_{0}}{2}} - e^{j\omega_{0}nt}\Big|_{\frac{T_{0}}{2}}^{T_{0}}\right]$$

• Observando que $\omega_0 t \Big|_{t=\frac{T_0}{2}} = \frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{T_0}{2} = \pi \text{ y } \omega_0 t \Big|_{t=T_0} = 2\pi, \text{ tenemos}$

$$C_k = \left(\frac{jV}{2\pi k}\right) \left[e^{-jk\pi} - e^{j0} - e^{-jk2\pi} + e^{-jk\pi}\right]$$
$$= \begin{cases} \frac{2jV}{k\pi} & k \Rightarrow \text{impar} \\ 0 & k \Rightarrow \text{par} \end{cases}$$

$$2e^{-jk\pi} = 2(\cos(k\pi) - j\sin(k\pi))$$

$$e^{j0} = 1$$

$$e^{2\pi jk} = \cos(2\pi k) - j\sin(2\pi k)$$



Espectro en Frecuencia

- En el ejemplo anterior, se obtuvo la respuesta en serie de Fourier de una señal cuadrada periódica.
- Una forma de representar esta señal es mediante un gráfico de su espectro en frecuencia.
- Para el ejemplo anterior

$$x = \sum_{k_{odd}} \frac{2}{k\pi} \cdot e^{\frac{-j\pi}{2}} \cdot e^{j\omega_0 kt}$$
$$= \sum_{k_{odd}} \frac{4}{k\pi} \cdot \cos(k\omega_0 t - 90^\circ)$$



• Gráficamente, esta descomposición se puede representar por medio de diagramas de magnitud y fase de cada armónico de la señal.

Ejemplo

- La serie de Fourier de un tren de impulso es bastante utilizada en ingeniería.
- ullet Considere la ecuación que determina los coeficientes de ${\mathcal F}$

$$C_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$
$$= \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \delta(t) e^{-j\omega_0 kt} = \frac{1}{T_0} e^{-j\omega_0 kt} \Big|_{t=0} = \frac{1}{T_0}$$

- \bullet Esto se debe a las propiedades de la señal impulso y la continuidad de $x(t) \mathrm{en}\ t = 0.$
- Por último, la señal se puede representar como

$$x(t) = \sum_{k} \frac{1}{T_0} e^{+j\omega_0 kt} = \frac{1}{T_0} + 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{T_0} \cos(\omega_0 kt)$$

• Como pueden observar, es una señal con espectro constante y desfase 0

Ejemplo

- Considere un tren de pulsos rectangulares.
- Esta señal es muy utilizada en comunicaciones y su aplicación puede ser la de AM (Amplitude Modulated)
- La señal que se considera es la señal rectangular con amplitud X_0 , ancho de pulso T y periodo T_0

$$x(t) = \sum_{k} \frac{T}{T_0} X_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{Tk\omega_0}{2}\right)}{\frac{Tk\omega_0}{2}} \right] e^{j\omega_0 t k}$$
$$= \sum_{k} \frac{T}{T_0} X_0 \operatorname{sinc}\left(\frac{Tk\omega_0}{2}\right) e^{j\omega_0 t k}$$

La función sinc, definida como

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

tiene un valor de 1 para $x \to 0$ (utilizando L'hopita)

◆ロト ◆御 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ・ 夕 Q ②

• El espectro de esta señal rectangular se puede representar mediante un gráfico de amplitud y fase de los coeficientes C_k

Propiedades de las Series de Fourier

- Una señal periódica x(t) que cumpla las condiciones de "Dirilecht" puede ser expandida en series de \mathcal{L} .
- Las condiciones de "Dirilecht" son las siguientes.
 - \bullet x(t) tiene un número finito de discontinuidades en un periodo.

$$\int_{T_0} |x| dt < \infty$$

• Ahora estudiaremos algunas propiedades de las series de Fourier.

- 1 La serie de Fourier converge al valor x(t) para $t = t_a$ si $x(t_a)$ es continua en ese punto, y sus derivadas existen, sin importar que estas sean distintas para $t \to t_a^-$ (izquierda) y $t \to t_a^+$ (derecha).
- 2 Si x(t) es discontinua en $t=t_a$ la serie de Fourier converge al promedio de la señal en $t = t_a$ para los valores mientras $t \to t_a^-$ y $t \to t_a^+$.

$$\sum_{k} C_{k} e^{j\omega_{0}kt_{a}} = \frac{x(t_{a}^{-}) + x(t_{a}^{+})}{2}$$

Nota

Esta propiedad se cumple para todo $t = t_a$ donde $x(t_a)$ es continuo

 \bullet Casi cualquier señal continua x(t) con periodo T_0 , puede aproximarse uniformemente a una serie de Fourier truncada, donde

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} C_k e^{j\omega_0 kt}$$

y el error de aproximación está dado por $e(t) = x(t) - x_N(t)$ donde $\lim_{N\to\infty} e(t) = 0$

 \bullet Los coeficientes C_k son óptimos en el sentido que

$$ISE = \frac{1}{T} \int_{T_0} e^2(t) dt$$

es mínimo

- **1** La sumatoria de señales trigonométricas a frecuencia $\omega_0 t$, es su serie de Fourier por definición.
- **1** La magnitud de los coeficientes C_k para una señal x(t) decrece a medida que k aumenta, a una velocidad mínima $\frac{1}{T}$ para k los suficientemente grande.
 - Si x(t) contiene una o más discontinuidades, su velocidad máxima es $\frac{1}{k}$.
 - Si x(t) es continuamente diferenciable hasta n, donde la n-esima derivada cumple las condiciones de Dirilecht, entonces para k grande la velocidad aproximada e $\left(\frac{1}{k}\right)^{n-t}$.

• La serie de Fourier de una suma de señales periódicas, es igual a la suma de la serie de Fourier de cada una de las señales.

Nota

Es evidente que la suma debe eser periódica, de lo contrario no existe la serie de Fourier.

- La propiedad 1 se observa para el caso para una señal triangular.
- La segunda propiedad se observa para el caso de una señal cuadrada donde

$$x(t) = \sum_{k} \frac{4X_0}{k\pi} \sin(k\omega_0)$$

Las discontinuidades de x(t) se presentan en $t=n\frac{T_0}{2}$ para $n\in\mathbb{Z}$. Se puede observar que la serie de Fourier es igual a 0 (*i.e.* $\sin(nk\pi)=0 \quad \forall, k, n)$), lo cual es equivalente al promedio propuesto.

- La tercera propiedad es una de las más importantes y es clave para entender el comportamiento A.C. de los filtros.
 - Para el caso de una señal cuadrada con nivel D.C. igual a 0, podemos observar que esta señla se aproxima de la siguiente manera

$$C_k = \begin{cases} \frac{2X_0}{k\pi} \triangleleft 90^\circ & k & \text{impar} \\ 0 & k & \text{par} \end{cases}$$

Nota

Observe que el coeficiente $C_1 = \frac{4}{\pi}$ lo cual es equivalente a lo que hallo en problemas anteriores. Puede argumentarse que C_k es óptimo en un sentido ISE.

$$N = 3 \Rightarrow x_N(t) = \frac{4}{\pi} \sin(\omega_0 t) + \frac{4}{3\pi} \sin(3\omega_0 t)$$

- Observen que a medida que se suman términos, el "ripple" de la aproximación se reduce en el centro de la señal. Sin embargo, la amplitud de esta aproximación cerca a la discontinuidad no se aproxima a cero, sino al 1% del valor de este salto.
- Esto se conoce como el fenómeno de **Gibbs**.

- Observen que a medida que se suman términos, el "ripple" de la aproximación se reduce en el centro de la señal. Sin embargo, la amplitud de esta aproximación cerca a la discontinuidad no se aproxima a cero, sino al 1% del valor de este salto.
- Esto se conoce como el fenómeno de **Gibbs**.

Ejercicios

• Encuentre los C_k para

$$x(t) = \cos(2\omega_0 t) + 3\cos(4\omega_0 t)$$

y muestre que se cumple la propiedad 6.

- Encuentre los coeficientes de la señal rectangular discontinua anteriormente nombrada.
- 3 Encuentre la serie de Fourier de una señal A.C. rectificada

$$x(t) = |\sin(\omega_0 t)|$$