



**Tuleohutuse infohommik:
Mida iga hoolekandeesutus peab teadma?**

Miks ja kuidas?

29.04.2025

OLULINE!!!

14. mail, kolmapäeval käivitatakse Kaitseväge suurõppuse Siil ajal üleriigiliselt ohuteavituse süsteem.

See tähendab, et riik saadab test-sõnumi kõikidele Eesti telefonidele (SMS-teavitus), samuti ka läbi "Ole valmis!" ja "Eesti.ee" mobiilirakenduste. Test-sõnumit näeb ka ETV ja ETV+ kanalites tekstiribana ning err.ee portaalis.

Muu hulgas käivitatakse 22 Eesti asulas ohusireenid.

Sellele eelneb mai algusest ka ulatuslik elanikkonna teavitus. Meie jaoks on kõige olulisem, et ohuteavituse käivitumine ei tuleks kellelegi üllatusena.

Üldised soovitusel inimestele on, et jätkata oma igapäevaste toimetustega, rääkida eelnevalt pere ja sõpradega (eriti laste ja eakatega) üle, kas info on ka nendeni jõudnud ning vaadata lisainfot veebilehelt www.olevalmis.ee.

Ohuteavituse käivitamisel ei mängita ühtegi stsenaariumit läbi (st inimesed ei saa käitumisjuhiseid), vaid sõnumi sisu keskendubki ainult sellele, et tegemist on õppuse raames saadetava test-sõnumiga.

Ohusireenide helisignaal on minutipikkune tõusev-langev heli, mida 30 sekundi järel korratakse 3 korda.





**Tuleohutuse infohommik:
Mida iga hoolekandeesutus peab teadma?**

Miks ja kuidas?

29.04.2025

TÄNA

- Tulekahjude statistika
- Tulekahjude põhjused ja tagajärjed
- Päästeameti kontrollidel tuvastatu ja tähelepanekud
- Tuletõkkeseptsioonid
- Elektriohutus
- Tuleohutuspaigaldiste nõuded ja korrashoid
- Tulekahju korral tegutsemise plaan
- Kaugel on päästekomando
- Evakuatsiooniõppus
- 112
- ATeS
- Ressursside saatmine ja saabumine (väljasõiduastmed)
- Koostöö päästemeeskonnaga
- Kokkuvõte
- Küsimused – võimalusel vastused



Foto genereeritud CHAT GPT-ga



TULEKAHJU

Hõõgpõlemine
Kontrollimatu

Kütus
Hapnik
Ärritaja
Ahelrekatsioon



STATISTIKA

Tulekahjud

2020 – 10

2021 – 6

2022 – 5

2023 – 4

2024 – 5



TULEKAHJUDE PÕHJUSED

Elektrivool

Inimene




KASUTAJA

Mida Mina saan teha?
Järelevalve
Koostöö!



PUUDUSED 2024 – 846 EK





ELEKTRIOHUTUS


Kuumenemine
Elektriseadmed
Pikenduskaablid
Keskkonnatingimused



ELEKTRIOHUTUS



ELEKTRIOHUTUS



VENTILATSIOON

EVS 812-2:2014 jaotis 8.1.1

Aasta
Kontroll
Puhastamine
Tuletõkkeklapid
Hooldatavus
Läbiviigud



TULETÕKKESEKTSIOONID

Eesmärk:


Takistab tule levikut
Takistab suitsu levikut

Koosneb:

Põrandad
Seinad
Laed
Avatäited
Läbiviigud
Tuletõkkeklapid



TULETÕKKESEKTSIOONID



TULETÕKKESEKTSIOONID



TULETÕKKESEKTSIOONID

Moodustamine

Korruste kaupa

Evakuatsiooniteedest

Kasutusotstarvete kaupa

Tuletõkkesektsiooni piirpindala arvestades



TULEOHUTUSPAIGALDISED

(ATeS)
Tulekustutid
Voolikusüsteem
Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Suitsu ja soojuste eemaldamise süsteem
Evakuatsioonivalgustus
Piksekaitsesüsteem
Kustutussüsteem



TULEOHUTUSNÕUDED III kv

Tuleohutuse seadus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „**Ehitisele esitatavad tuleohutuse nõuded**”

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1

„**Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord**”

Siseministri 10.02.2011 määrus nr 1

„**Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid**”

Siseministri 01.03.2010 määrus nr 43

„**Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded**”

Siseministri 12.12.2022 määrus nr 44

„**Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule**”



TULEOHUTUSNÕUDED III kv

Standardid:

EVS-EN 12845:2015+A1:2020

EVS 620-2:2012/A1:2017

EVS-EN 62305 seeria

EVS-EN 54 seeria

EVS 812 seeria

EVS 919:2020

EVS-EN 50291

EVS-EN 50172

EVS-EN 1838

EVS 933

EVS 671



TULEOHUTUSNÕUDED III kv

Tuleohutuse seadus

Isiku kohustused:

Tuleohutuse tagamisel

Evakuatsiooni korraldamisel

Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused



TULEOHUTUSNÕUDED III kv - info

Infomaterjalid:

<https://ohutusportaal.paasteamet.ee/calculator/>

<https://www.rescue.ee/et/tuleohutuspaigaldised>

<https://www.rescue.ee/files/2018-09/atskontrollnimekiri-omanikule-16.07.2013.pdf?203ca75693>

<https://www.rescue.ee/files/Materjalid/2023-11-10-tuletorjevoolikusustemist-loobumise-juhis.pdf?0d82b5ff12>

<https://www.rescue.ee/files/2022-12/paasteamet-tuleohutuspaigaldised23.12.2022.pdf?bab299ad33>

<https://www.rescue.ee/files/2018-09/tuleohutuspaigaldised-ja-paastevahendid-haiglates-ja-hooldekodudes.pdf?338ad32d96>

<https://www.rescue.ee/files/Materjalid/2024-03-03-hoolekande-ja-tervishoiuasutuste-tuleohutus.pdf?b076acca40>



TULEOHUTUSNÕUDED III kv

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17

Ehituslikud tuleohutuse nõuded:

Tuleohutusklass

Tuletundlikkus

Evakuatsioon

Tuletõkestus

Korruseliskus

Paigaldised

Avatäited

Sulused

Operatiivkaart

Päästemeeskonna sissepääs

Nõuded olemasolevatele ehitistele



TULEOHUTUSNÕUDED III kv

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 LISA 3

Tuleohutusklass:

TP1 – TULEKINDEL - Üldjuhul ei varise

TP2 – TULDTAKISTAV – Üldjuhul ei varise

TP3 - TULDKARTEV – Tulepüsivus ei ole määratud



TULEOHUTUSNÕUDED III kv

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 LISA 2

Kasutajate arv **HOONES!!!**:

TP2

Ühekorruseline: 100 magamiskohta
Kahekorruseline : 25 magamiskohta

TP3

Ühekorruseline: 10 magamiskohta
Kahekorruseline: ei lubata



TULEOHUTUSNÕUDED III kv

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 LISA 2

Tuletõkkesektsiooni piirpindala:

TP1

800 m²

TP2

800 m²

TP3

400 m²



TULEOHUTUSNÕUDED III kv - tuletundlikkus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 § 8 lõige 1

A1 – ei ole tuletundlik;

A2 – ei ole tuletundlik, suitsu eraldub eriti vähesel määral;

B – on tuletundlik, materjal on süttiv, suitsu eraldub eriti vähesel määral ning põlevaid tilku ega tükke ei esine;

C – on tuletundlik, suitsu eraldub vähesel määral ja põlevad tilgad või tükid kustuvad kiiresti;

D – on tuletundlik, materjal võib tulekahjus osaleda;

E – osavõtt tulekahjust on tavapärane;

F – kergesti süttiv või määramata;

s1 – suitsu eraldub eriti vähesel määral;

s2 – suitsu moodustub vähesel määral;

s3 – suitsu moodustub määral, mis ei täida s1 ega s2 nõudeid;

d0 – põlevaid tilku või tükke ei esine;

d1 – põlevad tilgad või tükid kustuvad kiiresti;

d2 – põlevate tilkade või tükkide esinemine ei täida d0 ega d1 nõudeid.



TULEOHUTUSNÕUDED III kv - tuletundlikkus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 LISA 2

TP1

Üldiselt ja sisekoridorid

seinad ja lagi B-s1, d0
põrandad D_{FL}-s1

TP2

Üldiselt ja sisekoridorid

seinad ja lagi B-s1,d0
põrandad D_{FL}-s1

TP3

Üldiselt ja sisekoridorid

seinad ja lagi D-s2,d2
põrandad -----



TULEOHUTUSNÕUDED III kv - tuletundlikkus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 LISA 2

TP1

Evakuatsioonitee

seinad ja lagi A2-s1, d0
põrandad D_{FL}-s1

TP2

Evakuatsioonitee

seinad ja lagi B-s1,d0
põrandad D_{FL}-s1

TP3

Evakuatsioonitee

seinad ja lagi B-s1,d0
põrandad D_{FL}-s1



TULEOHUTUSNÕUDED III kv - tuletundlikkus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 LISA 7

TP1

Välissein

seinad B,d0
soojustus A2,d0

TP2

Välissein

seinad B,d0
soojustus A2,d0

TP3

Välissein

seinad D,d2
soojustus D,d0



TULEOHUTUSNÕUDED III kv – väljumistee pikkus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 § 46 lõige 2 ja 3 ja Lisa 8

(2) III kasutusviisiga hoones määratakse väljumistee piisav laius analüütiliselt või arvutuslikult, lähtudes hoone ruumide kasutusotstarbest.

(3) Väljumistee pikkus määratakse evakuatsiooniala kõige kaugemast punktist kuni evakuatsioonipääsuni või teise tuletõkkesektsiooni lühimat liikumiskõlblikku teed mööda.

**30-(45) meetrit evakuatsioonipääsuni (ATS)
10 m² inimese kohta**



TULEOHUTUSNÕUDED III kv – avatäited

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 § 48 lõige 1, 2 ja 3

Avatäide

Min 90 kraadi

Hõlpsasti avatav

Vastama maksimaalsele kasutajate arvule

Kuni 60 inimest valgusava vähemalt 850 mm

Üle 60 inimese valgusava vähemalt 1050 mm



EVAKUATSIOONITEED ja PÄÄSUD



TULEOHUTUSNÕUDED III kv – sulused

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 § 49 lõige 2, 3, 4 ja 5



Poom - Üle 150 inimese



Liblikas, väändenupp jms kuni 30 inimest

Avamisnupp 1-150 inimest



Link või surunupp
31-150 inimest



TULEOHUTUSNÕUDED III kv – sulused

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 § 49 lõige 2, 3, 4 ja 5



Foto: Päästeamet, Lõuna Päästekeskus

Link või surunupp 31-150 inimest



TULEKUSTUTID

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 44 § 5 lõige 4 punkt 1, 7, 8, 11

1 kustuti vähemalt iga 200 m²
2 kustutit korrusele

**Kuumtoidu valmistamise kohas lisaks
min 2 liitrine F klassi kustuti**

**Kustutussüsteem -50%
Voolikusüsteem -25%
Kokku mitte üle 50%**



Tulekustutid



Tulekustutid



TULEKUSTUTID - katselõke A13



Pilt: standard EVS 933. Foto: Päästeamet, Lõuna Päästekeskus



TULEKUSTUTID - kasutamine



Fotod: Reio Laar



TULEKUSTUTID - paigaldus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 44 § 6 lõige 2 ja 5

(2) Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt ja kohtkindlalt selleks ettenähtud kinnitusega põrandale, ehitise seinale või kergesti avatavasse kappi.

Tulekustuti seinal:
uks
max 1,5 meetrit
nähtavus - märgistus
evakuatsioonitee takistus
küttekehast ohutu kaugus



TULEKUSTUTID – vaatlus, kontroll ja hooldus

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 44 § 9 lõige 1 ja 2, § 10 lõige 1- 4, § 11 lõige 1-5

Tootja juhised!!!

Vaatlus

1x kvartalis

MTR-i registreeringuga isik!

Kontroll

1x kahe aasta jooksul

1x aastas

NB KONTROLLIAKT

Hooldus

5 aastat

10 aastat

Vastavalt vajadusele

NB HOOLDUSAKT



TULEKUSTUTID - korrashoid



TULEKUSTUTID - hooldamine EVS 933

- Hooldusjuhendi järgi
- Hooldustoimingutele lisaks ka kontrollitoimingud
- Hoolduse käigus tuleb kustuti tühjendada
- Tuleb inspekteerida kustuti sisemust
- Tuleb teha survekatse vastavalt tootja poolt ette nähtud survega (1,5 kordne töö rõhk ja mitte vähem kui 30 sekundit)
- Tihendid tuleb asendada uutega
- Rõhunäiturit tuleb katsetada katsestendis
- Uuritakse vooliku seisukorda
- Kustutusaine tuleb asendada kui tehase juhend ei näe ette teisiti
- Kustutusainet ei pruugi olla lubatud segada teise kustutusaine margiga
- Tuleb paigaldada hooldust tõendav lipik, mida ei saa paigaldada ilma kustutit lahti võtmata
- Tuleb teha hermeetilisuse katse, tuvastamaks lekkeid



VOOLIKUSÜSTEEM - korrashoid

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 44 § 15, § 16 ja § 17

Tootja või paigaldaja juhised

Vaatlus

1x kvartalis

MTR-i registreeringuga isik

Kontroll

1x aastas

Hooldus

1x 5 aasta

Vastavalt vajadusele



VOOLIKUSÜSTEEM - korrashoid



Foto: Päästeamet, Lõuna Päästekeskus



TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM (ATS)

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 § 30 lõige 1 ja 2 ja LISA 2

Konventsionaalne:

+ 10 voodikohta

Adresseeritav

+ 50 voodikohta

Üle 20 avastamise piirkonna

ATeS

+ 50 kasutajat



Omaniku kohustused

Vastavus määrusele nr 1 ja tootja juhiste

Tegutsemise protseduuride määramine

Töötajate väljaõppekorraldamine

Töökindlus ja vaba ruum

Valehäirete ennetamine

Sobivuse kohandamine

Päeviku pidamine

Hoolduse korraldamine

Erakorralise hoolduse korraldamine

Vastutavate füüsiliste isikute määramine

Igapäevase vaatluse korraldamine ja tagamine



ATS - hooldus

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1 § 27 lõige 1 ja 2

Hooldus

Kvartal

Päevik

Akude kontroll

Katsed, mis on nõutud

Visuaalne süsteemi kontroll

Kõigi ahelate ettenähtud kontroll

Süsteemi terviklikkuse kontrollimine

Igast ahelast **vähemalt** ühe häire kontroll

Aasta

KÕIK seadmed kontrollida - puhastada

Ühenduste kontroll

Akud – tööaeg

Rakendused



ATS - hooldus

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1 LISA 3

VALE AKTIVORM

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1
„Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised,
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”
Lisa 3

Kvartali hooldustööde akt

EHTIS:		Kontaktisik:	
Aadress:		Mob/Tel:	
Hooldusleping nr :			
Keskseadmed	Tüüp	Testitud	Märkused
Süsteemi keskseade			
Kas on konfiguratsiooni muudetud?			
Akud		Ah,V,t ^pAh,V,t ^p	
Kontrollida reservtoite akude mahtuvust			
Indikatsioonipaneel			
Lühiseeraldaja			
Liitimoodul			
		JAH EI	Märkused
Visuaalne ATS seadmete ja niiskustekke kontroll			
Signaal jõuab Häirekeskusesse			
Keskseade eristab:			
Katkestus andurite liinis			
Lühis andurite liinis			
Katkestus sireenide ahelas			
Lühis sireenide ahelas			
Põhitoite katkestus			
Varutoite katkestus			
Ventilatsioonijuhtimine on töökorras			
Liftide, tuletõkkeuste, suitsueemaldusluukide automaatne rakendumine on töökorras			
Anduri või tulekahjuteatenupu rakendumine			
..... juhtimine on töökorras			
..... juhtimine on töökorras			
Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud?			
Kas ATS-süsteemi paiknemisskeem on hoidekohas?			
Kas ATS-süsteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas?			
Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas?			
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?			
Hooldaja märkused	Lisa		
Kliendi märkused	Lisa		

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus. Süsteemi tööpõhimõtte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

Süsteemi hooldaja	kuupäev	Nimi	allkiri
Omanik või tema esindaja			

ÕIGE AKTIVORM

Siseministri 07.01.2013 määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord” lisa 3 (siseministri 16.02.2021 määruse nr 9 sõnastuses)




AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMI KVARTALSE HOOLDUSTÖÖ AKT

Tellija		Hoolduslepingu nr					
Kontaktisik		Ehitise aadress					
Kontakttelefon		Ehitise nimetus					
1. Süsteemi üldandmed							
ATS-i tüüp	Signaaliedastuse kontroll	Signaaliedastus puudub	Jah Ei				
☐ Adresseeritud	☐ Signaal edastub Häirekeskusesse	☐	☐				
☐ Konventsionaalne	☐ Signaal edastub turvaettevõtte häirekeskusesse	☐	☐				
2. Kontrollitoimingud							
Nr	Toiming	Jah Ei	Nr	Toiming	Jah Ei		
1.	Keskseade eristab põhitoite katkestust	☐	☐	6.	ATS-i seadmed on väliselt korras ja seadmetel ei ole märke niiskusest (vaatluse tulemus)	☐	☐
2.	Keskseade eristab varutoite katkestust	☐	☐	7.	ATS-i asendiplaand, paiknemisskeemid, kasutusjuhend ja hoolduspäevik on ühes hoidekohas ja see hoidekoht on tähistatud	☐	☐
3.	Kaablite ühendused on korras ja kaitsitud	☐	☐	8.	ATS on hooldusjuhendi kohaselt hooldatud	☐	☐
4.	Alarmseadmed on töökorras	☐	☐	9.	Sissekanded ATS-i hoolduspäevikusse on tehtud	☐	☐
5.	Andur või tulekahjuteatenupp rakenduvad kõikides ahelates	☐	☐	10.	ATS keskseadmele ja tulekahjuteatenuppudele on tagatud vaba ligipääs	☐	☐
Valikulised kontrollitoimingud							
11.	Ventilatsiooni automaatne juhtimine on olemas ☐ ei ole olemas ☐	Automaatne juhtimine on töökorras	Jah ☐ Ei ☐	14.	Suitsueemaldusseadmete automaatne rakendumine on olemas ☐ ei ole olemas ☐	Automaatne juhtimine on töökorras	Jah ☐ Ei ☐
12.	Liftide automaatne juhtimine on olemas ☐ ei ole olemas ☐	Automaatne juhtimine on töökorras	Jah ☐ Ei ☐	15.	Evakuaatsiooni- ja väljapääsuste automaatne juhtimine on olemas ☐ ei ole olemas ☐	Automaatne juhtimine on töökorras	Jah ☐ Ei ☐
13.	Tuletõkkeuste automaatne juhtimine on olemas ☐ ei ole olemas ☐	Automaatne juhtimine on töökorras	Jah ☐ Ei ☐	Märkused:			
3. Hooldatud seadmed							
Seadme nimetus	Seadme mark	Kogus (tk)	Testitud	Hooldatud	Tsooni number ja/või märkus		
Keskseade			☐	☐			
Kordusnäidupaneel			☐	☐			
Suitsuandur			☐	☐			
Temperatuurandur			☐	☐			
Tulekahjuteatenupp			☐	☐			
Alarmiseade			☐	☐			
Lühise-eraldaja			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
			☐	☐			
Reservtoiteaku			-	-			
Reservtoiteakude mahtuvus	 Ah, V	 Ah, V	 Ah, V	 Ah, V			
Reservtoiteakude mahtuvus	Vastab nõuetele ☐	Ei vasta nõuetele ☐	Paigaldatud uued akud ☐				
4. Hooldaja märkused							
ATS-i hooldus on lõpetatud		Jah ☐ Ei ☐	Süsteem on viidud valveolekusse		Jah ☐ Ei ☐		
Hoolduse käigus on muudetud seadistust		Jah ☐ Ei ☐	Kui vastus on „jah”, palun kirjeldage muudatust.				
Palun märkige, kui hoones on tehtud ehitustööd, mille tõttu on ATS-süsteemi vaja teha täiendusi või muudatusi. Palun kirjeldage, mida on tehtud.							
Akti lisa kasutage siis, kui hooldaja märkused ei mahu aktile. Lisad palun nummerdage ja numbrid kandke aktile.		LISA nr					
5. Tellija märkused							
6. Hoolduse teinud isiku(t)e andmed							
Kuupäev	Alguse ja lõpu kellaajad	Ees- ja perekonnanimi	Kutsetunnistuse nr	Allkiri			
7. Tellija või tema esindaja andmed (tööde vastuvõtmine)							
Tellija	Ees- ja perekonnanimi	E-posti aadress (akti saatmiseks)	Kuupäev	Allkiri			

Akt on koostatud selle kohta, et üle on antud ja vastu on võetud ATS-i kvartaalne hooldus, mis on tehtud hoolduslepingu tingimuste kohaselt. Süsteemi tööpõhimõtte ja kasutamine on tellijale arusaadav.
NB! Vormi kõik lahtrid peavad olema loetavalt täidetud. Kui vormil märgitud tegevust ei tehtud või asjaomane isik puudus, peab see olema arusaadavalt tähistatud. Hooldaja võib hoolduse aktis tegevusi täpsustada või neid lisada.




ATS



ATS



ATS



ATS



Foto: Päästeamet Lõuna Päästekeskus



Valehäired

Putukad

Külm

Tolm

Vesi

Soe

Aurud

Suitsud

Hooldamata



SUITSU JA SOOJUSE EEMALDAMINE

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 17 § 38 lõige 3 - 5 punktid 1-11

Suitsu eemaldamine

Loomulik
Mehaaniline

Trepikojas efektiivne pindala
kuni 2 korrust min 0,5 m²
3-8 korrust min 1 m²

EVS 919:2020 „Suitsutõrje“



SUITSU JA SOOJUSE EEMALDAMINE

Standard EVS 919:2020

Hooldamine

1x kvartalis

1x aastas

(1x poolaastas)



SUITSU JA SOOJUSE EEMALDAMINE



PIKSEKAITSE

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 17 § 39 lõige 2

III kv hoonetes

Igal juhul vajalik II kaitseklass
EVS-EN 62305



PIKSEKAITSE - korrashoid

**1x aastas
Visuaalne kontroll**

**1x 2 aasta jooksul
Mõõdistamine ja terviklikkuse hindamine**



EVAKUATSIOONIVALGUSTUS

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 17 § 31 lõige 2

Ohutusmärgi valgustus
Väljapääsutee valgustus
Paanikavältimise valgustus
Ohtliku tööpiirkonna valgustus



EVAKUATSIOONIVALGUSTUS - paigaldus

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 17 § 31 lõige 2

Väljapääsutee valgustus

90 minutit

Paanikavastane valgustus

Avatud ala üle 60 m²

Tualettruumi üle 10 m²

Invatualett

Avalikus kasutuses saun



EVAKUATSIOONIVALGUSTUS



EVAKUATSIOONIVALGUSTUS



EVAKUATSIOONIVALGUSTUS

Enne



Pärast



EVAKUATSIOONIVALGUSTUS - hooldus

EVS-EN 50172

1x kuus
Töö varutoitel

1x aastas
Töö varutoitel nõutud tööaja jooksul



OLEMASOLEV EHITIS

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 17 § 55 lõige 2

**Ohutus
Sulused
Avatäited
Evakuatsioon
Kustutussüsteemid
Tuletõkkesektsioonid
Evakuatsioonivalgustus
Tulekahjusignalisatsioonisüsteem**



TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE

**TKTP
ÕPPUS
KOOSTÖÖ
HÄDAABI 112
PÄÄSTEMEESKOND**



TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Hoone
Tegevus
Paigaldised
Võimalikkused
Evakueerimised



TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE

Evakuatsiooniõppus

Teooria

Praktika

Tegevused

Harjutamine



TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE

Hädaabikõne

112

Mis juhtus?

Kus juhtus?

Palju juhtus?

Kannatanuid?

Vasta küsimustele!

Ära lõpeta kõnet ise!



RESSURSID

**ATeS
I aste**

**Hädaabikõne
III aste**



TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE

Päästemeeikonna vastuvõtt

Mine vastu

Tea, mis toimub

Võta kaasa skeemid

Vasta selgelt ja lühidalt

Tee igakülgset koostööd



Küsimused

Kuidas evakueerida voodikeskseid eakaid?



Küsimused

Millal tuleb? Riiklike registrite loomine, infosüsteemid, kuhu sisestatakse auditid ja sertifikaadid (elekter, piksekaitse, ATS, lift, korstna pühkimine (see juba on:)) mis oleks kättesaadavad kontrolli läbiviivale ettevõttele ja ka enesekontrolli teostavale ettevõttele, et tähtajad oleksid kohe näha?



Küsimused

Kehtiva seaduse kohaselt peab iga aasta läbi viima evakuatsiooni õppuse,
kas ikka on vaja seda teha iga aasta, võiks olla iga 2 aasta tagant.
Töötajad pole muutunud, võivad juba ise juhendada, pähe kulunud tegevused.



Küsimused

Kuidas teha inimestele selgeks, et evakuatsiooni teed peavad olema vabad?



Küsimused

Tööandja vastutus KOV renditavates ruumides



Küsimused

Kas pääselohisti serva kummid peavad jääma voodilina peale või võivad jääda ka madratsi peale?



Küsimused

Kas reeglid erinevad pigem ruumide/majaplaanist sõltuvalt või hoolekande teenuse iseloomust sõltuvalt?



Küsimused

Alates II korrusest ja kõrgemalt on ohu korral keeruline erivajadusega inimesi majast välja viia, milliseid abivahendeid selleks on võimalik hankida?



Küsimused

Kui on toimunud hoones ehitusloaga tegevus tuleohutussüsteemiga, siis millised dokumendid on vaja esitada ehitisregistrile kasutusloa saamiseks?



KOKKUVÕTE

Kokkuvõtteks

Tuleohutus

Turvalisus

Ennetus

Kasutaja

Koostöö

Pääste

Edu





Tänan
Head!

29.04.2025