

lubrisider Chile S.A.

Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

TRANSELEC

Central:

S/E VALLENAR

Unidad:

TRANSFORMADOR N°1

Nº Serie:

7408001

Marca:

SINDELEN

Fecha de Muestra:

3 de febrero de 2017

Fecha de Recepción de Muestra:

7 de febrero de 2017

Fecha de Análisis:

16 de febrero de 2017

Santiago, miércoles, 26 de abril de 2017

lubrisider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 03/feb/2017	FECHA RECEPCIÓN 07/feb/2017	FECHA ANÁLISIS 16/feb/2017	CODIGO INTERNO 07080217
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E VALLENAR		Región: VALLENAR, II	II REGIÓN
Unidad: TRANSFOR	MADOR Nº1	Número de Serie:	7408001	Marca: SINDELEN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.000) kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1974	Volúmen de Aceite:	8.180 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.800
Respiración: -		Refrigerac.: -	-	Localización: EXTERIOR	

RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

(Aceites) Análisis Físico-Químico TENSIÓN DIELÉCTRICO DENSIDAD FACTOR DE POTENCIA COLOR INTERFACIAL VISUAL (kV) (kg/dm³) (dinas/cm) 0,087 A 25 °C: 2 CLARO 35,3 57,8 0,890 A 100 °C: 0,750 HUMEDAD ACIDEZ (mg KOH/g) (ppm) 0,01 12,6

	(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos								
GASES:	HIDRÓGENO	ACETILENO	METANO	ETANO	ETILENO	MONÓXIDO		GASES COMB.TOTALES	
(ppm)	6,2	0,0	2,8	0,0	2,7	119,3		131,0	
(%)	4,7	0,0	2,1	0,0	2,1	91,1		131,0	
	-						•		
	[GASES:	DIOXIDO	OXÍGENO	NITRÓGENO			GASES TOTALES	
		(ppm)	692,4	14243,5	41642,7			56709,6	
	•					•	•		

(ppm) 692	2,4 14243,5	41642,7		56709,6
	(Aceites) Análisis de Fu	ranos	
Resultado General			-	
Nota			-	
	(Aceites) An	álisis de Azufre	Corrosivo	
Resultado General			-	
Nota			-	
	(Aceite	es) Análisis de F	РСВ	
Resultado General			-	
Nota			=	
	•			


(Aceites) Análisis de Conteo						
	Resultado General	-				
	Nota	-	I			
			•			

lubrizider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 03/feb/2017	FECHA RECEPCIÓN 07/feb/2017	FECHA ANÁLISIS 16/feb/2017	CODIGO INTERNO 07080217
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E VALLEN	IAR	Región: VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: TRANSFORMA	ADOR Nº1	Número de Serie: 7408001		Marca: SINDELEN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.000	kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1974	Volúmen de Aceite:	8.180 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.800
Respiración: -		Refrigerac: -		Localización: EXTERIOR	

Lugar de muestreo:	Carga del equipo: -
--------------------	---------------------

(Aceites) Análisis Físico-Químico

					An	álisis Anterio	res
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	Jorpa 27-abr-15	Jorpa 08-ago-14	Jorpa 22-ago-13
Acidez (Índice Neutralización)	ASTM D974	0,01	(mg KOH/g)	≤ 0,1	0,18	0,16	0,13
Tensión Interfacial	ASTM D971	35,3	(dinas/cm)	≥ 32	17,0	17,0	17,0
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 35 (< 69 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	12,6	(ppm)	≤ 25 (69-288 kV)	11,0	13,0	10,0
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 20 (>345 kV)	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2 mm)	ASTM D1816	57,8	(kV)	≥ 50 kV	62	38	45
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm)	IEC 60156	-	(kV)	≥ 60 kV	-	-	-
Tangente Delta a 25°C	ASTM D924	0,087	(%)	≤ 0,500	-	-	-
Tangente Delta a 100°C	ASTM D924	0,750	(%)	≤ 5,00	7,150	7,626	7,445
Densidad	ASTM D1298	0,890	(kg/dm3)	≤ 0,910	0,886	0,886	0,874
Color	ASTM D1500	2,0	-	-	3,5	3,5	4,0
Aspecto Visual	ASTM D1524	CLARO	-	-	CLARO	CLARO	CLARO



Temperatura de la muestra (°C)	44
Temperatura en la Cuba (°C)	49
Saturación de agua en aceite mineral (%)	9

Observaciones:

CAMBIO DE PARÁMETROS CON RESPECTO A ANÁLISIS ANTERIOR (ABR 2015) SUGIERE REALIZACIÓN DE ALGÚN TRATAMIENTO AL EQUIPO (COMO REGENERACIÓN O CAMBIO DE ACEITE) PREVIO AL PRESENTE ANÁLISIS

Diagnóstico y Clasificación:

ACEITE CLASE 1 EN BUEN ESTADO

Nota

lubrisider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 03/feb/2017	FECHA RECEPCIÓN 07/feb/2017	FECHA ANÁLISIS 16/feb/2017		CODIGO INTERNO 07080217
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E VALLENAR		Región:	VALLENAR,	III REGIÓN
Unidad: TRANSFORI	MADOR Nº1	Número de Serie:	7408001	Marca:	SINDELEN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.00	0 kVA	Tensión Prima	aria (Vo l ts):	110.000
Año de Fabricación:	1974	Volúmen de Aceite:	8.180 Lts.	Tensión Secu	ndaria (Vo l ts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del T	erciario (Volts):	13.800
Respiración: -		Refrigerac.: -		Localización:	EXTERIOR	


Lugar de muestreo:	 Carga del equipo: -
Eugur do macotroo.	ourga dor equipo.


(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos

					An	álisis Anterio	res
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	-	-	-
Hidrógeno (H2)	ASTM D3612	6,2	(ppm)	≤ 100	-	-	-
Etileno (C2H4)	ASTM D3612	2,7	(ppm)	≤ 50	-	-	-
Etano (C2H6)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 65	-	-	-
Acetileno (C2H2)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 1	-	-	-
Metano (CH4)	ASTM D3612	2,8	(ppm)	≤ 120	-	-	-
Monóxido de Carbono (CO)	ASTM D3612	119,3	(ppm)	≤ 350	-	-	-
Dióxido de Carbono (CO2)	ASTM D3612	692,4	(ppm)	≤ 2.500	-	-	-
Oxígeno (O2)	ASTM D3612	14.243,5	(ppm)	≤ 25.000	-	-	-
Nitrógeno (N2)	ASTM D3612	41.642,7	(ppm)	≤ 75.000	-	-	-

GASES COMBUSTIBLES TOTALES: 131 ppm

GASES TOTALES: 5,7 %





Observaciones:

NINGUNA

EQUIPO EN CONDICIÓN 1, CORRESPONDIENTE A TRANSFORMADOR OPERANDO EN FORMA SATISFACTORIA

Diagnóstico y Clasificación:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN SE RECOMIENDA RETOMAR MUESTRA PARA DETERMINAR TASA DE GENERACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES

Nota:

^{*} Bibliografía: IEEE c57.104, IEC 60599

lubrisider Chile S.A.

FECHA DE MUESTRA 03/feb/2017

FECHA RECEPCIÓN 07/feb/2017

FECHA ANÁLISIS 16/feb/2017

CODIGO INTERNO 07080217

Cliente: TRANSELEC		Central: S/E VALLENAR		Región: VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: TRANSFO	RMADOR Nº1	Número de Serie:	7408001	Marca: SINDELEN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.0	000 kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1974	Volúmen de Aceite:	8.180 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.800
Respiración: -		Refrigerac: -			

(Aceites) Diagnóstico Final

Observaciones:
NINGUNA
Diagnóstico Actual:
RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

Acciones a Seguir

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LA FALTA DE HISTORIAL, RECOMENDAMOS RETOMAR MUESTRA PARA ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS (CROMATOGRAFÍA) EN 6 MESES PARA DETERMINAR TASA DE GENERACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES.

Marcelo Pérez Aprobó

Verónica Martínez Revisó

Nancy Abarzúa Verónica Martínez

Efectúo