JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-17 V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA : 14/02			
ID. EQUIPO: CDBC MR N° 1848040 (Transformador SIEMENS N° 812024)								
13531 48311								
POT. MÁXIMA:	250	MVA	FECHA MUESTREO:			20/12/2019		
VOLTAJE:	525		kV	FECHA RECEPCIÓN:		30/12/2019		
LUGAR:	S/E Kim		FECHA ANÁLISIS:			30/01/2020		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR: No tiene				AÑO FABRICACIÓN:			2017	
FECHA:	No tien		ULTIMO DESGASIFICADO:		ADO:	No informado		
N° ORDEN DE TRABAJO:	6266			REGIMEN DE CARGA:			No informado	%
MODELO :	RI3003-300/D-10K3WR			TEMPERATURA ACEITE:			46	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel in		HUMEDAD RELATIVA			22	%	
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. A	CEITE CDBC:		494	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Resultado 25 °C		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	6		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	96		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,870		-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y b	rillante	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:
- Aceite en buenas condiciones para servicio.

ACCIÓN A SEGUIR:
- Analizar al cabo de un año.

amarillo

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó