JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden Nº 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

RL-012B Versión 2019 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:	20/04/2020		
ID. EQUIPO: Autotransformador TAG ATR-2 ABB Nº 89352			EQUIPO / DIAGNÓSTICO			
ID. EQUIPO: Autotransformadol	1 AG ATR-2 ABB N° 89352		3689	49959		
POT. MÁXIMA:	90	MVA	FECHA MUESTREO:	23/03/2020		
VOLTAJE:	220/115/13,2	kV	FECHA RECEPCIÓN:	03/04/2020		
LUGAR:	S/E Maitencillo		FECHA ANÁLISIS:	17/04/2020		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	44650		AÑO FABRICACIÓN:	2005		
FECHA:	26/04/2019		ULTIMO DESGASIFICADO:	07/2006		
Nº ORDEN DE TRABAJO:	6610		REGIMEN DE CARGA:	No informado	%	
TIPO DE EQUIPO:	Hermético con bolsa de goma		TEMPERATURA ACEITE:	40	°C	
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque	Nivel inferior estanque		51	%	
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE ESTANQUE:	39306	L	
			LÍMITES NU	FVO ,		

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO	
Humedad	mg/kg	D 1533-12	10	≤ 10	≤ 25	
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	42	≥ 55	≥ 47	
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	44	≥ 38	≥ 30	
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	<0,02	≤ 0,03	≤ 0,15	
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	0,474	≤ 0,4	≤ 5	
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	1,3E+13	-	-	
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,874	-	-	
Color	-	D 1500-07	L0,5	-	-	
Saturación	%	-	6,9	-	-	
H/PS	%	-	0,53	< 1,0	-	
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo claro	claro y brillante	claro y brillante	

OBSERVACIONES:

- Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra moderado a húmedo.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en mínimas condiciones para servicio. ACCIÓN A SEGUIR: - Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo Nº 3689


Descripción Equipo: Autotransformador TAG ATR-2 ABB Nº 89352


Potencia (MVA):

Voltaje (kV): 220/115/13,2

Datos análisis anteriores:

	Dates ananon						
Análisis >	49959	44650	31519	29919	25528	22016	19899
Fecha >	23/03/2020	08/04/2019	10/05/2016	20/11/2015	11/08/2014	03/09/2013	10/12/2012
Humedad	10	4	4	4	5	3	6
RD	42	66	63	70	45	54	64
TI	44	36	34	36	38	36	37
NN	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FP - 25°C	ı	-	-	ı	-	ı	-
FP - 100°C	0,4739	0,188	0,128	0,206	0,196	0,219	0,231
RV - 25°C	ı	-	-	-	-	-	-
RV - 100°C	1,32E+13	1,54E+13	1,76E+13	1,04E+13	1,48E+13	1,64E+13	1,60E+13
Densidad	0,874	0,865	0,867	0,865	0,863	0,865	0,863
Color	L0,5	L0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
To del aceite	40	34	no informado	40	no informado	-	-








(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

30

20

10 0







JORPA INGENIERÍA S.A.