JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 Iresden Nº 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-017 2018 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. A	CEITE CDBC:		No informado Conexión al	L Conexión al
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel in	Nivel inferior estanque		HUMEDAD RELATIVA		20	%	
MODELO:	ERN38	ERN380/600		TEMPERATURA ACEITE:			40	oC.
Nº ORDEN DE TRABAJO:	5373	5373			REGIMEN DE CARGA:			%
FECHA:	07/12/2	07/12/2011		ULTIMO DESGASIFICADO:		No informado		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	NTERIOR: 17747			AÑO FABRICACIÓN:		1996		
LUGAR:	S/E Lag	S/E Laguna		FECHA ANÁLISIS:		02/04/2019		
VOLTAJE:	220/24	220/24		FECHA	FECHA RECEPCIÓN:		22/03/2019	
POT. MÁXIMA: 24		MVA	FECHA MUESTREO:		15/03/2019			
ID. EQUIPO: CDBC ABB Nº E	83.628 (T	ransformador TAG	T-1 ABB N	° 59607) 1453			
EMPRESA: TRANSELEC S./	RANSELEC S.A.				FECHA: EQUIPO / DIAGNÓSTICO			

UNIDAD	Método ASTM	Resultado 25°C	Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
mg/kg	D 1533-12	9	≤10	≤30*	≤30*	≤30*
kV	D 1816-12	-	≥55	≥27	≥35	≥45
kV	VDE 0370	70	≥70*	≥40	≥40	≥40
g/mL	D 1298-12	0,872	-	-	-	-
	D 1524-10	claro y brillante amarillo claro	-	-	-	-
	mg/kg kV kV	mg/kg D 1533-12 kV D 1816-12 kV VDE 0370 g/mL D 1298-12	mg/kg D 1533-12 9 kV D 1816-12 - kV VDE 0370 70 g/mL D 1298-12 0,872 D 1524-10 claro y brillante	UNIDAD Método ASTM Resultado 25 °C antes de energizar mg/kg D 1533-12 9 ≤10 kV D 1816-12 - ≥55 kV VDE 0370 70 ≥70* g/mL D 1298-12 0,872 - D 1524-10 claro y brillante -	UNIDAD Método ASTM Resultado 25 °C antes de energizar Conexión al neutro mg/kg D 1533-12 9 ≤10 ≤30* kV D 1816-12 - ≥55 ≥27 kV VDE 0370 70 ≥70* ≥40 g/mL D 1298-12 0,872 - - D 1524-10 claro y brillante - -	UNIDAD Método ASTM Resultado 25 °C antes de energizar Conexión al neutro terminal < 69 kV mg/kg D 1533-12 9 ≤10 ≤30* ≤30* kV D 1816-12 - ≥55 ≥27 ≥35 kV VDE 0370 70 ≥70* ≥40 ≥40 g/mL D 1298-12 0,872 - - - - D 1524-10 claro y brillante - - - -

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

- Aceite en buenas condiciones para servicio.

ACCIÓN A SEGUIR:

- Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº **1453**

Descripción Equipo: CDBC ABB Nº E 83.628 (Transformador TAG T-1 ABB Nº 59607)

Potencia (MVA): **24**Voltaje (kV): **220/24**

Datos análisis anteriores:

Análisis >	44396	17747	17762	8724	3716			
Fecha >	15-03-2019	07-12-2011	30-09-2010	23-10-2007	27-08-2004			
Humedad	9	17	8	9	10			
RD	70	66	85	65	55			
Densidad	0,872	0,879	-	-	-			
To del aceite	40	-	-	-	-			





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.