JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

RL-012B Versión 2019 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:	29/04/2019		
ID. EQUIPO: Autotransformador TAG 4 ACEC Nº 12TF15608-41752			EQUIPO / DIAGNÓSTICO			
ID. EQUIPO: Autotransformador	1AG 4 ACEC N° 121F13006-41732		4	44742		
POT. MÁXIMA:	42	MVA	FECHA MUESTREO:	27/03/2019		
VOLTAJE:	154/110/13,8	kV	FECHA RECEPCIÓN:	29/03/2019		
LUGAR:	S/E Cardones		FECHA ANÁLISIS:	24/04/2019		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	28079		AÑO FABRICACIÓN:	1952		
FECHA:	27/05/2015		ULTIMO DESGASIFICADO:	No informado		
Nº ORDEN DE TRABAJO:	5401		REGIMEN DE CARGA:	0	%	
TIPO DE EQUIPO:	Hermético con bolsa de goma		TEMPERATURA ACEITE:	No informado	°C	
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque		HUMEDAD RELATIVA	48	%	
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE ESTANQUE:	18000	L	
			,			

VOL. HOLDHALL	1000		THE VOL. ACETTE E	-51711QOL: 100	
PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	5	≤ 10	≤ 25
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	62	≥ 55	≥ 47
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	21	≥ 38	≥ 30
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	0,07	≤ 0,03	≤ 0,15
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	6,970	≤ 0,4	≤ 5
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	3,8E+11	≤ 0,40	≤ 5
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,880	-	-
Color	-	D 1500-07	L2,5	-	-
Saturación	%	-	-	-	-
H/PS	%	-	-	< 1,0	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo oscuro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Tensión interfacial fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A., a transformador fuera de servicio.
- El % de saturación relativa del aceite no pudo ser estimado debido a que la Tº del líquido aislante no fue informada.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

- Aceite en condiciones para servicio.

- Aceite con degradación moderada.

ACCIÓN A SEGUIR:

- Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo Nº


Descripción Equipo: Autotransformador TAG 4 ACEC Nº 12TF15608-41752

Potencia (MVA): 42

Voltaje (kV): 154/110/13,8

Datos análisis anteriores:


Dates analisis anteriores							
Análisis >	44742	28079	24172	21573	19365	16650	12840
Fecha >	27/03/2019	27/05/2015	09/05/2014	25/06/2013	11/09/2012	15/07/2011	17/12/2009
Humedad	5	5	7	25	5	4	3
RD	62	56	52	28	59	71	90
TI	21	23	22	23	24	22	22
NN	<0,02	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
FP - 25°C	1	ı	ı	ı	ı	ı	0,138
FP - 100°C	6,9701	4,850	5,235	5,151	4,755	4,585	-
RV - 25°C	-	-	-	-	-	-	2E+13
RV - 100°C	3,81E+11	5,65E+11	5,09E+11	5,00E+11	5,20E+11	5,30E+11	-
Densidad	0,880	0,880	0,880	0,879	0,884	0,884	0,881
Color	L2,5	3	3	3	2,5	2,5	2
To del aceite	No informado	no informado	no informado	-	-	-	-








(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.







JORPA INGENIERÍA S.A.