#### JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden Nº 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

#### RL-012 Versión 7

# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA:		11/09/2015	
TD FOUTBOL Transformador TD	EQUIPO / DIAGNÓSTICO							
ID. EQUIPO: Transformador TR-1 SINDELEN Nº 7408001					2191	29171		
POT. MÁXIMA:	10,0		MVA	FECHA MUESTREO:		10/09/2015		
VOLTAJE:	110/24-13,8		kV	FECHA RECEPCIÓN:		11/09/2015		
LUGAR:	S/E Vallenar			FECHA ANÁLISIS:		11/09/2015		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	28418			AÑO FABRICACIÓN:		1974		
FECHA:	01/07/2015			ULTIMO DESGASIFICADO:		09/2015		
Nº ORDEN DE TRABAJO:	1605			REGIMEN DE CARGA:		60	%	
TIPO DE EQUIPO:	con respiradero libre			TEMPERATURA ACEITE:		42	oC	
LUGAR DE MUESTREO:		or estanque		HUMEDAD RELATIVA		22	%	
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE ESTANQUE:		7000	L	
PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RI	RESULTADO ANTES DE ENERGIZA		LJ	LÍMITES EN SERVICIO	
Humedad	mg/kg	D 1533-12		6	<10	'	<25	
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	59		>52		>47	
Tensión interfacial	dinas/cm	D 971-12	43		>38		>30	
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-12	<0,02		<0,015		<0,15	
Factor de potencia 20°C	%	D 924-08	\$ <b>3</b>		<0,05		<0,5	
Factor de potencia 100°C	%	D 924-08	0,620		<0,40		<5	
Resistividad volumétrica 20°C	ohm*cm	D 1169-11	-		-		=	
Resistividad volumétrica 100°C	ohm*cm	D 1169-11	6,4 E+12		<b></b>		-	
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,881		*		-	
Color		D 1500-07		2	<1		=	
Aspecto visual		D 1524-10		o y brillante arillo oscuro	claro y brillan	te clai	o y brillante	

## **OBSERVACIONES:**

- Muestra tomada por Transelec S.A., al final del tratamiento de aceite.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

# SITUACIÓN ACTUAL:

Aceite en buenas condiciones para servicio.

#### **ACCIÓN A SEGUIR:**

Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Sergio Palacios V.

Aprobó

Janet Mendez C.

Revisó

Alejandra Loyola E.

Efectud

# **ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES**



Equipo No

2191

Descripción Equipo:

Transformador TR-1 SINDELEN Nº 7408001

Potencia (MVA):


10,0

Voltaje (kV):


110/24-13,8

### Datos análisis anteriores:

Análisis >	29171	28418	27776	25523	22006	19901	18283
Fecha >	11-09-2015	01-07-2015	05-05-2015	08-08-2014	22-08-2013	10-12-2012	17-04-2012
Humedad	6	12	11	13	10	12	10
RD	59	45	62	38	45	56	57
TI	43	17	17	17	17	19	18
NN	<0,02	0,15	0,18	0,16	0,13	0,12	0,13
FP - 20°C	-	(#C)	·=	=		: <del>=</del> :	( <del>10</del> )
FP - 100°C	0,620	8,470	7,150	7,626	7,445	7,990	8,602
RV - 20°C	-	370	-	2	9	Ξ.	20
RV - 100°C	6,39E+12	2,55E+11	3,35E+11	3,25E+11	3,27E+11	3,00E+11	2,90E+11
Densidad	0,881	0,885	0,886	0,886	0,874	0,884	0,884
Color	2	3,5	3,5	3,5	4	4	4
To del aceite	-	-	i=.			# <b>#</b> %	950







(\*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.

