

lubrisider Chile S.A.

Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

TRANSELEC

Central:

S/E DOS AMIGOS

Unidad:

Nº1

Nº Serie:

732003201

Marca:

TUSAN

Fecha de Muestra:

4 de abril de 2018

Fecha de Recepción de Muestra:

6 de abril de 2018

Fecha de Análisis:

18 de abril de 2018

Santiago, viernes, 27 de abril de 2018

FECHA DE MUESTRA FECHA RECEPCIÓN **FECHA ANÁLISIS CODIGO INTERNO** lubrisider Chile S.A. 18-abr-2018 04-abr-2018 06-abr-2018 07060418 TRANSELEC S/E DOS AMIGOS VALLENAR, III REGIÓN Central: Cliente: Región: Número de Serie: Nº1 732003201 TUSAN Unidad: Marca: 8.000 kVA **POTENCIA** Tensión Primaria (Volts): 110.000 Clase de Transformador: Potencia: 10.562 Lts. 24.000 Año de Fabricación: 1996 Volúmen de Aceite: Tensión Secundaria (Volts): ACEITE DIELÉCTRICO 13.200 Conmutador: Tipo de Liquido Aislante: Tensión del Terciario (Volts) Respiración: HERMÉTICO CON CONSERVADOR Refrigerac.: Localización: INTERIOR

RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

(Aceites) Análisis Físico-Químico


TENSIÓN DENSIDAD **FACTOR DE POTENCIA** DIELÉCTRICO INTERFACIAL COLOR VISUAL (kV) (%) (kg/dm³) (dinas/cm) A 25 °C: 0,028 36,3 50,2 1 0,874 **CLARO** A 100 °C: 0,323 HUMEDAD ACIDEZ (mg KOH/g) (ppm) 0,01 6,4 (Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos HIDRÓGENO ACETILENO METANO ETANO MONÓXIDO GASES COMB.TOTALES GASES: **ETILENO** 1,0 43,3 (ppm) 132,2 (%) 2,6 0,0 0,8 0,0 32,8 63,9 DIOXIDO OXÍGENO NITRÓGENO **GASES TOTALES** GASES: 1421,4 3136,1 10836,0 15525,7 (ppm) (Aceites) Análisis de Furanos Resultado General Nota (Aceites) Análisis de Azufre Corrosivo Resultado General Nota (Aceites) Análisis de PCB Resultado General Nota (Aceites) Análisis de Conteo Resultado General Nota

lubrizider Chile S.A.	FECHA DE MUESTRA FECHA RECEPCIÓN 04-abr-2018 06-abr-2018	FECHA ANÁLISIS CODIGO INTERNO 18-abr-2018 07060418
Cliente: TRANSELEC	Central: S/E DOS AMIGOS	Región: VALLENAR, III REGIÓN
Unidad: Nº1	Número de Serie: 732003201	Marca: TUSAN
Clase de Transformador: POTENCIA	Potencia: 8.000 kVA	Tensión Primaria (Volts): 110.000
Año de Fabricación: 1996	Volúmen de Aceite: 10.562 Lts.	Tensión Secundaria (Volts): 24.000
Conmutador: -	Tipo de Liquido Aislante: ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts): 13.200
Respiración: HERMÉTICO CON CONSERVADOR	Refrigerac.: -	Localización: INTERIOR

Lugar de muestreo: -	Carga del equipo: -
----------------------	---------------------

(Aceites) Análisis Físico-Químico

					Análisis Anteriores		
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	02010817 27-jul-17	30270217 15-feb-17	01110116 09-ene-16
Acidez (Índice Neutralización)	ASTM D974	0,01	(mg KOH/g)	≤ 0,1	0,01	0,01	0,01
Tensión Interfacial	ASTM D971	36,3	(dinas/cm)	≥ 32	39,2	37,4	36,2
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 35 (< 69 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	6,4	(ppm)	≤ 25 (69-288 kV)	13,6	23,8	4,9
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 20 (>345 kV)	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2 mm)	ASTM D1816	50,2	(kV)	≥ 50 kV	63,7	33,9	68,6
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm)	IEC 60156	-	(kV)	≥ 60 kV	-	-	-
Tangente Delta a 25°C	ASTM D924	0,028	(%)	≤ 0,500	0,031	0,028	0,014
Tangente Delta a 100°C	ASTM D924	0,323	(%)	≤ 5,00	0,282	0,360	0,200
Densidad	ASTM D1298	0,874	(kg/dm3)	≤ 0,910	0,875	0,878	0,879
Color	ASTM D1500	1,0	-	<u>-</u>	1,0	1,0	1,0
Aspecto Visual	ASTM D1524	CLARO	-	=	CLARO	CLARO	CLARO



Temperatura de la muestra (ºC)	39
Temperatura en la Cuba (°C)	44
Saturación de agua en aceite mineral (%)	5

NINGUNA

Diagnóstico y Clasificación:

ACEITE CLASE 1 EN BUEN ESTADO

Nota:


lubrisider Chile S.	FECHA DE MUESTRA 04-abr-2018			CODIGO INTERNO 07060418	
Cliente: TRANSELEC	Central: S/E DOS AMI	GOS	Región: VALLENAR, III	REGIÓN	
Unidad: Nº1	Número de Serie:	732003201	Marca: TUSAN		
Clase de Transformador: POTEN	CIA Potencia: 8.000	kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000	
Año de Fabricación: 19	6 Volúmen de Aceite:	10.562 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000	
Conmutador: -	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.200	
Respiración: HERMÉTICO CON CONSER	VADOR Refrigerac.:		Localización: INTERIOR		


Lugar de muestreo: -	Carga del equipo: -
----------------------	---------------------

(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos

						Análisis Anteriores		
Ensayo	Norma	Valor	Unidad	Valor Límite	30270217	01110116	01080116	
Liisayo	NOTITIA	Obtenido	Officiac	(Aceite en Uso)	15-feb-17	09-ene-16	07-ene-16	
Hidrógeno (H2)	ASTM D3612	3,4	(ppm)	≤ 100	4,1	0,0	0,0	
Etileno (C2H4)	ASTM D3612	43,3	(ppm)	≤ 50	35,5	6,4	14,0	
Etano (C2H6)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 65	0,0	0,0	0,0	
Acetileno (C2H2)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤1	0,0	0,0	-	
Metano (CH4)	ASTM D3612	1,0	(ppm)	≤ 120	1,2	0,5	1,1	
Monóxido de Carbono (CO)	ASTM D3612	84,5	(ppm)	≤ 350	30,8	2,0	5,1	
Dióxido de Carbono (CO2)	ASTM D3612	1.421,4	(ppm)	≤ 2.500	516,9	30,0	53,0	
Oxígeno (O2)	ASTM D3612	3.136,1	(ppm)	≤ 25.000	12.553,4	1.455,1	3.197,7	
Nitrógeno (N2)	ASTM D3612	10.836,0	(ppm)	≤ 75.000	33.958,5	4.664,4	10.262,0	

GASES COMBUSTIBLES TOTALES: 132,2 ppm GASES TOTALES: 1,6 %





Observaciones:

NINGUNA

EQUIPO EN CONDICIÓN 1, CORRESPONDIENTE A TRANSFORMADOR OPERANDO EN FORMA SATISFACTORIA

Diagnóstico y Clasificación:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN SE RECOMIENDA RETOMAR MUESTRA EN 12 MESES

Nota:

^{*} Bibliografía: IEEE c57.104, IEC 60599

lubrisider Chile S.A.

FECHA DE MUESTRA 04-abr-2018

FECHA RECEPCIÓN 06-abr-2018

FECHA ANÁLISIS 18-abr-2018

CODIGO INTERNO 07060418

1					
Cliente: TRANSELEC	3	Central: S/E DOS	Central: S/E DOS AMIGOS		REGIÓN
Unidad: Nº1		Número de Serie:	732003201	Marca: TUSAN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 8	3.000 kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1996	Volúmen de Aceite:	10.562 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante	e: ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.200
Respiración: HERMÉTICO CO	N CONSERVADOR	Refrigerac.: -			

(Aceites) Diagnóstico Final

Observaciones:
NINGUNA
Diagnóstico Actual:
RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

Acciones a Seguir

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS, RECOMENDAMOS RETOMAR MUESTRAS EN 12 MESES

Marcelo Pérez Aprobó

Revisó

Verónica Martínez Efectúo