

# lubrisider Chile S.A.

### Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

**TRANSELEC** 

Central:

S/E CASTILLA

Unidad:

TRANSF. Nº1

Nº Serie:

1ZDB30000P-1732

Marca:

**CHINT** 

Fecha de Muestra:

18 de noviembre de 2017

Fecha de Recepción de Muestra:

21 de noviembre de 2017

Fecha de Análisis:

29 de noviembre de 2017

Santiago, lunes, 11 de diciembre de 2017

#### **FECHA DE MUESTRA** FECHA RECEPCIÓN FECHA ANÁLISIS **CODIGO INTERNO** lubrisider Chile S.A. 29/nov/2017 18/nov/2017 21/nov/2017 01211117 Cliente: TRANSELEC Central: S/E CASTILLA COPIAPÓ, III REGIÓN Región: Unidad: TRANSF. Nº1 Número de Serie: 1ZDB30000P-1732 Marca: CHINT Clase de Transformador: **POTENCIA** 5.000 kVA Tensión Primaria (Volts): 110.000 Potencia: 6.600 Kg. ACEITE DIELÉCTRICO Año de Fabricación: 2016 Volumen de Aceite: Tensión Secundaria (Volts): 23.000 Conmutador: Tipo de Liquido Aislante: Tensión del Terciario (Volts): Respiración: HERMÉTICO CON COLCHÓN AIRE Refrigerac. RADIADOR Localización: EXTERIOR

# RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

#### (Aceites) Análisis Físico-Químico TENSIÓN DIELÉCTRICO **DENSIDAD FACTOR DE POTENCIA** COLOR INTERFACIAL VISUAL (kV) (kg/dm<sup>3</sup>) (dinas/cm) A 25 °C: 0,019 40,1 59,1 0,5 0,867 **CLARO** A 100 °C: 0,122 ACIDEZ HUMEDAD (mg KOH/g) (ppm) 0,01 3,5

(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos								
GASES:	HIDRÓGENO	ACETILENO	METANO	ETANO	ETILENO	MONÓXIDO	l [	GASES COMB.TOTALES
(ppm)	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1		48,9
(%)	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	l	<u> </u>
		GASES:	DIOXIDO	OXÍGENO	NITRÓGENO		[	GASES TOTALES
		(ppm)	67,3	3782,5	11380,3			15279,0
	'				'		'	

	(Aceites) Análisis de Furanos	
Resultado General	•	
Nota	-	
Resultado General Nota	-	
	-	
	(Aceites) Análisis de PCB	
Resultado General	-	
Nota	-	
	(Aceites) Análisis de Conteo	


Resultado General Nota

lubrizider Chile S.A.	FECHA DE MUESTRA FECHA RECEPCIÓN 18/nov/2017 21/nov/2017	FECHA ANÁLISIS CODIGO INTERNO 29/nov/2017 01211117
Cliente: TRANSELEC	Central: S/E CASTILLA	Región: COPIAPÓ, III REGIÓN
Unidad: TRANSF. N°1	Número de Serie: 1ZDB30000P-1732	Marca: CHINT
Clase de Transformador: POTENCIA	Potencia: 5.000 kVA	Tensión Primaria (Volts): 110.000
Año de Fabricación: 2016	Volúmen de Aceite: 6.600 Kg.	Tensión Secundaria (Volts): 23.000
Conmutador: -	Tipo de Liquido Aislante: ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts): -
Respiración: HERMÉTICO CON COLCHÓN AIRE	Refrigerac.: RADIADOR	Localización: EXTERIOR

Lugar de muestreo:	-	Carga del equipo:
--------------------	---	-------------------

## (Aceites) Análisis Físico-Químico

					Análisis Anteriores		res
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	01151117 11-nov-17		
Acidez (Índice Neutralización)	ASTM D974	0,01	(mg KOH/g)	≤ 0,1	0,01	-	-
Tensión Interfacial	ASTM D971	40,1	(dinas/cm)	≥ 32	38,3	-	-
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 35 ( < 69 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	3,5	(ppm)	≤ 25 ( 69-288 kV)	5,2	-	-
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 20 ( >345 kV)	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2 mm)	ASTM D1816	59,1	(kV)	≥ 50 kV	62,4	-	-
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm)	IEC 60156	-	(kV)	≥ 60 kV	-	-	-
Tangente Delta a 25°C	ASTM D924	0,019	(%)	≤ 0,500	0,016	-	-
Tangente Delta a 100°C	ASTM D924	0,122	(%)	≤ 5,00	0,112	-	_
Densidad	ASTM D1298	0,867	(kg/dm3)	≤ 0,910	0,868	-	-
Color	ASTM D1500	0,5	-	-	0,5	-	-
Aspecto Visual	ASTM D1524	CLARO	-	-	CLARO	-	-



Temperatura de la muestra (°C)	28
Temperatura en la Cuba (°C)	33
Saturación de agua en aceite mineral (%)	5

_								_
O	hs	er	va	CI	റ	n	es	ċ

NINGUNA

### Diagnóstico y Clasificación:

ACEITE CLASE 1 EN BUEN ESTADO

#### Nota:

lubrizider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 18/nov/2017	FECHA RECEPCIÓN 21/nov/2017	FECHA ANÁLISIS 29/nov/2017		CODIGO INTERNO 01211117
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E CASTILL	-A	Región:	COPIAPÓ, III R	REGIÓN
Unidad: TRANSF. N°1		Número de Serie:	1ZDB30000P-1732	Marca:	CHINT	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 5.000	kVA	Tensión Primar	ia (Vo <b>l</b> ts):	110.000
Año de Fabricación:	2016	Volúmen de Aceite:	6.600 Kg.	Tensión Secun	daria (Volts):	23.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Te	rciario (Volts):	-
Respiración: HERMÉTICO COM	I COLCHÓN AIRE	Refrigerac.: RADIADOR		Localización:	EXTERIOR	


Lugar de muestreo:	_	Carga del equipo:
Lugar de muestreo.	<del>-</del>	Carga der equipo


### (Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos

					An	álisis Anterio	res
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	01151117 11-nov-17	-	-
Hidrógeno (H2)	ASTM D3612	4,8	(ppm)	≤ 100	7,3	-	-
Etileno (C2H4)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 50	0,0	-	-
Etano (C2H6)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 65	0,0	-	-
Acetileno (C2H2)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 1	0,0	-	-
Metano (CH4)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 120	0,0	-	-
Monóxido de Carbono (CO)	ASTM D3612	44,1	(ppm)	≤ 350	43,9	-	-
Dióxido de Carbono (CO2)	ASTM D3612	67,3	(ppm)	≤ 2.500	35,3	-	-
Oxígeno (O2)	ASTM D3612	3.782,5	(ppm)	≤ 25.000	3.286,1	-	-
Nitrógeno (N2)	ASTM D3612	11.380,3	(ppm)	≤ 75.000	9.976,8	-	-

GASES COMBUSTIBLES TOTALES: 48,9 ppm

GASES TOTALES: 1,5 %





#### Observaciones:

NINGUNA

EQUIPO EN CONDICIÓN 1, CORRESPONDIENTE A TRANSFORMADOR OPERANDO EN FORMA SATISFACTORIA

### Diagnóstico y Clasificación:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN SE RECOMIENDA RETOMAR MUESTRAS EN 12 MESES

#### Nota:

<sup>\*</sup> Bibliografía: IEEE c57.104, IEC 60599

### lubrisider Chile S.A.

#### FECHA DE MUESTRA 18/nov/2017

#### FECHA RECEPCIÓN 21/nov/2017

#### FECHA ANÁLISIS 29/nov/2017

**CODIGO INTERNO** 01211117

Cliente: TRANSELEC		Central: S/E CAST	LLA	Región: COPIAPÓ, III R	REGIÓN
Unidad: TRANSF. N°1		Número de Serie:	1ZDB30000P-1732	Marca: CHINT	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 5.0	00 kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	2016	Volúmen de Aceite:	6.600 Kg.	Tensión Secundaria (Volts):	23.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	-
Respiración: HERMÉTICO CON	COLCHÓN AIRE	Refrigerac.: RADIADO	R		

### (Aceites) Diagnóstico Final

Observaciones:
NINGUNA
Diagnóstico Actual:
RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

### Acciones a Seguir

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS, RECOMENDAMOS RETOMAR MUESTRAS EN 3 MESES PARA SEGUIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO.

Marcelo Pérez Aprobó

Verónica Martínez

Revisó

Nancy Abarzúa Verónica Martínez

Efectúo