JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)2959890\times Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel - Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

RL-006 Versión: 9

ANALISIS POR GASES DISUELTOS



EMPRESA: TRANSELEC S.A. 13/08/2020 FECHA: **EQUIPO / DIAGNOSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG 5 CHINT N° 201606370 14022 065370 31/07/2020 5.0 MVA **POT. MAXIMA: FECHA MUESTREO:** 110/23 kV 05/08/2020 **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: 12/08/2020 **LUGAR:** S/E Castilla FECHA ANALISIS: **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** AÑO DE FABRICACION: 2016 **FECHA:** ULTIMO DESGASIFICADO: N° ORDEN TRABAJO: REGIMEN DE CARGA: 2 % TIPO EQUIPO: Con respiradero libre. TEMPERATURA ACEITE: 32 °C **LUGAR MUESTREO:** Nivel inferior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: L VOL. MUESTRA: 15 DENSIDAD: gr/mL mL GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 44506 Lím< 75000 Etano: C2H6= 11 Lím< 30 Nitrógeno: N2= 13470 25000 35 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= 0 Lím< Dioxido de Carbono: 805 Lím< 10000 Acetileno: 0 CO2= C2H2= Lím< 1 25 Monoxido de Carbono: CO= Lím< 1000 0 Lím< 272 Propano: C3H8= 35 0 25 Hidrógeno: 13 Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 4 Lím< 35 TGC= 300 Lím< 1136 TG (%): 5,91 CO (L): 0,00 TGC-CO= 28 Lím< TGC (%): 0,03 nTG (mL): 0,89 136 S(C1-C2)=15 Lím< 101 PTG (atm): 0,50 **RELACIONES:** CH4/H2: 0,31 C2H4/C2H6: 0,00 %H2: 46,43 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 0,00 %CH4: 14,29 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,00 %C2H6: 39,29 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 0,00 2,96 C2H4/CH4: 0,00 CO2/CO: %C2H2: 0,00 3,30 C2H6/CH4: 2,75 N2/O2: = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS = GAS/(S(C1-C2)+H2)x100 S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 **PTG** = Presion Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:** Muestra tomada por Transelec S.A. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: -El transformador puede continuar en servicio. -Analizar al cabo de un año. -Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó