

lubrisider Chile S.A.

Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

TRANSELEC

Central:

S/E DOS AMIGOS

Unidad:

Nº1

Nº Serie:

732003201

Marca:

TUSAN

Fecha de Muestra:

15 de febrero de 2017

Fecha de Recepción de Muestra:

27 de febrero de 2017

Fecha de Análisis:

26 de abril de 2017

Santiago, jueves, 11 de mayo de 2017

lubrisider Chile S.A. FECHA DE MUESTRA FECHA RECEPCIÓN FECHA ANÁLISIS **CODIGO INTERNO** 10/mar/2017 15/feb/2017 27/feb/2017 30270217 Cliente: TRANSELEC Central: S/E DOS AMIGOS VALLENAR, III REGIÓN Región: Unidad: Número de Serie: 732003201 Marca: TUSAN POTENCIA 8.000 kVA Tensión Primaria (Volts): 110.000 Clase de Transformador: Potencia: 10.562 Lts. ACEITE DIELÉCTRICO Año de Fabricación: 1996 Volúmen de Aceite: Tensión Secundaria (Volts): 24.000 13.200 Conmutador: Tipo de Liquido Aislante: Tensión del Terciario (Volts): Respiración: RESPIRADERO LIBRE Localización: INTERIOR Refrigerac.:

RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

(Aceites) Análisis Físico-Químico TENSIÓN DIELÉCTRICO **DENSIDAD FACTOR DE POTENCIA** COLOR VISUAL INTERFACIAL (kV) (kg/dm³) (dinas/cm) A 25 °C: 0,028 CLARO 37,4 33,9 1 0,878 A 100 °C: 0,360 ACIDEZ HUMEDAD (mg KOH/g) (ppm) 0,01 23,8

(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos								
GASES:	HIDRÓGENO	ACETILENO	METANO	ETANO	ETILENO	MONÓXIDO	[GASES COMB.TOTALES
(ppm)	4,1	0,0	1,2	0,0	35,5	30,8		71.6
(%)	5,7	0,0	1,7	0,0	49,6	43,0		71,6
							•	
	[GASES:	DIOXIDO	OXÍGENO	NITRÓGENO			GASES TOTALES
	(ppm) 516,9 12553,4 33958,5 47100,4					47100,4		

	(Aceites) Análisis de Furanos	
Resultado General	•	
Nota	-	
	•	

(Aceites) Análisis de Azufre Corrosivo						
	Resultado General	ACEPTABLE				
	Nota	ACEITE PASIVADO				

(Aceites) Análisis de PCB						
	Resultado General	-				
	Nota	-				


(Aceites) Análisis de Conteo					
	Resultado General	•			
	Nota	-	I		

lubrizider Chile S.A.	FECHA DE MUESTRA FECHA RECEPCIÓN 15/feb/2017 27/feb/2017	FECHA ANÁLISIS CODIGO INTERNO 10/mar/2017 30270217
Cliente: TRANSELEC	Central: S/E DOS AMIGOS	Región: VALLENAR, III REGIÓN
Unidad: N°1	Número de Serie: 732003201	Marca: TUSAN
Clase de Transformador: POTENCIA	Potencia: 8.000 kVA	Tensión Primaria (Volts): 110.000
Año de Fabricación: 1996	Volúmen de Aceite: 10.562 Lts.	Tensión Secundaria (Volts): 24.000
Conmutador: -	Tipo de Liquido Aislante: ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts): 13.200
Respiración: RESPIRADERO LIBRE	Refrigerac	Localización: INTERIOR

Lugar de muestreo:	Carga del equipo: -
--------------------	---------------------

(Aceites) Análisis Físico-Químico

					An	álisis Anteric	res
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)		-	-
Acidez (Índice Neutralización)	ASTM D974	0,01	(mg KOH/g)	≤ 0,1	-	-	-
Tensión Interfacial	ASTM D971	37,4	(dinas/cm)	≥ 32	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 35 (< 69 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	23,8	(ppm)	≤ 25 (69-288 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 20 (>345 kV)	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2 mm)	ASTM D1816	33,9	(kV)	≥ 50 kV	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm)	IEC 60156	-	(kV)	≥ 60 kV	-	-	-
Tangente Delta a 25°C	ASTM D924	0,028	(%)	≤ 0,500	-	-	-
Tangente Delta a 100°C	ASTM D924	0,360	(%)	≤ 5,00	-	-	-
Densidad	ASTM D1298	0,878	(kg/dm3)	≤ 0,910	-	-	-
Color	ASTM D1500	1,0	-	-	-	-	-
Aspecto Visual	ASTM D1524	CLARO	-	-	-	-	-



Temperatura de la muestra (°C)	38
Temperatura en la Cuba (°C)	43
Saturación de agua en aceite mineral (%)	21

Observaciones:

RIGIDEZ DIELÉCTRICA LEVEMENTE BAJA

Diagnóstico y Clasificación:

ACEITE CLASE 2 EN ESTADO REGULAR

Nota

lubrizider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 15/feb/2017	FECHA RECEPCIÓN 27/feb/2017	FECHA ANÁLISIS 07/mar/2017	CODIGO INTERNO 30270217
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E DOS AN	/IIGOS	Región: VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: Nº1		Número de Serie:	732003201	Marca: TUSAN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 8.00	0 kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1996	Volúmen de Aceite:	10.562 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.200
Respiración: RESPIRADER	O LIBRE	Refrigerac : -	·	Localización: INTERIOR	


Lugar de muestreo: - Caro	arga del equipo:
---------------------------	------------------


(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos

					An	álisis Anterio	res
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	-	-	-
Hidrógeno (H2)	ASTM D3612	4,1	(ppm)	≤ 100	-	-	-
Etileno (C2H4)	ASTM D3612	35,5	(ppm)	≤ 50	-	-	-
Etano (C2H6)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 65	-	-	-
Acetileno (C2H2)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 1	-	-	-
Metano (CH4)	ASTM D3612	1,2	(ppm)	≤ 120	-	-	-
Monóxido de Carbono (CO)	ASTM D3612	30,8	(ppm)	≤ 350	-	-	-
Dióxido de Carbono (CO2)	ASTM D3612	516,9	(ppm)	≤ 2.500	-	-	-
Oxígeno (O2)	ASTM D3612	12.553,4	(ppm)	≤ 25.000	-	-	-
Nitrógeno (N2)	ASTM D3612	33.958,5	(ppm)	≤ 75.000	-	-	-

GASES COMBUSTIBLES TOTALES: 71,6 ppm

GASES TOTALES: 4,7 %





Observaciones:

NINGUNA

EQUIPO EN CONDICIÓN 1, CORRESPONDIENTE A TRANSFORMADOR OPERANDO EN FORMA SATISFACTORIA

Diagnóstico y Clasificación:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN SE RECOMIENDA RETOMAR MUESTRA EN 6 MESES PARA DETERMINAR TASA DE GENERACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES

Nota:

^{*} Bibliografía: IEEE c57.104, IEC 60599

lubrisider Chi	le S.A.	FECHA DE MUESTRA 15/feb/2017	FECHA RECEPCIÓN 27/feb/2017	FECHA ANÁLISIS 26/abr/2017	CODIGO INTERNO 30270217
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E DOS AN	IIGOS	Región: VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: Nº1		Número de Serie:	732003201	Marca: TUSAN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 8.000	kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1996	Volúmen de Aceite:	10.562 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13.200
Respiración: RESPIRADE	RO LIBRE	Refrigerac.: -			
Respiración. RESPIRADE	INO LIBINE	Reingerac =			

Carga del equipo:

(Aceites) Análisis de Azufre Corrosivo

					Ana	álisis Anterio	ores
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite	-	-	
Azufre Corrosivo (ASTM D1275B)	ASTM D1275B	-	ASTM D130	≤ 3b	-	-	-
Azufre Corrosivo (ASTM D1275B)	ASTM D1275B	-	-	No Corrosivo	-	-	-
Azufre Corrosivo (IEC 62535)	IEC 62535	-	-	Negativo	-	-	-
Azufre Corrosivo (IEC 62535)	IEC 62535	-	-	No Corrosivo	-	-	-
Contenido de DBDS IEC 6		5	(mg/kg)	≤ 10	-	-	-
Contenido de Pasivador (IRGAMET)* Doble Engineer		55	(mg/kg)	25 - 110	-	-	-
Contenido de Pasivador (BTA)* Doble Engineering		-	(mg/kg)	20 - 45	-	-	-

				es	

Lugar de muestreo:

CONTENIDO DE PASIVADOR EN RANGO NORMAL PARA CONTROL DE AZUFRE CORROSIVO

Diagnóstico:

ACEITE PASIVADO

Nota:

^{*} Es conveniente verificar con los valores límites sugeridos por el fabricante del equipo.

lubrisider Chile S.A.

FECHA DE MUESTRA 15/feb/2017

FECHA RECEPCIÓN 27/feb/2017

FECHA ANÁLISIS 10/mar/2017

CODIGO INTERNO 30270217

Cliente: TRANSELEC		Central: S/E DOS AMIGOS		Región: VALLENAR, III REGIÓN	
Unidad: Nº1		Número de Serie:	732003201	Marca: TUSAN	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia:	8.000 kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	1996	Volúmen de Aceite:	10.562 Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	24.000
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislant	e: ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	13,200
Respiración: RESPIRADE	RO LIBRE	Refrigerac -			

(Aceites) Diagnóstico Final

Observaciones:						
RIGIDEZ DIELÉCTRICA LEVEMENTE BAJA						

Diagnóstico Actual:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS OBTENIDOS INDICAN ACEITE EN ESTADO REGULAR

Acciones a Seguir

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL HISTORIAL DISPONIBLE, RECOMENDAMOS REPETIR ANÁLISIS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA A LA BREVEDAD POSIBLE PARA CORROBORAR RESULTADOS

Marcelo Pérez Aprobó

Revisó

Verónica Martínez

Efectúo