JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-012B Versión 2018 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:		21/03/2019	
ID. EQUIPO: Autotransformador TAG ATR-1 SINDELEN N° 7730002			EQUIPO / DIAGNÓSTICO			
ID. EQUIPO: Autotransformador	TAG ATR-1 SINDELEN IN 7/30002	<u> </u>	38	44179		
POT. MÁXIMA:	48	MVA	FECHA MUESTREO:	11/03/20	19	
VOLTAJE:	110/13,2	kV	FECHA RECEPCIÓN:	15/03/20	19	
LUGAR:	S/E Pan de Azúcar		FECHA ANÁLISIS:	18/03/20	19	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	31524		AÑO FABRICACIÓN:	1977		
FECHA:	11/05/2016		ULTIMO DESGASIFICADO	O: 21/12/20	15	
N° ORDEN DE TRABAJO:	5325		REGIMEN DE CARGA:	no inform	ado %	
TIPO DE EQUIPO:	Hermético con bolsa de goma		TEMPERATURA ACEITE:	40	°C	
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque		HUMEDAD RELATIVA	51	%	
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE ESTANQUE	: 12910	L	
			LÍMITE	S NUEVO .	ÍMITEC EN	

VOL. MULSTINA.	1000		IIIL VOL. ACLITE	LSTANQUE. 127	, 10 L
PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	9	≤ 10	≤ 25
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	59	≥ 55	≥ 47
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	31	≥ 38	≥ 30
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	<0,02	≤ 0,03	≤ 0,15
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	1,817	≤ 0,4	≤5
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	2,0E+12	≤ 0,40	≤5
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,880	-	-
Color	-	D 1500-07	L2,5	-	-
Saturación	%	-	6,20	-	-
H/PS	%	-	0,48	< 1,0	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo oscuro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra moderado a húmedo.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:	ACCIÓN A SEGUIR:
- Aceite en buenas condiciones para servicio.	- Analizar al cabo de un año.
·	

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº 38

Descripción Equipo: Autotransformador TAG ATR-1 SINDELEN Nº 7730002


Potencia (MVA): 48 Voltaje (kV): 110/13,2

Datos análisis anteriores:


Datos analisis arteriores.							
Análisis >	44179	31524	30235	29408	28744	25517	22010
Fecha >	21-03-2019	11-05-2016	22-12-2015	30-09-2015	06-08-2015	07-08-2014	02-09-2013
Humedad	9	12	10	9	16	9	8
RD	59	64	60	51	50	47	48
TI	31	32	37	20	21	21	21
NN	<0,02	<0,02	<0,02	0,08	<0,02	0,07	0,07
FP - 25°C	-	-	-	-	-	-	-
FP - 100°C	1,817	2,385	0,843	5,352	5,549	4,828	5,526
RV - 25°C	-	-	=	-	-	=	-
RV - 100°C	2,02E+12	2,28E+12	6,04E+12	4,48E+11	4,83E+11	4,99E+11	4,13E+11
Densidad	0,880	0,879	0,880	0,882	0,883	0,883	0,882
Color	L2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
T° del aceite	40	34	60	35	no informado	no informado	no informado









(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.







JORPA INGENIERÍA S.A.