JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden Nº 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-13B V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:	18/02/2019	
ID FOUIDO: Deagter TAC DEAC	TANCIA NEUTDO CENEDAL ELE	EQUIPO / DIAGNÓSTICO			
ID. EQUIPO: Reactor TAG REAC	TANCIA NEUTRO GENERAL ELEC	CIRIC Nº 6436	9471	46067	
POT. MÁXIMA:	30	MVA F	ECHA MUESTREO:	16/07/2019	
VOLTAJE:	220	kV F	ECHA RECEPCIÓN:	22/07/2019	
LUGAR:	S/E Diego de Almagro	F	ECHA ANÁLISIS:	29/07/2019	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	43742	Α	ÑO FABRICACIÓN:	1980	
FECHA:	18/02/2019	U	ILTIMO DESGASIFICADO:	no informado	
Nº ORDEN DE TRABAJO:	5730	R	EGIMEN DE CARGA:	no informado	%
TIPO DE EQUIPO:	con respiradero libre		EMPERATURA ACEITE:	32	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque	Н	IUMEDAD RELATIVA	48	%
VOL. MUESTRA:	1000	mL V	OL. ACEITE ESTANQUE:	95498	L
			I ÍMITEC NUE	WO.	

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	3	≤ 10	≤ 20
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	39	≥ 60	≥ 50
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	23	≥ 38	≥32
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	<0,02	≤ 0,03	≤ 0,10
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	3,511	≤ 0,30	≤ 5,0
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	5,7E+11	-	-
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,854	-	-
Color	-	D 1500-07	L2,5	< 0,5	-
Saturación	%	-	2,90	-	-
H/PS	%	-	0,29	-	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo oscuro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Rigidez dieléctrica y tensión interfacial fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra seco.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en mínimas condiciones para servicio. Aceite en mínimas condiciones para servicio. - Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº **9471**

Descripción Equipo: Reactor TAG REACTANCIA NEUTRO GENERAL ELECTRIC Nº 84382


Potencia (MVA): **30**Voltaje (kV): **220**


Datos análisis anteriores:

		unicenones.			
Análisis >	46067	43742	28422		
Fecha >	16/07/2019	01/02/2019	07/07/2015		
Humedad	3	9	2		
RD	39	65	55		
TI	23	23	23		
NN	<0,02	0,02	0,03		
FP - 25°C	1	-	ı		
FP - 100°C	3,511	2,667	3,411		
RV - 25°C	-	-	-		
RV - 100°C	5,66E+11	8,76E+11	5,42E+11		
Densidad	0,854	0,854	0,855		
Color	L2,5	L2,5	3		
To del aceite	32	85	-		














(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.