JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)29598900 Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel -Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

ANALISIS POR GASES DISUELTOS

RL-006 Versión: 9



EMPRESA: TRANSELEC S.A 12/03/2020 FECHA: EQUIPO / DIAGNOSTICO ID. EQUIPO: Autotransformador TAG 19 HYOSUNG Nº TB80184807 06430 063494 03/03/2020 POT. MAXIMA: 120 MVA **FECHA MUESTREO:** 220/115/25 kV 09/03/2020 **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: LUGAR: S/E Diego de Almagro FECHA ANALISIS: 11/03/2020 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** 058224 AÑO DE FABRICACION: 2009 FECHA: 21/03/2019 ULTIMO DESGASIFICADO: 08/2010 N° ORDEN TRABAJO: 6513 REGIMEN DE CARGA: 39.2 % TIPO EQUIPO: Hermético c/bolsa de goma. TEMPERATURA ACEITE: 40 °C LUGAR MUESTREO: Nivel inferior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: 57143 L VOL. MUESTRA: 15 DENSIDAD: 0.875gr/mL ml GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 29040 50000 Etano: C2H6= 6 Lím< 50 N2 =Lím< Nitrógeno: 2500 5 50 Oxígeno: 02= 3714 Lím< Etileno: C2H4= Lím< Dioxido de Carbono: 4000 0 CO2= 1614 Lím< Acetileno: C2H2= Lím< 1 Monoxido de Carbono: CO= 603 Lím< 400 Propano: C3H8= 0 Lím< 25 50 25 Hidrógeno: 6 Lím< Propileno: C3H6= 0 Lím< H2 =Metano: CH4= 8 Lím< 50 TGC= 628 Lím< 601 TG (%): 3,50 CO (L): 35,07 TGC-CO= 25 201 TGC (%): 0,06 nTG (mL): Lím< 0,52 S(C1-C2)=19 Lím< 151 PTG (atm): 0,31 **RELACIONES:** CH4/H2: 1,33 C2H4/C2H6: 0,83 %H2: 24,00 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 0,00 %CH4: 32,00 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,00 %C2H6: 24,00 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 20,00 C2H4/CH4: 0,63 CO2/CO: 2,68 %C2H2: 0,00 C2H6/CH4: 0,75 N2/O2: 7,82 = GAS/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presión Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:** Muestra tomada por Transelec S.A. -Los gases subrayados que están sobre el límite no indican ciertamente la evolución de una falla incipiente. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: -El autotransformador puede continuar en servicio. -Analizar al cabo de un año.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó

ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES

Equipo No: 06430

Descripción Equipo: Autotransformador TAG 19 HYOSUNG Nº TB80184807

Potencia (MVA): 120

Voltaje (kV): 220/115/25

Tipo de Equipo: Hermético c/bolsa de goma.

Datos análisis anteriores:

Análisis >	063494	058224	045209	042086	037863
Fecha >	03/03/2020	08/03/2019	15/04/2016	06/06/2015	/03/2014
N2	29040	32102	28993	28402	26671
O2	3714	4870	3533	6603	6044
CO2	1614	1794	1489	587	1188
СО	603	616	450	232	357
H2	6	6	10	4	7
CH4	8	8	6	4	5
C2H6	6	0	1	0	0
C2H4	5	4	2	1	1
C2H2	0	0	0	0	0
C3H8	0	1	1	0	0
C3H6	0	1	1	0	0
Litros	35,07	35,76	26,07	13,33	20,63
	2,68	2,91	3,31	2,53	3,33
(cc)	0,52	0,59	0,52	0,54	0,51
(%)	3,5	3,94	3,45	3,58	3,43
(atm)	0,31	0,35	0,3	0,3	0,3
TGC		634	469	241	370
		18		9	13
		12			6
(%)	39,2	?	7	?	?
. ,					
	Fecha > N2 O2 CO2 CO H2 CH4 C2H6 C2H4 C3H8 C3H6 Litros (cc) (%) (atm)	Fecha > 03/03/2020 N2 29040 O2 3714 CO2 1614 CO 603 H2 6 CH4 8 C2H6 6 C2H4 5 C2H2 0 C3H8 0 C3H6 0 Litros 35,07 - 2,68 (cc) 0,52 (%) 3,5 (atm) TGC 628	Fecha > 03/03/2020 08/03/2019 N2 29040 32102 O2 3714 4870 CO2 1614 1794 CO 603 616 H2 6 6 CH4 8 8 8 C2H6 6 0 C2H4 5 4 C2H2 0 0 C3H8 0 1 C3H6 0 1 Litros 35,07 35,76 2,68 2,91 (cc) 0,52 0,59 (%) 3,5 3,94 (atm) TGC 628 634 T9 12	Fecha > 03/03/2020 08/03/2019 15/04/2016 N2 29040 32102 28993 O2 3714 4870 3533 CO2 1614 1794 1489 CO 603 616 450 H2 6 6 10 CH4 8 8 6 C2H6 6 0 1 C2H4 5 4 2 C2H2 0 0 0 C3H6 0 1 1 C3H6 0 1 1 C3H6 0 1 1 Litros 35,07 35,76 26,07 - 2,68 2,91 3,31 (cc) 0,52 0,59 0,52 (%) 3,5 3,94 3,45 (%) 3,5 3,94 3,45 (%) 628 634 469 TGC 628 <	Fecha > 03/03/2020 08/03/2019 15/04/2016 06/06/2015 N2 29040 32102 28993 28402 O2 3714 4870 3533 6603 CO 603 616 450 232 H2 6 6 10 4 CH4 8 8 6 4 C2H6 6 0 1 0 C2H4 5 4 2 1 C2H2 0 0 0 0 C3H6 0 1 1 0 C3H6 0 0 0



TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):

























