JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-012B Versión 2019 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:	02/04/2020	
ID. EQUIPO: Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD N° 90058-			EQUIPO / DIAGNÓSTICO		
ID. EQUIPO: Autotransionnador	TAG IN TO FERRANTI PACKAR	KD IN 90036-	3599	49667	
POT. MÁXIMA:	80	MVA	FECHA MUESTREO:	13/03/2020	
VOLTAJE:	220/154/13,8	kV	FECHA RECEPCIÓN:	17/03/2020	
LUGAR:	S/E Cardones		FECHA ANÁLISIS:	30/03/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	44745		AÑO FABRICACIÓN:	2005	
FECHA:	30/04/2019		ULTIMO DESGASIFICADO:	04-2005	
N° ORDEN DE TRABAJO:	6551		REGIMEN DE CARGA:	0	%
TIPO DE EQUIPO:	Hermético con colchón de r	nitróg€	TEMPERATURA ACEITE:	23	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque		HUMEDAD RELATIVA	20	%
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE ESTANQUE:	22000	L
	1	1	I _	I	

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	5	≤ 10	≤ 25
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	58	≥ 55	≥ 47
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	27	≥ 38	≥ 30
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	0,02	≤ 0,03	≤ 0,15
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	1,991	≤ 0,4	≤5
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	1,2E+12	≤ 0,40	≤ 5
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,886	-	-
Color	-	D 1500-07	2	-	-
Saturación	%	-	6,0	-	-
H/PS	%	-	0,67	< 1,0	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo oscuro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Tensión interfacial fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A., a transformador fuera de servicio.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra moderado a húmedo.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:	ACCIÓN A SEGUIR:
- Aceite en condiciones para servicio.	- Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo N° 3599


Descripción Equipo: Autotransformador TAG N° 18 FERRANTI PACKARD N° 90058-1

Potencia (MVA): 80

Voltaje (kV): 220/154/13,8

Datos análisis anteriores:


Análisis >	49667	44745	30756	30475	30331	30266	30266
Fecha >	13-03-2020	27-03-2019	02-03-2016	29-01-2016	08-01-2016	29-12-2015	29-12-2015
Humedad	5	4	8	10	7	5	5
RD	58	52	65	59	57	69	69
TI	27	26	27	26	26	26	26
NN	<0,02	<0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
FP - 25°C	-	-	-	-	-	-	-
FP - 100°C	1,9911	2,339	2,200	2,388	2,515	2,367	2,367
RV - 25°C	-	-	=	-	-	-	-
RV - 100°C	1,16E+12	9,41E+11	9,49E+11	9,41E+11	9,04E+11	1,08E+12	1,08E+12
Densidad	0,886	0,888	0,887	0,888	0,888	0,889	0,889
Color	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
T° del aceite	23	No informado	29	31,7	33,2	33,5	no informado

















JORPA INGENIERÍA S.A.