JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)29598900 Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel -Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

RL-006 Versión: 9

ANALISIS POR GASES DISUELTOS



EMPRESA: TRANSELEC S.A. 12/03/2020 FECHA: EQUIPO / DIAGNOSTICO ID. EQUIPO: Transformador TAG T-5 MITSUBISHI Nº 570203 01096 063496 04/03/2020 POT. MAXIMA: 10 MVA **FECHA MUESTREO: VOLTAJE:** 110/24/13.8 kV FECHA RECEPCION: 09/03/2020 LUGAR: S/E Diego de Almagro FECHA ANALISIS: 11/03/2020 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** AÑO DE FABRICACION: 1981 058222 FECHA: 21/03/2019 ULTIMO DESGASIFICADO: N° ORDEN TRABAJO: 6513 REGIMEN DE CARGA: 20 % TIPO EQUIPO: Hermético c/bolsa de goma y CDBC sellado. TEMPERATURA ACEITE: 31 °C LUGAR MUESTREO: Nivel inferior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: 9153 L VOL. MUESTRA: DENSIDAD: 0.875gr/mL 15 ml GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 29275 50000 C2H6= 134 50 N2= Lím< Ftano: Lím< Nitrógeno: 2500 50 Oxígeno: 02= 1168 Lím< Etileno: C2H4= 0 Lím< 1756 4000 0 Dioxido de Carbono: CO2= Lím< Acetileno: C2H2= Lím< 1 Monoxido de Carbono: CO= 162 Lím< 400 Propano: C3H8= 89 Lím< 25 50 25 Hidrógeno: Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 38 Lím< 50 TGC= 338 Lím< 601 TG (%): 3,26 CO (L): 1,49 TGC-CO= TGC (%): 0,03 0,49 176 Lím< 201 nTG (mL): S(C1-C2)=172 Lím< 151 PTG (atm): 0,30 **RELACIONES:** CH4/H2: 9,50 C2H4/C2H6: 0,00 %H2: 2,27 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 0,00 %CH4: 21,59 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,04 %C2H6: 76,14 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 0,00 C2H4/CH4: 0,00 CO2/CO: 10,84 %C2H2: 0,00 C2H6/CH4: 3,53 N2/O2: 25,06 = GAS/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presión Total Gas S(C1-C2) **DIAGNOSTICO PRINCIPAL:** DIAGNOSTICO ADICIONAL: -Sobrecalentamiento local de 150 a 200 grad.C., probabilidad: Sin compromiso de la celulosa. -SEVERIDAD FALLA (%TGC): Pequeña. -Sobrecalentamiento local de 200 a 300 grad.C., probabilidad: 60% **OBSERVACIONES:** -Muestra tomada por Transelec S.A. -Con respecto al análisis anterior la concentración total de los gases de falla TGC-CO se ha mantenido estable. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: El transformador puede continuar en servicio. -Analizar al cabo de un año.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

o Palacios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó

ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES

Equipo No: 01096

Descripción Equipo: Transformador TAG T-5 MITSUBISHI Nº 570203


Potencia (MVA): 10


Voltaje (kV): 110/24/13.8


Tipo de Equipo: Hermético c/bolsa de goma y CDBC sellado.


Datos análisis anteriores:


	Análisis >	063496	058222	045207	044355	037860
	Fecha >	04/03/2020	07/03/2019	15/04/2016	03/02/2016	26/03/2014
Nitrógeno	N2	29275	33867	28805	61702	28180
Oxígeno	O2	1168	1264	2357	23871	2658
Anhídrido Carbónico	CO2	1756	1976	1758	1465	1623
Monóxido de Carbono	СО	162	194	169	59	172
Hidrógeno	H2	4	3	7	1	3
Metano	CH4	38	42	35	19	33
Etano	C2H6	134	134	109	115	134
Etileno	C2H4	0	2	2	2	1
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0
Propano	C3H8	89	109	89	104	63
Propileno	C3H6	4	12	5	7	106
СО	Litros	1,49	1,79	1,56	0,54	1,59
CO2/CO		10,84	10,19	10,4	24,83	9,44
nTG	(cc)	0,49	0,56	0,5	1,31	0,49
TG	(%)	3,26	3,76	3,33	8,73	3,3
PTG	(atm)	0,3	0,33	0,29	0,72	0,29
Total gas combustible	TGC	338	375	322	196	343
TGC-CO		176	181	153	137	171
S(C1-C2)		172	178	146	136	168
Régimen de Carga	(%)	20	?	10	?	?
J	· · · /					

















NOTAS:

TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2
S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):







C2H2 (ppm)

(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.



