

lubrisider Chile S.A.

Informe de Análisis de Laboratorio

Cliente:

TRANSELEC

Central:

S/E VALLENAR

Unidad:

TRANSFORMADOR N°2

Nº Serie:

36516

Marca:

RHONA

Fecha de Muestra:

23 de octubre de 2018

Fecha de Recepción de Muestra:

31 de octubre de 2018

Fecha de Análisis:

5 de noviembre de 2018

Santiago, martes, 20 de noviembre de 2018

lubrisider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 23/oct/2018		FECHA RECEPCIÓN 31/oct/2018	FECHA ANÁLISIS 05/nov/2018		CODIGO INTERNO 06311018
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E V/	ALLENAR		Región:	VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: TRANSFOR	MADOR N°2	Número de Serie:		36516	Marca:	RHONA	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia:	10.000 k\	VA	Tensión Prir	naria (Vo l ts):	110.000
Año de Fabricación:	2007	Volúmen de Aceite:	-	Lts.	Tensión Sec	cundaria (Volts):	13.800
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aisla	nte: A	CEITE DIELÉCTRICO	Tensión del	Terciario (Volts):	-
Respiración: -		Refrigerac : -			Localización	: EXTERIOR	

RESUMEN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

RESSINEN DE RESSETADOS DE ANALISIS											
	(Aceites) Análisis Físico-Químico										
	TENSIÓN INTERFACIAL (dinas/cm)	FACTOR DE		DIELÉCTRICO (kV)			COLOR	DENSIDAD (kg/dm³)	VISUAL		
	36,9	A 25 °C: A 100 °C:	0,031 0,357	63,6			0,5	0,890	CLARO		
					ACIDEZ (mg KOH/g) 0,01	HUMEDAD (ppm) 11,6					
(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos											
GASES:	HIDRÓGENO	ACETILENO	METANO	ETANO	ETILENO	MONÓXIDO		GASE	S COMB.TOT	ALES	
(ppm) (%)	7,5 3,3	0,0	12,8 5,6	0,0 0,0	33,6 14,8	172,8 76,2			226,7		
(/0)	3,3	GASES:	DIOXIDO	,	NITRÓGENO			G	ASES TOTAL	ES	
		(ppm)	2251,7	24546,7	48817,7				75842,8		

(Aceites) Análisis de Furanos							
Resultado General	_						

(A	ceites) Análisis de Azufre Corrosivo	
Resultado General		
Nota	-	1

(Aceites) Análisis de PCB						
Resultado General	-					
Nota	-					

(Aceites) Análisis de Conteo						
	Resultado General	-				
	Nota	-				


Nota

lubrizider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 23/oct/2018	FECHA RECEPCIÓN 31/oct/2018	FECHA ANÁLISIS 05/nov/2018	CODIGO INTERNO 06311018
Cliente: TRANSELEC	;	Central: S/E VALL	ENAR	Región: VALLENAR, II	I REGIÓN
Unidad: TRANSFORM	MADOR N°2	Número de Serie:	36516	Marca: RHONA	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia: 10.0	00 kVA	Tensión Primaria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	2007	Volúmen de Aceite:	- Lts.	Tensión Secundaria (Volts):	13.800
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aislante:	ACEITE DIELÉCTRICO	Tensión del Terciario (Volts):	-
Respiración: -		Refrigerac : -		Localización: EXTERIOR	

Lugar de muestreo: -	Carga del equipo:
----------------------	-------------------

(Aceites) Análisis Físico-Químico

					Ana	álisis Anterio	res
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	08080217 03-feb-17		-
Acidez (Índice Neutralización)	ASTM D974	0,01	(mg KOH/g)	≤ 0,1	0,01	-	-
Tensión Interfacial	ASTM D971	36,9	(dinas/cm)	≥ 32	40,5	-	-
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 35 (< 69 kV)	-	-	-
Humedad	ASTM D1533	11,6	(ppm)	≤ 25 (69-288 kV)	3,4	-	-
Humedad	ASTM D1533	-	(ppm)	≤ 20 (>345 kV)	-	-	-
Rigidez Dieléctrica (2 mm)	ASTM D1816	63,6	(kV)	≥ 50 kV	68,5	-	-
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm)	IEC 60156	-	(kV)	≥ 60 kV	-	-	-
Tangente Delta a 25°C	ASTM D924	0,031	(%)	≤ 0,500	0,028	-	-
Tangente Delta a 100°C	ASTM D924	0,357	(%)	≤ 5,00	0,360	-	-
Densidad	ASTM D1298	0,890	(kg/dm3)	≤ 0,910	0,879	-	-
Color	ASTM D1500	0,5	-	-	0,5	-	-
Aspecto Visual	ASTM D1524	CLARO	-	-	CLARO	-	-



Temperatura de la muestra (°C)	39
Temperatura en la Cuba (°C)	44
Saturación de agua en aceite mineral (%)	10

	$\overline{}$	ho		~/^	_i	٥n	es
--	---------------	----	--	-----	----	----	----

NINGUNA

Diagnóstico y Clasificación:

ACEITE CLASE 1 EN BUEN ESTADO

Nota:


lubrisider Chile S.A.		FECHA DE MUESTRA 23/oct/2018		FECHA RECEPCIÓN 31/oct/2018	FECHA ANÁLISIS 05/nov/2018		CODIGO INTERNO 06311018
Cliente: TRANSELEC		Central: S/E V	ALLENAR		Región:	VALLENAR, III	REGIÓN
Unidad: TRANSFORM	IADOR Nº2	Número de Serie:		36516	Marca:	RHONA	
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia:	10.000 k\	/A	Tensión Prim	aria (Volts):	110.000
Año de Fabricación:	2007	Volumen de Aceite:	-	Lts.	Tensión Secu	undaria (Vo l ts):	13.800
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aisla	nte: A	CEITE DIELÉCTRICO	Tensión del 1	erciario (Volts):	-
Respiración: -		Refrigerac.: -			Localización:	EXTER I OR	


Lugar de muestreo:	-	Carga del equipo:
9		Langer and admitted

(Aceites) Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos

					Análisis Anteriores			
Ensayo	Norma	Valor Obtenido	Unidad	Valor Límite (Aceite en Uso)	02050318 27-feb-18	08080217 03-feb-17	-	
				,			-	
Hidrógeno (H2)	ASTM D3612	7,5	(ppm)	≤ 100	9,9	4,9	-	
Etileno (C2H4)	ASTM D3612	33,6	(ppm)	≤ 50	29,7	23,9	=	
Etano (C2H6)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 65	0,0	0,0	-	
Acetileno (C2H2)	ASTM D3612	0,0	(ppm)	≤ 1	0,0	0,0	-	
Metano (CH4)	ASTM D3612	12,8	(ppm)	≤ 120	2,1	4,0	-	
Monóxido de Carbono (CO)	ASTM D3612	172,8	(ppm)	≤ 350	223,7	124,2	-	
Dióxido de Carbono (CO2)	ASTM D3612	2.251,7	(ppm)	≤ 2.500	1.542,3	898,8	-	
Oxígeno (O2)	ASTM D3612	24.546,7	(ppm)	≤ 25.000	11.087,4	19.597,7	-	
Nitrógeno (N2)	ASTM D3612	48.817,7	(ppm)	≤ 75.000	43.432,2	47.594,1	-	

GASES COMBUSTIBLES TOTALES: 226,7 ppm GASES TOTALES: 7,6 %





Observaciones:

NINGUNA

Diagnóstico y Clasificación:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN SE RECOMIENDA RETOMAR MUESTRAS EN 12 MESES

Nota:

^{*} Bibliografía: IEEE c57.104, IEC 60599

lubrisider Chile S.A.

FECHA DE MUESTRA 23/oct/2018

FECHA RECEPCIÓN 31/oct/2018

FECHA ANÁLISIS 05/nov/2018

CODIGO INTERNO 06311018

Cliente: TRANSELE	С	Central: S/E V	ALLENAR		Región:	VALLENAR, III	REGIÓN	
Unidad: TRANSFOR	RMADOR N°2	Número de Serie:	3	6516	Marca:	RHONA		
Clase de Transformador:	POTENCIA	Potencia:	10.000 kVA		Tensión Prir	maria (Vo l ts):	110.000	
Año de Fabricación:	2007	Volúmen de Aceite:	-	Lts.	Tensión Sec	cundaria (Vo l ts):	13.800	
Conmutador:	-	Tipo de Liquido Aisla	nte: ACEITE	DIELÉCTRICO	Tensión del	Terciario (Volts):	-	
Respiración: -		Refrigerac.: -						

(Aceites) Diagnóstico Final

Observaciones:	
MUESTRA DE PARTE INFERIOR CUBA PRINCIPAL	

Diagnóstico Actual:

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS INDICAN EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

Acciones a Seguir

CONSIDERANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS, RECOMENDAMOS RETOMAR MUESTRAS EN 12 MESES.

Marcelo Pérez Aprobó

Verónica Martínez

Revisó

Nancy Abarzúa Verónica Martínez

Efectúo