JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE1/1

RL-12B V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A. ID. EQUIPO: Transformador TAG N°5 TUSAN N° 732003201			FECHA:	01/10/2019	
			EQUIPO / DIAGNÓSTICO		
TD. EQUIPO: Transformador TA	3 N 3 TUSAN Nº 732003201		984	46859	
POT. MÁXIMA:	8,0	MVA	FECHA MUESTREO:	24/09/2019	
VOLTAJE:	110/24-13,8	kV	FECHA RECEPCIÓN:	26/09/2019	
LUGAR:	S/E Dos Amigos		FECHA ANÁLISIS:	30/09/2019	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	44946		AÑO FABRICACIÓN:	1996	
FECHA:	08/05/2019		ULTIMO DESGASIFICADO:	42376	
Nº ORDEN DE TRABAJO:	5950		REGIMEN DE CARGA:	No informado	%
TIPO DE EQUIPO:	Hermético con bolsa de goma		TEMPERATURA ACEITE:	32	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque		HUMEDAD RELATIVA	46	%
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE ESTANQUE:	10562	L

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	2	≤ 10	≤ 25
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	61	≥ 55	≥ 47
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	36	≥ 38	≥ 30
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	<0,02	≤ 0,03	≤ 0,15
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	0,355	≤ 0,4	≤ 5
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	1,1E+13	≤ 0,40	≤ 5
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,866	-	-
Color	-	D 1500-07	L1,0	-	-
Saturación	%	-	2,20	-	-
H/PS	%	-	0,21	< 1,0	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo claro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra seco.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

ACCIÓN A SEGUIR:

Aceite en buenas condiciones para servicio.

Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo Nº 984


Descripción Equipo: Transformador TAG N°5 TUSAN Nº 732003201


Potencia (MVA): 8,0


Voltaje (kV): 110/24-13,8

Datos análisis anteriores:


Análisis >	46859	44946	30338	28792	28741	25525	22005
Fecha >	01/10/2019	15/04/2019	08/01/2015	07/08/2015	04/08/2015	11/08/2014	22/08/2013
Humedad	2	56	4	14	50	17	47
RD	61	9	53	32	14	39	3
TI	36	35	36	36	36	37	36
NN	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02
FP - 25°C	-	-	-	-	-	-	-
FP - 100°C	0,3547	1,676	0,495	0,198	0,472	0,310	0,507
RV - 25°C	-	-	-	-	-	-	-
RV - 100°C	1,13E+13	2,32E+12	4,00E+12	1,05E+13	6,49E+12	1,12E+13	8,13E+12
Densidad	0,866	0,868	0,865	0,866	0,866	0,868	0,865
Color	L1,0	1	1	1	1	0,5	0,5
To del aceite	32	41	58	36	32	-	-








(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.







JORPA INGENIERÍA S.A.