JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

RL-012B Versión 2019 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA:	30/	03/2020	
ID. EQUIPO: Autotransformador Fase 1 ACEC Nº 12TF15608-41750				EQUIPO / DIAGNÓSTICO				
ID. EQUIPO: Autotransformace	i rase i ACEC	N 121F13006-41730			3	496	664	
POT. MÁXIMA:	42		MVA	FECHA MUESTI	REO:	13/	03/2020	
VOLTAJE:	154/110/1	154/110/13,8 k		FECHA RECEPCIÓN:		17/	17/03/2020	
LUGAR:	S/E Cardor	S/E Cardones		FECHA ANÁLISIS:		30/	30/03/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	44747	44747		AÑO FABRICACIÓN:		1952		
FECHA:	30/04/2019	9		ULTIMO DESGA	ASIFICADO:	03/	2005	
N° ORDEN DE TRABAJO:	6551			REGIMEN DE C	ARGA:	No	informado	%
TIPO DE EQUIPO:	Hermético	Hermético con bolsa de goma		TEMPERATURA ACEITE:		20		°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferi	Nivel inferior estanque		HUMEDAD RELATIVA		20		%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE E	STANQUE:	180	00	L
DDUEDA	LINUDAD	MÉTODO ASTM	D	LÍMITES NUEVO		LÍMITES EN		

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	6	≤ 10	≤ 25
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	41	≥ 55	≥ 47
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	24	≥ 38	≥ 30
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	0,02	≤ 0,03	≤ 0,15
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	2,012	≤ 0,4	≤ 5
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	1,3E+12	≤ 0,40	≤ 5
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,879	-	-
Color	-	D 1500-07	2,5	-	-
Saturación	%	-	8,90	-	-
H/PS	%	-	1,02	< 1,0	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo oscuro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Rigidez dieléctrica y tensión interfacial fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra moderado a húmedo.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en mínimas condiciones para servicio. Aceite en mínimas condiciones para servicio. ACCIÓN A SEGUIR: - Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo N° 3


Descripción Equipo: Autotransformador Fase 1 ACEC Nº 12TF15608-41750

Potencia (MVA): 42

Voltaje (kV): 154/110/13,8

Datos análisis anteriores:


Dates ununis unteriores.								
Análisis >	49664	44747	30753	30472	30328	30267	30263	
Fecha >	13-03-2020	27-03-2019	02-03-2016	29-01-2016	08-01-2016	29-12-2015	29-12-2015	
Humedad	6	5	10	10	10	8	9	
RD	41	64	48	42	59	57	45	
TI	24	23	26	25	25	25	25	
NN	<0,02	<0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	
FP - 25°C		=	-	-	-	ı	-	
FP - 100°C	2,0123	2,267	2,771	2,411	3,571	1,730	2,236	
RV - 25°C	-	-	-	-	-	-	-	
RV - 100°C	1,28E+12	1,03E+12	9,78E+11	9,89E+11	7,72E+11	1,19E+12	1,16E+12	
Densidad	0,879	0,887	0,889	0,887	0,887	0,887	0,888	
Color	2,5	2,5	2	2	2	2	2	
T° del aceite	20	No informado	55	26	32	38	no informado	
















JORPA INGENIERÍA S.A.