JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingenieria Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-17 V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECH <i>A</i>	۸:	14/02/2020	
ID. EQUIPO: CDBC MR Nº 1	848029 (Aı	ıtotransformador S	IEMENS N	° 81202	1)	PO / DIAGNÓ		
	010027 (710	atotrarisioninador o	TEIVIEIVO IV	01202	1352	8 4830)5	
POT. MÁXIMA:	250		MVA	FECHA MUESTREO:		20/12/2019		
VOLTAJE:	500		kV	FECHA RECEPCIÓN:		30/12/2019		
LUGAR:	S/E Kin		FECHA	ANÁLISIS:		29/01/2020		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR	: No tien		AÑO FABRICACIÓN:			2017		
FECHA:	No tien		ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado		
N° ORDEN DE TRABAJO:	6266		REGIMEN DE CARGA:			No informado	%	
MODELO:	RI3003		TEMPERATURA ACEITE:			47	°C	
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel in		HUMEDAD RELATIVA			22	%	
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE CDBC:		723	L	
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	5		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	99)	≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,87	70	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

Aspecto visual

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

D 1524-10

bibliograna. C37.100-2000 TEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment					
SITUACIÓN ACTUAL:	ACCIÓN A SEGUIR:				
- Aceite en buenas condiciones para servicio.	- Analizar al cabo de un año.				

claro y brillante amarillo claro

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó