JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

RL-012B Versión 2019 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:	03/05/2019		
ID. EQUIPO: Autotransformador Fase-2 ACEC Nº 12TF15608-44360			EQUIPO / DIAGNÓSTICO			
ID. EQUIPO: Autotransionnado	1 Fase-2 ACEC N° 121F15006-44500		10	44744		
POT. MÁXIMA:	42	MVA	FECHA MUESTREO:	27/03/2019		
VOLTAJE:	154/110/13,8	kV	FECHA RECEPCIÓN:	29/03/2019		
LUGAR:	S/E Cardones		FECHA ANÁLISIS:	24/04/2019		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	30754		AÑO FABRICACIÓN:	1952		
FECHA:	02/03/2016		ULTIMO DESGASIFICADO:	03/2005		
Nº ORDEN DE TRABAJO:	5401		REGIMEN DE CARGA:	0	%	
TIPO DE EQUIPO:	con respiradero libre		TEMPERATURA ACEITE:	No informado	°C	
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque		HUMEDAD RELATIVA	48	%	
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE ESTANQUE:	18000	L	
			LÍMITEC NU	EVO		

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	RESULTADO	LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR	LÍMITES EN SERVICIO
Humedad	mg/kg	D 1533-12	5	≤ 10	≤ 25
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	62	≥ 55	≥ 47
Tensión interfacial	mN/m	D 971-12	22	≥ 38	≥ 30
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-14	0,08	≤ 0,03	≤ 0,15
Factor de potencia 100 °C	%	D 924-15	4,710	≤ 0,4	≤ 5
Resistividad volumétrica 100 °C	ohm*cm	D 1169-11	4,8E+11	≤ 0,40	≤ 5
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,881	-	-
Color	-	D 1500-07	2,5	-	-
Saturación	%	-	-	-	-
H/PS	%	-	-	< 1,0	-
Aspecto visual		D 1524-15	claro y brillante amarillo oscuro	claro y brillante	claro y brillante

OBSERVACIONES:

- Tensión interfacial fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A.
- El % de saturación relativa del aceite no pudo ser estimado debido a que la Tº del líquido aislante no fue informada.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

- Aceite en condiciones para servicio.

- Aceite con degradación fuerte.

ACCIÓN A SEGUIR:

- Regenerar o cambiar el aceite.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo Nº 10


Descripción Equipo: Autotransformador Fase-2 ACEC Nº 12TF15608-44360


Potencia (MVA): 42

Voltaje (kV): 154/110/13,8


Datos análisis anteriores:

	Dates ananois						
Análisis >	44744	30754	30473	30329	30268	30264	28077
Fecha >	27/03/2019	02/03/2016	29/01/2016	08/01/2016	29/12/2015	29/12/2015	28/05/2015
Humedad	5	10	9	8	7	9	5
RD	62	43	61	42	45	44	52
TI	22	23	22	22	22	22	23
NN	0,08	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
FP - 25°C	1	ı	ı	ı	ı	ı	-
FP - 100°C	4,7095	4,961	5,184	4,630	4,159	4,764	3,349
RV - 25°C	-	-	-	-	-	-	-
RV - 100°C	4,79E+11	4,51E+11	4,72E+11	4,83E+11	5,29E+11	4,77E+11	6,55E+11
Densidad	0,881	0,882	0,881	0,881	0,880	0,882	0,880
Color	2,5	3	3	3	3	3	3
To del aceite	No informado	55	28	32	38	no informado	-














 $(\ensuremath{^*})$ El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.