JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden Nº 4672-4688 San Miguel - Santiago CHILE 1/1

RL-012 Versión 7

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



<0,15

<0,5

<5

claro y brillante

EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA:		05/0	5/2015	
ID. EQUIPO: Transformador TF	EQUIPO / DIAGNÓSTICO								
	C I GINDLELIN	7 100001			2191	27776			
POT. MÁXIMA:	10,0		MVA	FECHA MUEST	TREO:	27/04/2	2015		
VOLTAJE:	110/24-13	,8	kV	FECHA RECEPCIÓN:		05/05/2015			
LUGAR:	S/E Vallena	ar		FECHA ANÁLISIS:		05/05/2015			
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	25523			AÑO FABRICACIÓN:		1974			
FECHA:	08/08/2014			ULTIMO DESGASIFICADO:		no informado			
Nº ORDEN DE TRABAJO:	1269		v I	REGIMEN DE CARGA:		no info	rmado	%	
TIPO DE EQUIPO:	con respiradero libre Nivel inferior estanque 1000			TEMPERATURA ACEITE: HUMEDAD RELATIVA VOL. ACEITE ESTANQUE:		44		°C	
LUGAR DE MUESTREO:						42		%	
VOL. MUESTRA:			mL			18000		L	
PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	R	ESULTADO	ANTES DE		LÍMITES SERVICI		
Humedad	mg/kg	D 1533-12	11		<10		<25		
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	62		>52		>47		
Tensión interfacial	dinas/cm	D 971-12		17	>38		>30		

OBSERVACIONES:

Aspecto visual

Densidad

Color

Número neutralización

Factor de potencia 20°C

Factor de potencia 100°C

Resistividad volumétrica 20°C

Resistividad volumétrica 100°C

Tensión interfacial, número de neutralización y factor de potencia fuera de límite para aceite en servicio.

D 974-12

D 924-08

D 924-08

D 1169-11

D 1169-11

D 1298-12

D 1500-07

D 1524-10

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

mgKOH/g

%

%

ohm*cm

ohm*cm

g/mL

SITUACIÓN ACTUAL:

- Aceite en condiciones para servicio.
- Aceite con degradación fuerte.

ACCIÓN A SEGUIR:

0,18

7,150

3,4 E+11

0,886

3,5

claro y brillante

marrón claro

Regenerar o cambiar el aceite.

<0,015

<0,05

<0,40

<1

claro y brillante

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Sergio Palacios V.

Aprobó

Janet Méndez C.

Revisó

Mauricio Muñoz A.

Éfectuó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo Nº

2191

Descripción Equipo:

Transformador TR-1 SINDELEN Nº 7408001

Potencia (MVA):


10,0


Voltaje (kV):


110/24-13,8

Datos análisis anteriores:

	Datos analisis	anteriores:					
Análisis >	27776	25523	22006	19901	18283	16983	13896
Fecha >	05-05-2015	08-08-2014	22-08-2013	10-12-2012	17-04-2012	30-08-2011	11-05-2010
Humedad	11	13	10	12	10	10	11
RD	62	38	. 45	56	57	63	56
TI	17	17	17	19	18	18	18
NN	0,18	0,16	0,13	0,12	0,13	0,15	0,14
FP - 20°C		-	-	-	-	-	-
FP - 100°C	7,150	7,626	7,445	7,990	8,602	8,092	8,138
RV - 20°C		12		-	-	-	-
RV - 100°C	3,35E+11	3,25E+11	3,27E+11	3,00E+11	2,90E+11	2,60E+11	2,80E+11
Densidad	0,886	0,886	0,874	0,884	0,884	0,886	0,884
Color	3,5	3,5	4	4	4	4	3,5
T ^o del aceite	44					-	







(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.

