JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-17 V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES **BAJO CARGA**



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA	:	21/01/2020	
EQUIPO / DIAGNÓSTICO								
ID. EQUIPO: CDBC MR N° 1848041 (Transformador SIEMENS N° 812025) 13532 48589								
POT. MÁXIMA:	250		MVA	FECHA	FECHA MUESTREO:		03/01/2020	
VOLTAJE:	525√3		kV	FECHA	FECHA RECEPCIÓN:		09/01/2020	
LUGAR:	S/E Kim		FECHA ANÁLISIS:			21/01/2020		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR: No tiene				AÑO FABRICACIÓN:			2017	
FECHA:	No tiene			ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
N° ORDEN DE TRABAJO:	6301			REGIMEN DE CARGA:		No informado	%	
MODELO:	RI3003-300/D-10193WR			TEMPERATURA ACEITE:			46	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior estanque			HUMEDAD RELATIVA			50	%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. A	OL. ACEITE CDBC:		No informado	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Resultado 25°C		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	6		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	61		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,871		-	-	-	-
Aspecto visual	ecto visual D 1524-10		claro y brillante amarillo claro		-	-	-	-

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

ACCIÓN A SEGUIR:

Aceite en buenas condiciones para servicio.

Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D.

Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó