
| TABLA CONTROL DE CAMBIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | UBICACIÓN | COTA INICIAL | COTA FINAL | FIRMA EST. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.




Rev. Técnico de Laboratorio

Rev. Plano

Firma Estudiante

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de los Andes | **Facultad de Ingeniería Depto. Ing. Mecánica** | Observaciones:<br>Unidades en [mm] - Ángulos en [°]<br>Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1° | Fecha Solicitud Servicio: | Fecha Reserva Servicio: |
| | | | Nombre del Estudiante: Nombre del estudiante | Código: Código del estudiante |
| | | | E-mail: E-mail del estudiante | Celular: Celular Estudiante |
| Nombre del proyecto:<br>Taladro de Mano | Nombre de la pieza:<br>Eje mandril | | Nombre del Curso: Nombre del curso | |
| | | | Nombre Profesor: Nombre del profesor | EQUIPO / TIEMPO |
| Material: | Dimensiones Materia Prima:<br>Largo x Ancho x Alto | CANT: 1 | **A4** | Escala: 2:1 |
| | | | Código plano: | |

| TABLA DE REGISTRO TIEMPOS: | ALISTAMIENTO | EJECUCIÓN | ENTREGA MÁQUINA | ENTREGA PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |